
Courroies trapézoïdales



METHODE DE CALCUL



HFX: Extension de gamme



Courroies trapézoïdales TEXROPE®

METHODE DE CALCUL

Introduction

TEXROPE® est synonyme d'une gamme complète de courroies industrielles, comprenant courroies classiques, courroies étroites, courroies hexagonales, courroies multibrins, courroies striées, courroies de variateurs, courroies plates et courroies synchrones. Cette gamme, conforme aux normes internationales, convient à une large variété d'applications.

Ce manuel couvre plus spécifiquement les courroies trapézoïdales TEXROPE®, qui ont acquis de longue date, aussi bien dans leurs versions standard que specifique, la réputation d'un excellent rapport qualité/prix. Cet outil de référence est destiné à vous guider dans le calcul de transmissions par courroies trapézoïdales TEXROPE®:

• classiques enveloppées: TEXROPE® S 84;

• étroites enveloppées: TEXROPE® VP 2;

• étroites à flancs nus: TEXROPE® HFX.

Il fournit également quelques éléments techniques relatifs aux courroies jumelées:

- TEXROPE® MULTI 84;
- TEXROPE® MULTI VP 2.

De par leurs performances supérieures, les courroies de section étroite, et tout particulièrement les exécutions à flancs nus, ont une place prépondérante dans ce manuel. Le lecteur retrouvera donc deux procédures de calcul: la première concernant les courroies de section étroite, et la deuxième se rapportant aux courroies classiques, plus anciennes. Le manuel est divisé en quatre sections (identifiées par couleur) — couvrant tous les aspects nécessaires au calcul de votre transmission.

Pour les courroies trapézoïdales, la longueur de référence (L_d) remplace la longueur primitive (Lp), conformément à la norme ISO 1081.

Sommaire

Section 1

S'INFORMER sur les différents types de transmission

Courroie classique S 84p. :	2
Courroie étroite enveloppée VP 2p.	4
Courroie étroite à flancs nus HFXp.	6
Courroies jumelées MULTI 84 et MULTI VP 2 p. 8	8

Section 2

CALCULER une transmission

Calcul	d'une	transmission	VP	2 - HFX	p.	10
Calcul	d'une	transmission	S 8	34	p. 1	26

Section 3

INSTALLER la courroie et **CALCULER** sa tension

Critères de longévité d'une transmission	p. 32
Implantation	p. 33
Calcul de tension	p. 34
Emploi de galets tendeurs	p.36
Accessoires	p.38
	•

Section 4

CONNAITRE la gamme des courroies TEXROPE®

Dimensions S 84p. 39	9
Dimensions VP 2 - HFXp. 42	2
Autres produits TEXROPE®p. 4.	5

En page 49 se trouve un questionnairetransmission pour aider à la préparation des calculs.

TEXROPE® est une marque déposée de la Gates Corporation

TEXROPE® S 84

Courroies industrielles enveloppées de section classique

Les courroies de section classique sont historiquement les premières apparues sur les marchés internationaux. Le point fort des courroies TEXROPE® S 84 se situe dans l'excellent équilibre existant entre l'effort de traction supportable par l'armature et la capacité de transmission par l'adhérence des flancs.

L'utilisation de ces courroies est aujourd'hui celle du marché de remplacement. Dans l'industrie, en dehors de rares exceptions, il n'est plus effectué de calculs de nouvelles transmissions équipées de courroies de section classique. Présentés sous une forme simplifiée dans le but de vérifier une transmission existante, les calculs de transmissions par courroles TEXROPE® S 84 sont à la page 26.

Sections

Les courroies TEXROPE® S 84 sont fabriquées dans les 6 sections définies par les normes NF T-47 141 et ISO 4184 dans les gammes de longueur de référence suivantes:

Section	Dimensions mm	Longueurs mm
Z	10 x 6	422 - 2025
A	13 x 8	455 - 4045
В	17 x 11	690 - 19160
С	22 x 14	1120 - 12320
D	32 x 19	2075 - 15260
E	38 x 25	3085 - 15270

Les courroies TEXROPE® S 84 sont également fabriquées dans les 2 sections spécifiques à la DIN 2215:

Dimensions mm	Longueurs mm
20 x 12,5	3100 - 7500
25 x 16	1200 - 10000

Construction et propriétés

- Structure interne du type MONOCORD:
- toile d'enrobage textile;
 un niveau de câbles d'armature.
- Résistance au contact des huiles minérales.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à la toile d'enrobage.
- Conformes à la norme ISO 1813 (évacuent les charges d'électricité d'origine statique).
- Bonne tenue à la température dans la limite de -30°C à +60°C (+80°C pour de courtes périodes).



Stabilisation

Les courroies sont toutes stabilisées: il n'est pas nécessaire de les mesurer pour les monter par jeux. Elles ne portent pas de signe distinctif jusqu'à 2500 mm. Au-delà, le marquage ® confirme la stabilisation.



Marquage

TEXROPE® 84 SD B 255 1706475 17 X 6450 LI **TEXROPE**® 84 SD B 255 1706475 17 X 6450 LI

Outre le sigle ⑤, sur les courroies de section classique TEXROPE® S 84 sont mentionnés en clair:

- le code RMA: B 255;

- la référence d'appellation: 1706475;

- la référence correspondante selon DIN 2215, section suivie de la longueur intérieure: 17 x 6450 Li.

C'est la référence d'appellation qui sert de désignation commerciale à la courroie et qui est indiquée sur nos listes de prix et catalogues.

Principales caractéristiques physiques

Section	Z (10 x 6)	A (13 x 8)	B (17 x 11)	(20 x 12,5)	C (22 x 14)	(25 x 16)	D (32 x 19)	E (38 x 25)
Diamètre mini d'enroulement (mm)	63	71	112	140	170	224	300	450
Masse au mètre linéaire (g/m)	64	108	188	250	310	420	590	900
Différence entre longueur de référence et longueur intérieure Ld-Li (mm)	22	30	43	48	52	61	75	82
Vitesse linéaire maxi d'utilisation (m/s)	35	35	35	35	35	35	35	35

La liste des références des courroies classiques TEXROPE® S 84 se trouve à la page 39. Les calculs de transmissions par courroies classiques TEXROPE® S 84 sont à la page 26.

TEXROPE® VP 2

Courroies industrielles enveloppées de section étroite

Plus récentes que les courroies de section classique, les courroies de section étroite sont plus hautes pour une même largeur d'armature et bénéficient d'une plus grande surface de flancs en contact avec la poulie. Leur adhérence est augmentée. Unitairement la courroie étroite enveloppée transmet une puissance plus élevée. Elles peuvent fonctionner à des vitesses linéaires plus grandes, car à hauteur égale, la masse est plus faible et le gain de poids diminue l'effet de la force centrifuge. Les courroies de section étroite TEXROPE® VP 2 permettent de réaliser des transmissions moins encombrantes.

Sections

Les courroies TEXROPE® VP 2 sont fabriquées dans les 4 sections définies par les normes NF T-47 141 et ISO 4184:

Section	Dimensions mm	Longueurs mm
SPZ*	9,7 x 8	500 - 3550
SPA	12,7 x 10	750 - 4500
SPB**	16,3 x 13	1250 - 8000
SPC	22 x 18	2000 - 12500

- * compatible à la définition RMA 3V (9,7 x 7,9 mm)
- ** compatible à la définition RMA 5V (15,8 x 13,5 mm)

Les courroies TEXROPE® VP 2 sont également réalisées dans une section spécifique à la norme DIN 7753:

Section	Dimensions mm	Longueurs mm
19	18,6 x 15	1475 - 3750

Construction et propriétés

- Structure interne du type MONOCORD:
- toile d'enrobage textile;
- un niveau de câbles d'armature pour toutes les sections.
- Bonne résistance au contact des huiles minérales.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à la toile d'enrobage.
- Conformes à la norme ISO 1813 (évacuent les charges d'électricité d'origine statique).
- Bonne tenue à la température dans la limite de -30°C à +60°C (+80°C pour de courtes périodes).



Stabilisation

Les courroies sont toutes stabilisées: il n'est pas nécessaire de les mesurer pour les monter par jeux. Elles ne portent pas de signe distinctif jusqu'à 2500 mm. Au-delà, le marquage \$\sigma\$ confirme la stabilisation.



Marquage

TEXROPEVP 2 SD SPC 6000 **TEXROPE**VP 2 SD SPC 6000

Chaque courroie porte en clair la section de la courroie et la longueur de référence merurée sous tension en millimètres, par exemple SPC 6000. C'est cette mention qui sert de désignation commerciale à la courroie et qui est indiquée sur nos listes de prix et catalogues.

Principales caractéristiques physiques

Section	SPZ (9,7 x 8)	SPA (12,7 x 10)	SPB (16,3 x 13)	19 (18,6 x 15)	SPC (22 x 18)
Diamètre mini d'enroulement (mm)	71	90	140	180	200
Masse au mètre linéaire (g/m)	68	120	194	270	375
Différence entre longueur extérieure et longueur de référence Le-Ld (mm)	13	18	22	25	30
Vitesse linéaire maxi d'utilisation (m/s)	40	40	40	40	40

La liste des références des courroies étroites TEXROPE® VP 2 se trouve à la page 42. Les calculs de transmissions par courroies étroites TEXROPE® VP 2 sont à la page 10.

TEXROPE® HFX

Courroies industrielles à flancs nus de section étroite

Les courroies étroites à flancs nus, de même section que les courroies VP 2, combinent une rigidité transversale maximale avec une grande flexibilité dans le sens de la marche.

La courroie TEXROPE® HFX, la courroie "Haute Flexibilité" a un nouveau crantage qui diminue les contraintes de flexion et qui lui permet de s'adapter à des diamètres encore plus petits. Il est donc possible de concevoir des transmissions encore plus compactes, donc plus économiques, et également d'atteindre des rapports de transmission plus élevés. Sur les diamètres traditionnels, la réduction de fatigue de flexion prolonge notablement la vie de la courroie.

Sections


Les courroies TEXROPE® HFX sont fabriquées dans 4 sections définies par la norme NF T-47 141 et ISO 4184:

Section	Dimensions mm	Longueurs mm
XPZ	10 x 8	600 - 3550
XPA	13 x 10	750 - 4000
XPB	16,3 x 13	1000 - 4750
XPC	23 x 18	2000 - 4750

Construction et propriétés

- Structure de type crantée-moulée:

 - tissu de grande base;
 câbles d'armature traités haute résistance;
 - 3. mélange renforcé par fibres anti-abrasion;
 - 4. crantage optimisé moulé, assurant une très haute
- Allongement en service réduit au minimum.
- Réduction sensible de la fatique de flexion.
- Peu sensible à l'abrasion grâce à l'emploi d'un mélange renforcé de fibres.
- Bonne résistance au contact des huiles minérales.
- Conformes à la norme ISO 1813 (évacuent les charges d'électricité d'origine statique).
- Très bonne tenue à la température dans la limite de -30°C à +60°C (+80°C pour de courtes périodes).



Stabilisation

Toutes les courroies TEXROPE® HFX sont stabilisées (pas de repère de longueur).



Marquage

TEXROPE[®] HFX XPA 1500 **TEXROPE**[®] HFX XPA 1500

Chaque courroie porte en clair la section et la longueur de référence mesurée sous tension en millimètres. C'est cette mention qui sert de désignation commerciale à la courroie et qui est indiquée dans nos listes de prix et catalogues.

Principales caractéristiques physiques

Section	XPZ (10 x 8)	XPA (13 x 10)	XPB (16,3 x 13)	XPC (23 x 18)
Diamètre mini d'enroulement (mm)	50	63	90	140
Masse au mètre linéaire (g/m)	69	123	195	334
Différence entre longueur extérieure et longueur de référence Le-Lp (mm)	13	18	22	30
Vitesse linéaire maxi d'utilisation (m/s)	45	45	45	45


La liste des références des courroies étroites TEXROPE® HFX se trouve à la page 44. Les calculs de transmissions par courroies étroites TEXROPE® HFX sont à la page 10.

Comparaison des puissances transmissibles (B, SPB, XPB)

Les courbes ci-contre montrent à titre comparatif l'évolution des puissances unitaires brutes transmissibles entre courroies B, SPB et XPB.

Remarquer:

- l'évolution des diamètres mini d'enroulement;
- les écarts de puissance transmissible pour un diamètre identique de petite poulie;
- les possibilités de diminution du diamètre d'enroulement pour une même puissance à transmettre;
- les combinaisons possibles d'une réduction de diamètre avec un accroissement de la puissance transmissible.



TEXROPE® MULTI 84 — MULTI VP 2

Courroies industrielles jumelées

Les courroies jumelées sont formées de courroies trapézoïdales reliées entre elles, au niveau de leur grande base, par une bande de liaison. Elles sont constituées de noyaux de section classique ou de section étroite. Initialement apparues pour satisfaire certains besoins spécifiques au machinisme agricole (transmissions à couple élevé ou avec embrayage), c'est encore aujourd'hui leur grand domaine d'application.

Sections

TEXROPE® MULTI 84

composées de noyaux de section classique:

Section	Dimensions	Longueurs	Dénomi- nation
	mm	mm	
Α	13 x 8	1400 - 4000	HA
В	17 x 11	1950 - 6100	НВ
С	22 x 14	2500 - 6300	HC

TEXROPE® MULTI VP 2

composées de noyaux de section étroite, désignées selon la norme ISO 5290:

Section (n = nombre de noyaux)	Longueurs mm
n/15J	2400 - 11800
n/SPB	2120 - 8000

Construction et propriétés

- Structure interne du type MONOCORD:
- toile d'enrobage textile;
- un niveau de câbles d'armature pour toutes les sections.
- Résistance au contact des huiles minérales.
- Conformes à la norme ISO 1813 (évacuent les charges d'électricité d'origine statique).
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à leur toile d'enrobage.
- Bonne tenue à la température dans la limite de -30°C à +60°C (+80°C pour de courtes périodes).





Marquage

• Courroies MULTI 84: longueur effective / section / nombre de brins.

TEXROPE® MULTI 84 4000 HB3

• Courroies MULTI VP 2, type "15J": nombre de brins / 15J / longueur effective (correspondant à la longueur mesurée sur le diamètre extérieur des deux poulies: ici 3630 Le).

TEXROPE® MULTI VP2 4/15J 3630 LE

• Courroies MULTI VP 2, type "SPB": nombre de brins / SPB / longueur de référence (ici: 3550 Ld).


TEXROPE® MULTI VP2 4/SPB 3550 LD





Compatibilité

Dans le domaine industriel, en rechange sur transmissions existantes (avec à-coups, à fortes variations cycliques de couple, à grand entraxe...) seules les courroies de section HB et HC peuvent être utilisées en remplacement des courroies de section B ou C sans changer les poulies existantes. Il y a en effet compatibilité pour ces deux sections entre l'entraxe des noyaux de courroies et l'entraxe des gorges de poulies normalisées B et C correspondantes.

Attention! Les courroies jumelées 15J et MULTI SPB sont constituées des mêmes noyaux, mais les courroies 15J sont prévues pour des poulies spéciales pour courroies jumelées (entraxe de 17,5 mm), alors que les courroies MULTI SPB sont destinées à fonctionner sur les poulies pour courroies unitaires (entraxe de 19,05 mm).









Compatibilité des entraxes HB/B et HC/C

		Poulies normalisée COURROIES JUM hg definition depuis jum 12,5 144 14,7 187 19,8 315 15,2 250							normalisées pour ROIES UNITAIRES
Désignation	f	hg	d	eff	α°	l eff	е	е	Section
			depuis	jusqu'à					
НА	9	12,5		144	34	12,6	15,9	15	A 13 x 8
		-	144		38	12,8			
НВ	13	1 <i>4,7</i>		187	34	16,2	19,05	19	B 17 x 11
		·	18 <i>7</i>		38	16,5			
нс	18	19,8		315	36	22,5	25,4	25,5	C 22 x 14
			315		38	22,7			
15J	13	15,2	250 400	250 400	38 40 42	15,2	17,5	19	SPB/16,3 x 13 (5V) MULTI SPB

HA, HB et HC selon ASAE \$ 211.3 15J selon ISO 5290


Toutes cotes en mm. Angles en degrés.

selon NFT 47 - 140 (ISO 4183)

Pour de nouvelles installations, les calculs s'effectuent en utilisant les méthodes traditionnelles de nos notices en prenant comme puissance brute transmissible, la puissance brute de la section du noyau constitutif (A pour HA, B pour HB, C pour HC, SPB pour 15J) multipliée par le nombre de noyaux.

Calcul d'une transmission (courroies étroites VP 2 - HFX)

Notations et unités



- D Diamètre primitif de la grande poulie (mm)
- grande poulie (mm) N_D Vitesse de la grande poulie (tr/min)
- d Diamètre primitif de la petite poulie (mm)
- n_d Vitesse de la petite poulie (tr/min)
- R Rapport de transmission
- V Vitesse linéaire des courroies (m/s)
- E Entraxe réel (mm)
- E' Entraxe souhaité (mm)
- L_h Longueur primitive théorique de la courroie (mm)
- L Longueur primitive de la courroie (mm)

- P_{nom} Puissance absorbée par la machine ou puissance nominale du moteur (kW)
- S Facteur de service
- P_c Puissance de calcul (kW)
- P_o Puissance brute transmissible par courroie (kW)
- courroie (kW)

 C_L Facteur de correction de longueur de courroie
- α Arc de contact des courroies avec la petite poulie (degré)
- a Facteur de correction d'arc de contact
- N Nombre de courroies nécessaires

Formules

- Rapport: $R = \frac{n_d}{n_D} = \frac{D}{d}$ toujours ≥ 1 (en transmission multiplicatrice: grande poulie sur arbre moteur)
- Vitesse linéaire: $V = \frac{n_d \times d}{19100} = \frac{n_D \times D}{19100}$
- Entraxe: recommandé: 0,7 (D + d) < E < 2 (D + d) calculé à partir de L
 E = \frac{L 1,57 (D + d)}{2} \frac{(D d)^2}{4[L 1,57 (D + d)]}
 - plus simplement si R≤3 $E = E' + \frac{L L_{th}}{2}$
- Longueur de courroie: $L_h = 2E' + 1,57 (D + d) + \frac{(D d)^2}{4E'}$
- Facteur d'arc (et arc de contact sur petite poulie): voir tableau en fonction de $\frac{D-d}{E}$ repris pour chaque section
- Facteur de correction de longueur C_L: voir tableau pour chaque section
- Nombre de courroies: $N = \frac{P_{\text{nom}} \times S}{P_{\text{o}} \times a \times C_{\text{l}}} = \frac{P_{\text{c}}}{P_{\text{o}} \times a \times C_{\text{l}}}$
- Tension, implantation et réglage, voir pages 32 37.

REMARQUE

Utilisez le questionnaire-transmission en page 49 (à photocopier).

CHOIX DE LA SECTION

- Déterminer le facteur de service S
- Calculer la puissance de calcul

$$P_c = P_{nom} x S$$

 Choisir la section de courroie en fonction de la puissance de calcul P_c et de la vitesse n_d de la petite poulie

CHOIX DU DIAMETRE DES POULIES

• Calculer le rapport de transmission:

$$R = \frac{n_d}{n_D}$$
 ou $R = \frac{D}{d}$

- Choisir les diamètres de poulie, d'abord d puis D
 - Choisir les diamètres standard aussi grands que possible afin de réduire le nombre de gorges
- Vérifier que la vitesse de la courroie n'excède pas la valeur limite:

$$V = \frac{n_d \times d}{19100} = \frac{n_D \times D}{19100}$$

CHOIX DE LA LONGUEUR DES COURROIES

 Calculer la longueur de référence L_h théorique de la courroie:

$$L_h = 2E' + 1,57 (D + d) + \frac{(D - d)^2}{4E'}$$

- Choisir la longueur de référence standard L la plus proche de celle calculée
- Calculer l'entraxe réel:

$$E = \frac{L - 1,57 (D + d)}{2} - \frac{(D - d)^2}{4[L - 1,57 (D + d)]}$$

ou plus simplement: $E = E' + \frac{L - L_{th}}{2}$

CALCUL DU NOMBRE DE COURROIES

- P_o puissance brute transmissible par courroie en fonction de d, R et n_d pour α = 180° et longueur primitive de base
- Rechercher le facteur d'arc a en fonction de $\frac{D-d}{E}$
- Rechercher le facteur de longueur C
- Calculer le nombre de courroies:

$$N = \frac{P \times S}{P_o \times a \times C_L} = \frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$$

SOLUTION



EXEMPLE

Machine motrice: moteur électrique — $P_{\text{nom}} = 45 \text{ kW} - n_d = 1455 \text{ tr/min}$ **Machine conduite:** pompe centrifuge — n_D 1300 tr/min — couple uniforme **Conditions d'utilisation:** 16 heures par jour en atmosphère normale **Entraxe souhaité:** E' = 600 mm

Voir page 13

Voir graphique page 13

Courroies VP 2 SPB

Courroies HFX XPB

Voir diagrammes:

• Rapport R =
$$\frac{n_d}{n_D} = \frac{1455}{1300} = 1,119 \approx 1,12$$

• Vitesse linéaire de la courroie $V = \frac{180 \times 1455}{19100} = 13,7 \text{ m/s}$

$$(V < 40 \text{ m/s})$$

$$(V < 45 \text{ m/s})$$

Choix de la longueur primitive standard:

Voir tableaux:

• Longueur de référence théorique pour E' = 600 mm:

$$L_h = 2 \times 600 + 1,57 (200 + 180) + \frac{(200 - 180)^2}{4 \times 600} = 1797 \text{ mm}$$

- Longueur de référence standard choisie L = 1800 mm
- Entraxe réel pour L = 1800 mm:

$$E = \frac{1800 - 1,57 (200 + 180)}{2} - \frac{(200 - 180)^2}{4[1800 - 1,57 (200 + 180)]} = 601,6 \text{ mm}$$

ou plus simplement:

$$E = 600 + \frac{1800 - 1797}{2} = 601,5 \text{ mm}$$

Voir tableaux:

 Puissance brute transmissible par courroie
 P_O = 10,4 kW

•
$$\frac{D - d}{E} = \frac{200 - 180}{601.6} = 0.033$$
, d'où facteur d'arc a = 1

- Facteur de longueur C_L = 0,88
- Nombre de courroies $N = \frac{50.4}{10.4 \times 1 \times 0.88} = 5.51$
- Facteur de longueur $C_L = 0.94$

• Puissance brute transmissible

par courroie $P_{\circ} = 14.1 \text{ kW}$

• Nombre de courroies $N = \frac{50}{14,1 \times 1 \times 0.94} = 3,80$

Poulie motrice: Poulie conduite: Courroies: 6 SPB 180 6 SPB 200 6 courroies VP 2 SPB 1800

4 SPB 180 4 SPB 200 4 courroies HFX XPB 1800

Comportement dynamique des machines les plus courantes


RAIMENTAIRE (Industrie) Pétrins - Coupe racines - Hachoirs à viande Embolieuses BRASSERIE DISTILLERIE Service confinu: broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à embouteiller Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS a boulets a golets - à marteaux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours Fours COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Confinition - Coupeuses Northinges Confinition - Coupeuses Moulier (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CONCASSEURS Centrifuges Confinition - Coupeuses Moulier (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CONCASSEURS Confinitiques V CONCASSEURS Contrifuges Concasseurs Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavartices Q godets, charge uniforme et constante è godets, de grande houteur, charge importante et variable à godets, charge uniforme et constante è godets, charge uniforme et constante è godets, de grande houteur, charge importante et variable à godets, charge de plane ELEVATEURS à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILIS Issailles - Machines à planer Estempeuses (commande par courroie) Tour de revieble - Vernicales Trevilis de skips, de halage Ventilateurs (mines, etc.) Trevilis de skips, de halage Ventilateurs (mines, etc.) Tours de rouleaux - non réversibles Transpontations Tours de rouleaux - Raffineurs coniques Défibreurs - Malcaueurs - Raffineurs coniques Tours de réviseurs - Raffineurs coniques Persources - Calandres - Colandres - Poymes de forage persour contrile tour - variable Actimes de podete, de palete à pister 3 cylindres ou	MACHINES	Symboles	MACHINES sy	ymboles
Liquide de mélange ovec des motières solides ALIMENTAIRE (Industrie) Pétrins - Coupe racines - Hacholis à viande Petrins - Coupe racines - Hacholis à viande Petrose continus broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à dembouteller Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à orgile - Machines diverses BROYEURS à boules à boules à boules CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boulieuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs Soulineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs Soulineu	AGITATEURS		METALLURGIE ET	
ALIMENTAIRE (Industrie) Pétrins - Coupe racines - Hachoirs à viande Emboîleuses Presses à briques - Mouleuses RROYEURS à boulets ROY REFIROLE (Industris du) Pompes de forage Feurs roteris - Fresses coucheuses - Cylindres sécheurs Enrouleuses Persoclets - Cylindres aspirants - Presses aspirantes Presses coucheuses - Cylindres sécheurs Enrouleuses Persoclets - Cylindres spirants - Presses appirantes Prous roteris - Friesses Feurs presses Feurs presses Feurs presses Feurs presses Persoclet (Industrie du) Pompes de forage Feurs roteris - Friesses coucheuses - Cylindres sécheurs Enrouleuses Person tentifiques To MPETRIE Déchiqueteurs Défibreurs - Malacuers - Raffineurs coniques Presses coucheuses - Cylindres secheurs Enrouleuses Fresses coucheuses - Cylindres sécheurs Enrouleuses Fresses coucheuses - Cylindres sécheurs Enrouleuses Person tentifiques à pistans monocylindriques To Y ESTILES SCIES Centifiques à pistans monocylindriques To X ESTILES TEXTILES TEXTILES TEXTILES TEXTILES TONNEAUX Dessoblage ToNNE	Liquide pur (densité constante)		TRANSFORMATION DES METAUX	
Primis - Coupe racines - Hachoirs à viande V Embolieuses Couple racines - Hachoirs à viande V Embolieuses Couple racines - Hachoirs à viande V Embolieuses Cisailles rotatives Trains de rouleeux - non réversibles Trains de rouleeux - non réversibles Trains de rouleeux - non réversibles Trains de foundemanges frequents V PAPETERIE Déchiqueleurs Défibreurs - Malaxeurs - Raffineurs coniques Trains de foundemanges réquents Papeters à briques - Mouleuses Trains de fauteur - Raffineurs coniques Trains de fauteurs - Raffineurs coniques Trains de rouleeurs - Nouleurs - Raffineurs coniques Trains de fauteurs - Raffineurs coniques Trains de rouleeurs - Nouleurs - Raffineurs coniques Trains de rouleeurs - Nouleurs - Raffineurs coniques Trains de rouleeurs - Raffineurs coniques Trains - Raffineurs co	Liquide à densité variable			TV
PRASSERIE DISTILLERIE Service continu: broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à ambouteiller Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS à boulets à boulets à collets - market and boulets CAQUICHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Pour Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Centrifuges Compresses (a private - Machines diverses) Compresses (a private - Machines diverses) Centrifuges Compresses (a private - Machines diverses) Compresses (a private - Machines diverses - Collandres - Coupe diverses - Collandres - Cisailles - Machines diverses - Collandres - Coupe diverses - Collandres - Cisailles - Machines diverses - Coupe di	,	V		V U
Embolieuses BRASSERIE DISTILLERIE BRASSERIE DISTILLERIE Service continu: broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à embouleiller Trémies (démarrages fréquents) BRIQUETERIE Presses à briques - Mouleuses BROYEURS BROYEURS BROYEURS BROYEURS BROYEURS CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs d'andreux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours Fours Fours COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Centrifuges Confinges Conditaine (genre Roots) - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques TEXTILES CONCASSEURS CRIBLES CRIBL	Pétrins - Coupe racines - Hachoirs à viande	V	Trains de rouleaux: - non réversibles	٧
Service continue broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à embouteiller Trémies (démarrages fréquents) BRIQUETERIE Presses à briques - Mouleuses BROYEURS BROYEURS BROYEURS BROYEURS BROYEURS BROYEURS CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours CIMENTERIE Fours COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Configues			- réversibles	TV
Service continu: broyeurs - cuiseurs - cuves Machines à embouteiller Trémies (démarrages fréquents) BRIQUETERIE Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à argile - Machines diverses à boulets à	BRASSERIE DISTILLERIE			٧
Trémies (démarrages fréquents) BROYEIRS Presses à briques - Mouleuses ROYEURS à boulets BROYEURS à boulets Aboulets BROYEURS à galets - à marteaux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours Fours CIMENTERIE Fours COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Centrifuges Conditinges Centrifuges Conditinges Conditinges Conditinges Conditinges Conditinges Centrifuges Conditinges Co	Service continu: broyeurs - cuiseurs - cuves	U		T\ /
BRIQUETERIE Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS à boulets à poulets à boulets à poulet - Machines diverses BROYEURS à boulets à boulets à poulets - Amarteaux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE COMPRES COMPRES Centrifuges COMPRES Centrifuges Compresses - Extracteurs COMPRES Centrifuges Compresses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs COMPRES Centrifuges Compresses Centrifuges Compresses Compresses - Extracteurs COMPRES Centrifuges Compresses Compress			Défibreurs - Malayeurs - Raffineurs conjaues	TV V
Presses à briques - Mouleuses Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS à boulets à galets - à marteaux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours COMPRESSEURS Centrifuges Contifuges Soufflantes (genre Roots) - à pistons moncylindriques - à pistons moncylindriques Toxibraris CONCASSEURS CRIBLES CRIBLES CRIBLES CRIBLES CRIBLES CAIdadres - Presses coucheuses - Cylindres sécheurs POMPES Centrifuges Centrifuges Soufflantes (genre Roots) - à pistons moncylindriques - briden de l'acception d'eau - vibrants Toxibrants Toxibrants Toxibrants Toxibrants Toxibrants Toxibrants CRIBLES CAIdadres - Presses coucheuses - Cylindres sécheurs Froroleuses Toxibrants Toxib		V	Piles raffineuses	Ú
Mélangeurs à argile - Machines diverses BROYEURS à boulets à boulets à boulets Acaoutchouc (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Centrifuges Centrifuges Contribuges Centrifuges Contribuges Co		TV	Presse-pâtes - Cylindres aspirants - Presses aspira	intes V
BROÝEURS à boulets à galets - à marteaux CAQUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs V Mélangeurs V Melangeurs V				eurs V U
d a galets - à marteaux CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs CIMENTERIE Fours TV COMPRESSEURS Centrifuges Contrifuges Contrifuges Contrifuges Compresseurs Centrifuges Confliantes (genre Roots) - à pistons mulitoyilindriques - à pistons mulitoyilindriques - à pistons mulitoyilindriques - à pistons monocylindriques TV CONCASSEURS TV Colandres - Cardes Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines de blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement continu à mouvement continu à mouvement continu à mouvement continue à charge scommande par courroie) MACHINES-OUTILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération Tive diputinges Touringes Touringes Touringes Touringes Touringes Touringes Touringes Transportation Transporta				U
GAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses Mélangeurs Mélangeurs Fours CIMENTERIE Fours COMPRESSEURS Centrifuges Compresseurs Centrifuges Commuleyindriques - à pistons monocylindriques - à mouvement alternatif - TEXTILES - Calandres - Cardes - Machines de blanchiment, apprêt et teinture - Tambours-sécheurs - Séchoirs - TONNEAUX - Dessablage - Principaux - Auxiliaires - TRANSMISSIONS (Arbres de) - Principaux - à raclettes, à tablier - à vaic d'Archimède, chaînes de montage - à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vaic d'Archimède, chaînes de montage - à secousses, tapis vibrants - à secousses, tapis vibrants - à secousses, tapis vibrants - à secousses, tapis vibran	à boulets		Pompes de forgae	TV
CAOUTCHOUC (Industrie du) Laminoirs - Boudineuses - Calandres - Coupeuses TV Melangeurs	<u> </u>	TV	Fours rotatifs - Filtres presses pour paraffine	V
Mélangeurs CIMENTERIE Fours Tambours Sécheurs - Extracteurs COMPRESSEURS Contriluges Soufflantes (genre Roots) - à pistons monocylindriques - à machines à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - à mouvement pronocylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - à mouvement pronocylindriques - à pistons monocylindriques - à mouvement pronocylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindrique	CAOUTCHOUC (Industrie du)		·	
CIMENTERIE Fours TV Tambours Sécheurs - Extracteurs V COMPRESSEURS Centrifuges Soufflantes (genre Roots) - à pistons multicylindriques - à pistons multicylindriques - à pistons multicylindriques - à pistons monocylindriques - à pistons monocylindriques - TEXTILES CONCASSEURS TV CONCASSEURS TV CONCASSEURS TV CONCASSEURS TV CONCASSEURS TV Calandres - Cardes Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines de blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TANSPORTEURS Service normal - à godets, charge uniforme et constante de godets, grand débit, charge importante et variable - Ascenseurs Wonte-charge TV Monte-charge TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à racelettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à selettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Trous de réfrigération T				U
Tombours Sécheurs - Extracteurs COMPRESSEURS Centrifuges Centrifuges Contrifuges Contriges Contridiges Contriges		1 V		U V
Tambours Sécheurs - Extracteurs COMPRESSEURS Centrifuges Soufflantes (genre Roots) à pistons multicylindriques convex circulation d'eau - avec		TV	- double effet: 2 cylindres ou plus	V
Centrifuges Soufflantes (genre Roots) - à pistons multicylindriques - à pistons monocylindriques TV CONCASSEURS TV CONCASSEURS TV Calandres - Cardes Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines de blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS 3 dedets, charge uniforme et constante à godets, de grande hauteur, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs CENERATRICES à charge continue à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') USSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Ciscilles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) - avance Ventilateurs industriels - Centrifuges Ventilateurs industriels - Centrifuges Cardes ven			- simple effet: 1 ou 2 cylindres	TV
Centrifuges Soufflantes (genre Roots) - à pistons multicylindriques - à pistons monocylindriques TV CONCASSEURS TV CRIBLES Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable - à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Wonte-charge GENERATRICES à charge continue à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) - avance Venitation Venitation Venit	COMPRESSEURS		- double effet: 1 cylindre	TV
- à pistons multicylindriques - à pistons monocylindriques TONCASSEURS CRIBLES Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tombours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, charge uniforme et constante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement continu à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Ciscilles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) - avance Tombours erculation d'eau - V Calandres - Cardes Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines à blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREULS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	Centrifuges			
- à pistons monocylindriques CONCASSEURS CRIBLES Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants CRAGAGE Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge variable à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement reversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) - avance TV TEXTILES Calandres - Cardes Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines de blanchiment, apprêt et teinture Iambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Aukiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs Ventilateurs (mines, etc.) - Tours de réfrigération	Souttlantes (genre Roots)			U TV
CONCASSEURS CRIBLES Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles Excavatrices à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge variable à charge variable à charge variable MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) - avance Venicaleurs imprégner, enduire, imprimer Machines à blanchinent, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Principaux Auxiliaires TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs Ventilateurs Ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	- à pistons monocylindriques			1 7
CRIBLES Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, grand débit, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) - avance Machines à imprégner, enduire, imprimer Machines à blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			٧
Rotatifs (pierres, graviers) - avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge variable i charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance V Machines de blanchiment, apprêt et teinture Tambours-sécheurs Sáchoirs Séchoirs TONNEAUX Dessablage - TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS - VEN		' '	Machines à imprégner, enduire, imprimer	Ú
- avec circulation d'eau - vibrants DRAGAGE Excavatrices Tombours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance JOSéchoirs Séchoirs Séchoirs TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		V	Machines de blanchiment, apprêt et teinture	V
TONNEAUX Dessablage Excavatrices Tombours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Poinconneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Autres machines-outils: - coupe - avance TONNEAUX Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage TREUILS TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	- avec circulation d'eau			V U
Excavatrices Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, de grand hauteur, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance Dessablage Polissage, etc. TRANSMISSIONS (Arbres de) Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TRANSMISSIONS (Arbres de) TRANSPORTEURS - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède (Chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TRANSPORTEURS - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède, chaînes, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vis d'Archimède, chaînes, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes, de four, - à vis d'Archimè		TV		U
Tambours enrouleurs de câbles ELEVATEURS à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal V - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Autres machines-outils: - coupe - avance Tours de réfrigération		T\ /		TV
ignored principal properties of the second principal pri				V
à godets, charge uniforme et constante à godets, grand débit, charge importante et variable variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance Principaux Auxiliaires TRANSPORTEURS Service normal - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		•	TRANSMISSIONS (Arbres de)	
à godets, grand débit, charge importante et variable à godets, de grande hauteur, charge importante et variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance AUXIIIGITES TRANSPORTEURS Service normal - à qodets, à coûnes, à courroies, de four, - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		U	Principaux	٧
variable - Ascenseurs Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande directe) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance TV Service normal V - à godets, à chaînes, à courroies, de four, - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage Ventilateurs industriels - Centrifuges Autres machines-outils: - coupe - avance U Tours de réfrigération T	à godets, grand débit, charge importante et ve			U
Monte-charge GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance V - à godets, à raclettes - à raclettes - à raclettes - à deaînes, à courroies, de four, - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vaclettes - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède - à tablier - à vis d'Archimède - à tablier - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à vaclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à tablier - à vis d'Archimède - à tablier - à vis d'Archimède - à tablier - à vis d'Archimède - à tablier - à vaclettes - à vis d'Archimède - à tablier - à vaclettes - à vaclettes				
GENERATRICES à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance - à raclettes, à tablier - à vis d'Archimède, chaînes de montage Service lourd - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération				U
à charge continue à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - à vis d'Archimède, chaînes de montage - à chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Autres machines-outils: - coupe - avance U Tours de réfrigération T	6	•	- à raclettes, à tablier	Ū
à charge variable IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance V chaînes, à courroies, de four, - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		-	- à vis d'Archimède, chaînes de montage	U
IMPRIMERIE (Machine d') LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance U - à godets, à raclettes - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		V		V
LESSIVEURS à mouvement continu à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance - à secousses, tapis vibrants - à tablier, vis d'Archimède Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	IMPRIMERIE (Machine d')	U	- à godets, à raclettes	V
à mouvement réversible MACHINES-OUTILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance V Chaînes de montage TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- à secousses, tapis vibrants	TV
TREUILS Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance TREUILS Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		-		V
Cisailles - Machines à planer Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance TV Treuils de skips, de halage VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		V	<u> </u>	٧
Estampeuses (commande par courroie) Poinçonneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance VENTILATEURS Ventilateurs industriels - Centrifuges Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération		T\/		٧
Poinconneuses (commande directe) Autres machines-outils: - coupe - avance TV Ventilateurs industriels - Centrifuges V Grands ventilateurs (mines, etc.) Tours de réfrigération T				
Autres machines-outils: - coupe V Grands ventilateurs (mines, etc.) - avance U Tours de réfrigération T	Poinçonneuses (commande directe)	TV	Ventilateurs industriels - Centrifuges	U
	Autres machines-outils: - coupe		Grands ventilateurs (mines, etc.)	V T) (
		U	lours de rétrigération	TV
MELANGEURS		11		
Densité constante U Densité variable V				




Facteurs de service

			Cond	itions d	de fon	ctionne	ement		
	8 h	neures/jo	our	16	heures/j	our	24	heures/j	our
Facteurs de service S	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV	Couple uniforme U	Couple variable V	Couple très variable TV
Moteur électrique usuel couple de démarrage normal	1	1,12	1,25	1,12	1,25	1,40	1,18	1,32	1,50
Démarrages fréquents ou inversions de sens fréquentes	1,12	1,25	1,40	1,25	1,40	1,60	1,32	1,40	1, <i>7</i> 0
Moteur électrique à couple de démarrage élevé ou moteur synchrone. Moteur diesel à 1 ou 2 cylindres	1,18	1,32	1,50	1,32	1,50	1, <i>7</i> 0	1,40	1,60	1,80
Inversions de sens ou démarrages fréquents avec moteur à fort couple de démarrage	1,32	1,50	1, <i>7</i> 0	1,50	1,70	1,90	1,60	1,80	2

Choix de la section de courroie VP 2 HFX





Remarque: Au voisinage d'une ligne de démarcation entre 2 sections de courroies, il peut être avantageux de comparer les 2 sections au point de vue encombrement et prix.

Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.


Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times \alpha \times C_L}$

P_c = puissance de calcul
 P_o = puissance brute transmissible par courroie
 a = facteur d'arc
 C_L = facteur de longueur

P ₀ =	ouissa	ınce	brute	e tran	smiss	ible (kW) į	oour	L = 1	600) mr	n et	α = 1	180°	(arc	de c	onta	ct)
n _d	R = -	<u>Ч</u>	d (ı	mm) =	=													
(tr/min)		_	71	7 5	80 8	5 90	95	100	106	112	118	125	132	140	150	160	180	200
200 400	1,06 à 1,12 à 1,25 à 1,	1,24 1,59 6 ≤ R	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0	,3 0,4 ,3 0,4 ,3 0,4 ,3 0,4 ,3 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8 0,8 0,9	0,9 1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0 0,5 0 0,6 0	,6 0,6 ,6 0,7 ,6 0,7 ,6 0,7 ,6 0,7	0,7 0,7 0,7 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	0,9 0,9 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,1 1,1	1,1 1,1 1,1 1,1 1,2	1,2 1,2 1,2 1,2 1,3	1,3 1,3 1,3 1,3 1,4	1,4 1,4 1,4 1,5 1,5	1,5 1,5 1,6 1,6 1,6	1,8 1,8 1,8 1,8 1,9	2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
730	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0,9 1 0,9 1 0,9 1	,0 1,1 ,0 1,1 ,0 1,1 ,1 1,2 ,1 1,2	1,2 1,2 1,3 1,3	1,3 1,3 1,4 1,4 1,4	1,5 1,5 1,5 1,5 1,6	1,6 1,6 1,6 1,7 1,7	1,7 1,7 1,8 1,8 1,8	1,9 1,9 1,9 2,0 2,0	2,0 2,1 2,1 2,1 2,1	2,2 2,2 2,3 2,3 2,3	2,4 2,4 2,5 2,5 2,5	2,6 2,7 2,7 2,7 2,8	3,1 3,1 3,1 3,1 3,2	3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
970	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	0,8 0,9 0,9 0,9	1,0 1,0 1,0 1,0 1,1	1,1 1 1,1 1 1,2 1 1,2 1	,2 1,4 ,3 1,4 ,3 1,5 ,3 1,5 ,4 1,5	1,5 1,6 1,6 1,6 1,7	1,7 1,7 1,7 1,8 1,8	1,9 1,9 1,9 2,0 2,0	2,0 2,1 2,1 2,1 2,2	2,2 2,2 2,3 2,3 2,4	2,4 2,4 2,5 2,5 2,6	2,6 2,6 2,7 2,7 2,8	2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0	3,1 3,1 3,2 3,2 3,3	3,4 3,4 3,4 3,5 3,6	3,9 4,0 4,0 4,0 4,1	4,5 4,5 4,5 4,6 4,7
1165	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	1,0 1,0 1,0 1,1 1,1	1,1 1,1 1,2 1,2 1,2	1,3 1 1,3 1 1,4 1 1,4 1	,5 1,6 ,5 1,7 ,5 1,7 ,6 1,7 ,6 1,8	1,8 1,8 1,9 1,9 2,0	2,0 2,0 2,0 2,1 2,1	2,2 2,2 2,3 2,3 2,3	2,4 2,4 2,5 2,5 2,6	2,6 2,6 2,7 2,7 2,8	2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0	3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2	3,3 3,4 3,4 3,4 3,5	3,6 3,7 3,7 3,7 3,8	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	4,6 4,6 4,7 4,7 4,8	5,2 5,3 5,3 5,3 5,5
1455	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	1,1 1,2 1,2 1,3 1,3	1,3 1,4 1,4 1,5 1,5	1,5 1 1,6 1 1,6 1	,7 2,0 ,8 2,0 ,8 2,1 ,9 2,1 ,9 2,1	2,2 2,2 2,3 2,3 2,4	2,4 2,4 2,5 2,5 2,6	2,6 2,7 2,7 2,8 2,8	2,9 2,9 3,0 3,0 3,1	3,1 3,2 3,2 3,3 3,3	3,4 3,5 3,5 3,6 3,6	3,7 3,7 3,8 3,9 3,9	4,0 4,1 4,1 4,2 4,3	4,4 4,5 4,5 4,6 4,7	4,8 4,8 4,9 5,0 5,1	5,6 5,6 5,7 5,7 5,8	6,3 6,4 6,4 6,5 6,6
1745	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	1,3 1,4 1,4 1,5 1,5	1,5 1,6 1,6 1,7 1,7	1,8 2 1,8 2 1,9 2 1,9 2	,0 2,3 ,1 2,3 ,1 2,4 ,2 2,4 ,2 2,5	2,5 2,6 2,6 2,7 2,8	2,8 2,8 2,9 2,9 3,0	3,1 3,1 3,2 3,2 3,3	3,3 3,4 3,5 3,5 3,6	3,6 3,7 3,8 3,8 3,9	4,0 4,0 4,1 4,2 4,2	4,3 4,4 4,4 4,5 4,6	4,7 4,7 4,8 4,9 5,0	5,1 5,2 5,2 5,3 5,4	5,6 5,6 5,7 5,8 5,9	6,4 6,5 6,6 6,7 6,8	7,3 7,4 7,4 7,5 7,6
2400	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	1,7 1,8 1,8 1,9 1,9	1,9 2,0 2,1 2,2 2,2	2,3 2 2,4 2 2,4 2 2,5 2	,6 2,9 ,7 3,0 ,8 3,1 ,8 3,2 ,9 3,2	3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	3,6 3,7 3,7 3,8 3,9	3,9 4,0 4,1 4,2 4,3	4,3 4,4 4,5 4,6 4,7	4,7 4,8 4,9 4,9 5,1	5,1 5,2 5,3 5,4 5,5	5,5 5,6 5,7 5,8 5,9	6,0 6,1 6,2 6,3 6,4	6,6 6,7 6,7 6,8 7,0	7,1 7,2 7,3 7,4 7,5	8,2 8,3 8,3 8,5 8,6	9,2 9,3 9,3 9,5 9,6
2910	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	1,9 2,0 2,1 2,2 2,2	2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	2,6 3 2,7 3 2,8 3 2,9 3	,0 3,4 ,1 3,5 ,2 3,6 ,3 3,7 ,4 3,8	3,8 3,9 3,9 4,0 4,1	4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	4,6 4,7 4,8 4,9 5,0	5,0 5,1 5,2 5,3 5,4	5,4 5,5 5,6 5,7 5,9	5,9 6,0 6,1 6,2 6,3	6,4 6,5 6,6 6,7 6,8	6,9 7,0 7,1 7,2 7,4	7,5 7,6 7,7 7,8 8,0	8,1 8,2 8,3 8,5 8,6	9,2 9,3 9,4 9,6 9,8	10,2 10,3 10,4 10,6 10,8
3600	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à		2,2 2,3 2,4 2,5 2,6	2,6 2,7 2,8 2,9 3,0	3,0 3 3,1 3 3,2 3 3,4 3	,5 3,9 ,6 4,0 ,7 4,1 ,8 4,3 ,9 4,4	4,3 4,5 4,6 4,7 4,8	4,8 4,9 5,0 5,1 5,3	5,3 5,4 5,5 5,6 5,8	5,8 5,9 6,0 6,1 6,3	6,2 6,4 6,5 6,6 6,8	6,8 6,9 7,0 7,2 7,3	7,3 7,4 7,5 7,7 7,9	7,8 8,0 8,1 8,2 8,4	8,5 8,6 8,7 8,9 9,1	9,1 9,2 9,4 9,5 9,7	10,2 10,3 10,4 10,6 10,9	11,0 11,2 11,3 11,5 11,7
4500	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1.06	2,5 2,6 2,7 2,8 2,9	2,9 3,1 3,2 3,3 3,4	3,4 3 3,6 4 3,7 4 3,8 4 3,9 4	,9 4,4 ,1 4,6 ,2 4,7 ,4 4,9 ,5 5,0	4.9	5,4 5,6 5,7 5,9 6,0	6,0 6,1 6,3 6,4 6,6	6,5 6,7 6,8 7,0 7,1	7,0 7,2 7,3 7,5 7,7	7,5 7,7 7,8 8,0 8,2	8,0 8,2 8,4 8,5 8,8	8,6 8,8 8,9 9,1 9,3	9,2 9,4 9,5 9,7 10,0	9,7 9,9 10,0 10,2 10,5		
6000	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	2,7 2,9 3,0 3,2 3,3	3,2 3,4 3,5 3,7 3,8	3,8 4 4,0 4 4,2 4	,4 4,9 ,6 5,1 ,7 5,3 ,9 5,5 ,1 5,7	5,4 5,6	5,9 6,1 6,3 6,5 6,7	6,4 6,6 6,8 7,1 7,3	6,9 7,1 7,3 7,5 7,8	7,3 7,5 7,7 8,0 8,2	7,7 8,0 8,1 8,4 8,7		Vitesse Veiller à	linéaire ı l'équilil	supérie	ure à 3 des pou	2 m/s. lies.
	/00	7.10	000	000	1000	1100	1050	1.400	1.40	2 10	200	2002	00.40	0500	0000	0.7	FO 0	550
L (mm)	630	740 0.83	0.86	900	0.91	0.93	1250 0.95	0.98	1600			2000	1.06	2500	2800			550 14
CL	0,80	0,83	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00) 1,	,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,1	2 1	,14



Sélection des poulies SPZ



Poulies SPZ: caractéristiques (selor	n NF T-47 140	et ISO 4183	3)					
Diamètres de référence (ou primitifs) norma	lisés			Е	n maigre	: courroi	es HFX s	eulement
50 63 75 85 95 106 56 71 80 90 100 112	118 132 125 140	150 170 160 180		212 224			00 33: 15 35:	
α	Dimensions	: cotes en r	mm — α	en degr	és:			
w _e w _d	W _d * (=W _p)	е	f	b mini	h mini	d _d * (=d _p)	α	W。 mini
	8,512	±0,3	8±1	2	9	≤80 >80	34 38	9,72 9,88
		rs de référen ment nommé						

								prec	edemm	ent nor	nmes V	V _p et d _p	(large	ırs et d	iametre	s primi	tits).		
VP	2 SP	Z		L	= lo	ngue	eur d	e réf	érenc	e sto	anda	rd (n	nm)						
500 512 515 530 545 560 562	580 600 612 615 630 637 650	662 670 687 690 697 710 717	722 730 737 750 758 762 772	775 787 800 812 825 837 850	862 875 887 900 912 922 925	937 950 962 975 987 1000 1012	1024 1030 1037 1047 1060 1077 1087	1090 1112 1120 1127 1137 1150 1162	1171 1180 1187 1202 1212 1220 1237	1250 1262 1280 1287 1312 1320 1327	1337 1347 1360 1362 1387 1400 1412	1437 1450 1462 1487 1500 1512 1537	1550 1562 1587 1600 1612 1637 1650	1662 1687 1700 1737 1750 1762 1787	1800 1812 1837 1850 1862 1887 1900	1937 1950 1987 2000 2037 2060 2120	2137 2180 2187 2240 2287 2300 2360	2430 2500 2580 2650 2720 2800 2900	3000 3070 3150 3250 3350 3450 3550
HFX	(XP	Z		L	= lo	ngue	eur d	e réf	érenc	e sto	anda	rd (n	nm)						
600 630 660 670	687 710 737 750	775 787 800 817	825 850 867 875	900 917 925 937	950 962 975 987	1000 1030 1037 1060	1080 1087 1110 1120	1125 1137 1150 1162	1180 1212 1220 1227	1250 1280 1287 1320	1352 1360 1400 1412	1437 1450 1487 1500	1537 1550 1587 1600	1650 1700 1750 1800	1850 1900 1950 2000	2120 2240 2360 2500	2650 2800 3000 3150	3350 3550	

XPZ courroies TEXROPE® HFX

(3VX)

Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.

Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$

P_c = puissance de calcul P_o = puissance brute transmissible par courroie a = facteur d'arc C_ι = facteur de longueur

P ₀ =	ouissance	bru	te tr	ans	mis	sib	le (k	W)	pou	ır L	= 1	600	mr	n et	α =	180)° (a	ırc d	le cc	nta	ct)
n _d (tr/min)	$R = \frac{D}{d}$		(mm	-																	
Ì	5	50	56	63	71	75	80	85	90	95		106			125	132	140	150	160	180	200
200	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,3 0,3 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,5 0,5 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8 0,8	0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,9 0,9	0,9 0,9 0,9 0,9 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	1,1 1,2 1,2 1,2 1,2	1,2 1,2 1,2 1,3 1,3	1,3 1,3 1,3 1,4 1,4	1,4 1,4 1,4 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,6 1,6	1,7 1,7 1,7 1,7 1,7	1,8 1,8 1,8 1,8 1,9	2,0 2,1 2,1 2,1 2,1	2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
730	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,6 0,6 0,6 0,6 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1	1,2 1,2 1,2 1,2 1,3	1,3 1,3 1,3 1,4 1,4	1,4 1,4 1,5 1,5 1,5	1,5 1,6 1,6 1,6	1,7 1,7 1,7 1,7 1,8	1,8 1,8 1,8 1,9	1,9 2,0 2,0 2,0 2,1	2,1 2,1 2,1 2,2 2,2	2,2 2,3 2,3 2,3 2,4	2,4 2,4 2,5 2,5 2,5	2,6 2,6 2,6 2,7 2,7	2,8 2,9 2,9 2,9 3,0	3,1 3,1 3,1 3,1 3,2	3,5 3,5 3,6 3,6 3,6	4,0 4,0 4,0 4,0 4,1
970	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,6 0,6 0,6 0,7 0,7	0,7 0,8 0,8 0,8 0,8	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,2 1,2 1,3 1,3 1,3	1,3 1,4 1,4 1,4 1,5	1,5 1,5 1,6 1,6 1,6	1,7 1,7 1,7 1,7 1,7	1,8 1,8 1,9 1,9	2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1	2,1 2,2 2,2 2,2 2,3	2,3 2,3 2,4 2,4 2,5	2,5 2,5 2,5 2,6 2,6	2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8	2,9 2,9 2,9 3,0 3,0	3,1 3,1 3,2 3,2 3,3	3,3 3,4 3,4 3,4 3,5	3,6 3,7 3,7 3,7 3,8	3,9 4,0 4,0 4,0 4,1	4,5 4,5 4,6 4,6 4,7	5,1 5,1 5,1 5,2 5,3
1165	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1.6 ≤ R	0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8	0,8 0,9 0,9 0,9 0,9	1,1 1,1 1,2 1,2 1,2	1,4 1,5 1,5 1,5 1,6	1,6 1,6 1,6 1,6 1,7	1,7 1,8 1,8 1,9 1,9	1,9 2,0 2,0 2,0 2,1	2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3	2,3 2,3 2,4 2,4 2,5	2,5 2,5 2,6 2,6 2,7	2,7 2,7 2,8 2,8 2,8	2,9 3,0 3,0 3,0 3,1	3,1 3,2 3,2 3,3 3,3	3,4 3,4 3,5 3,5 3,6	3,6 3,7 3,7 3,8 3,8	3,9 4,0 4,0 4,0 4,1	4,3 4,3 4,3 4,4 4,5	4,6 4,6 4,7 4,7 4,8	5,3 5,3 5,4 5,4 5,5	6,0 6,0 6,0 6,1 6,2
1455	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,8 0,8 0,9 0,9	1,1 1,1 1,1 1,1 1,2	1,4 1,4 1,4 1,5 1,5	1,7 1,7 1,8 1,8 1,9	1,9 1,9 2,0 2,0 2,1	2,1 2,2 2,2 2,2 2,3	2,3 2,4 2,4 2,5 2,5	2,6 2,6 2,6 2,7 2,8	2,8 2,8 2,9 2,9 3,0	3,0 3,1 3,1 3,2 3,2	3,3 3,3 3,4 3,4 3,5	3,5 3,6 3,6 3,7 3,8	3,8 3,8 3,9 3,9 4,0	4,1 4,2 4,2 4,3 4,3	4,4 4,5 4,5 4,6 4,6	4,7 4,8 4,8 4,9 5,0	5,2 5,2 5,3 5,3 5,4	5,6 5,6 5,7 5,7 5,8	6,4 6,5 6,5 6,6 6,7	7,2 7,3 7,3 7,4 7,5
1745	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,0 1,0 1,0 1,0	1,2 1,2 1,2 1,3 1,3	1,5 1,6 1,6 1,7	2,0 2,0 2,1 2,1 2,2	2,2 2,2 2,3 2,3 2,4	2,5 2,5 26,6 2,6 2,7	2,7 2,8 2,8 2,9 3,0	3,0 3,0 3,1 3,2 3,2	3,2 3,3 3,4 3,4 3,5	3,5 3,6 3,6 3,7 3,8	3,8 3,9 3,9 4,0 4,1	4,1 4,2 4,2 4,3 4,4	4,4 4,5 4,5 4,6 4,7	4,8 4,8 4,9 5,0 5,1	5,1 5,2 5,2 5,3 5,4	5,5 5,6 5,6 5,7 5,8	6,00 6,1 6,1 6,2 6,3	6,5 6,6 6,6 6,7 6,8	7,5 7,5 7,6 7,6 7,8	8,4 8,4 8,5 8,6 8,7
2400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,2 1,2 1,3 1,3	1,5 1,5 1,6 1,6 1,7	2,0 2,0 2,1 2,2 2,2	2,5 2,6 2,7 2,8 2,8	2,8 2,9 3,0 3,0 3,1	3,2 3,3 3,3 3,4 3,5	3,5 3,6 3,7 3,8 3,9	3,9 4,0 4,0 4,1 4,2	4,2 4,3 4,4 4,5 4,6	4,6 4,7 4,7 4,8 4,9	5,0 5,1 5,1 5,2 5,3	5,4 5,5 5,5 5,6 5,7	5,8 5,9 5,9 6,0 6,2	6,2 6,3 6,4 6,5 6,6	6,7 6,8 6,8 6,9 7,1	7,2 7,3 7,3 7,4 7,6	7,8 7,9 8,0 8,1 8,2	8,4 8,5 8,6 8,7 8,8	9,6 9,7 9,8 9,9	10,7 10,8 10,9 11,0 11,2
2910	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,5 1,5 1,6 1,6	1,7 1,8 1,8 1,9 2,0	2,3 2,4 2,4 2,5 2,6	3,0 3,1 3,1 3,2 3,3	3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	3,7 3,8 3,9 4,0 4,1	4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	4,5 4,6 4,7 4,8 4,9	4,9 5,0 5,1 5,2 5,3	5,3 5,4 5,5 5,6 5,8	5,8 5,9 6,0 6,1 6,2	6,3 6,4 6,4 6,6 6,7	6,7 6,8 6,9 7,0 7,2	7,3 7,4 7,4 7,6 7,7	7,8 7,9 7,9 8,1 8,3	8,3 8,4 8,5 8,7 8,8	9,0 9,2 9,2 9,4 9,6	9,7 9,8 9,9 10,1 10,3	11,0 11,1 11,2 11,4 11,6	12,2 12,3 12,4 12,6 12,8
3600	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,6 1,6 1,7 1,8 1,8	1,9 2,0 2,1 2,2 2,3	2,6 2,8 2,8 3,0 3,0	3,5 3,6 3,7 3,8 3,9	3,9 4,0 4,1 4,2 4,3	4,4 4,5 4,6 4,7 4,8	4,8 5,0 5,1 5,2 5,3	5,3 5,4 5,5 5,7 5,8	5,8 5,9 6,0 6,2 6,3	6,3 6,4 6,5 6,6 6,8	6,8 6,9 7,0 7,2 7,4	7,4 7,5 7,6 7,7 7,9	7,9 8,0 8,1 8,3 8,5	8,5 8,6 8,7 8,9 9,1	9,1 9,2 9,3 9,4 9,7	9,7 9,8 9,9 10,1 10,3	10,5 10,6 10,7 10,9 11,1	11,2 11,4 11,5 11,6 11,9	12,6 12,7 12,8 13,0 13,3	13,8 13,9 14,0 14,2 14,5
4500	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,8 1,9 2,0 2,1 2,1	2,2 2,4 2,5 2,6 2,7	3,1 3,2 3,3 3,5 3,6	4,1 4,2 4,3 4,5 4,6	4,5 4,7 4,8 4,9 5,1	5,1 5,3 5,4 5,5 5,7	5,7 5,8 5,9 6,1 6,3	6,2 6,4 6,5 6,7 6,9	6,8 6,9 7,1 7,2 7,4	7,3 7,5 7,6 7,8 8,0	7,9 8,1 8,2 8,4 8,6	8,6 8,7 8,8 9,0 9,3	9,1 9,3 9,4 9,6 9,9	9,8 10,0 10,1 10,3 10,5	10,4 10,6 10,7 10,9 11,2	11,1 11,3 11,4 11,6 11,9	11,9 12,1 12,2 12,4 12,7	12,6 12,8 12,9 13,1 13,4	10,0	14,0
6000	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,1 2,2 2,3 2,4 2,4	2,6 2,8 2,9 3,0 3,2	3,6 3,8 4,0 4,1 4,3	4,8 5,0 5,2 5,4 5,5		6,1 6,3 6,4 6,6 6,9	6,8 7,0 7,1 7,3 7,6	7,4 7,6 7,8 8,0 8,2	8,0 8,2 8,4 8,6 8,9	8,6 8,8 9,0 9,2 9,5	9,3 9,5 9,7 9,9 10,2	9,9 10,1 10,3 10,5	10,5 10,7 10,9 11,1 11,5	11,2 11,4 11,5 11,8 12,1	Vite	 	éaire si	upérieu		2 m/s. lies.
	/00 710	000	000		00	1100	1050	1.400	111	00 1	000	0000	00.40		0.00	FO 01	200 01	200 0	1.50	2252	0550
L (mm)	630 710	800	900				1250								0 26.					3350	
CL	0,87 0,89	0,91	0,93	0,9	95 (0,97	0,98	0,99	1,0	00 1	,03	1,05	1,07	1,0	8 1,0)9 1,	,10 1,	,11 1	,12	1,13	1,14

SPA courroies TEXROPE® VP 2


Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.

Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$

P_c = puissance de calcul
P_o = puissance brute transmissible par courroie
a = facteur d'arc
C_L = facteur de longueur

P _o =	puissance	brute t	ransn	nissib	le (kW	/) po	ur L =	= 236	50 ı	nm (et α	= 18	30° (arc	de c	onto	ıct)
n _d	$R = \frac{D}{d}$	d (mı	m) =														
(tr/min)		90 95	100	106 1	12 118	125	132	140	150	160	170	180	200	212	224	236	250
400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R R < 1,06	0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5	5 0,5 5 0,6 5 0,6 5 0,6	0,6 (0,6 (0,6 (0,6 (0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 1,2 1,3	0,8 0,8 0,8 0,9 0,9	0,9 0,9 0,9 0,9 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 2,0	1,2 1,2 1,2 1,3 1,3	1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 2,5	1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,7	1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7	1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 3,3	1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 3,6	2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 3,8	2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 4,1
730	1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R R < 1,06	0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 1,4	9 1,0 9 1,0 9 1,0	1,1 1,2 1,2	1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 2,0 2,2	1,5 1,6 1,6 1,6 2,5	1,7 1,7 1,7 1,8 2,8		2,1 2,1 2,1 2,2 3,4	2,3 2,3 2,3 2,4 3,8	2,5 2,5 2,6 2,6 4,2	2,7 2,7 2,8 2,8 4,6	3,1 3,2 3,2 3,2 5,3	3,4 3,4 3,4 3,5 5,7	3,6 3,7 3,7 3,8 6,1	3,9 3,9 3,9 4,0 6,6	4,2 4,2 4,2 4,3 7,0
	1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,2 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5	4 1,6 5 1,7 5 1,7	1,9 2 1,9 2 1,9 2 2,0 2	2,1 2,3 2,1 2,4 2,2 2,4 2,2 2,5	2,6 2,6 2,7 2,7	2,8 2,9 2,9 3,0	3,1 3,2 3,3 3,3	3,5 3,6 3,6 3,7	3,9 3,9 4,0 4,1	4,3 4,3 4,4 4,5	4,6 4,7 4,7 4,8	5,3 5,4 5,5 5,6	5,8 5,8 5,9 6,0	6,2 6,3 6,3 6,4	6,6 6,7 6,8 6,9	7,1 7,2 7,3 7,4
970	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 1,9 1,7 2,0	3 2,1 9 2,1 9 2,2 0 2,2	2,4 2 2,4 2 2,5 2 2,5 2	2,6 2,9 2,6 2,9 2,7 3,0 2,8 3,1 2,8 3,1	3,2 3,3 3,3 3,4 3,5	3,6 3,5 3,7 3,8 3,8	4,0 4,1 4,2 4,2	4,4 4,5 4,6 4,6 4,7	4,9 5,0 5,0 5,1 5,2	5,4 5,4 5,5 5,6 5,7	5,8 5,9 6,0 6,1 6,2	6,8 6,8 6,9 7,0 7,1	7,3 7,4 7,5 7,6 7,7	7,9 7,9 8,0 8,1 8,3	8,4 8,5 8,6 8,7 8,8	9,0 9,1 9,2 9,3 9,5
1165	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,7 2,0 1,8 2, 1,8 2, 1,9 2,2 2,0 2,3	1 2,4 1 2,4 2 2,5	2,7 3 2,8 3 2,9 3	3,0 3,3 3,1 3,4 3,2 3,5 3,2 3,6 3,3 3,7	3,7 3,8 3,9 4,0 4,1	4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	4,7 4,8 4,9 5,0	5,2 5,3 5,3 5,4 5,5	5,7 5,8 5,9 6,0 6,1	6,3 6,4 6,5 6,6 6,7	6,8 6,9 7,0 7,1 7,3	7,9 8,0 8,1 8,2 8,4	8,6 8,7 8,7 8,9 9,0	9,2 9,3 9,4 9,5 9,7	9,8 9,9 10,0 10,1 10,3	10,5 10,6 10,7 10,9 11,0
1455	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,0 2,3 2,1 2,2 2,2 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0	5 2,8 6 2,9 6 3,0	3,3 3,3 3,4	3,6 4,0 3,7 4,1 3,8 4,2 3,9 4,3 4,0 4,4	4,5 4,6 4,7 4,8 4,9	5,0 5,1 5,2 5,3 5,4	5,6 5,7 5,9	6,2 6,3 6,4 6,6 6,7	6,9 7,0 7,1 7,2 7,4	7,5 7,7 7,8 7,9 8,1	8,2 8,3 8,4 8,6 8,8	9,5 9,6 9,7 9,9 10,1	10,3 10,4 10,5 10,7 10,9	11,0 11,2 11,3 11,4 11,6	11,8 11,9 12,0 12,2 12,4	12,6 12,7 12,9 13,0 13,3
1745	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,3 2,7 2,4 2,8 2,5 2,9 2,6 3,0 2,7 3,	3,3 9 3,4 0 3,5	3,8 4 3,9 4 4,0 4	4,1 4,6 4,3 4,8 4,4 4,9 4,5 5,0 4,6 5,1	5,2 5,3 5,4 5,6 5,7	5,7 5,9 6,0 6,2 6,3	6,5 6,7 6,8	7,2 7,3 7,5 7,6 7,8	8,0 8,1 8,2 8,4 8,6	8,7 8,9 9,0 9,2 9,4	9,5 9,7 9,8 10,0 10,2	11,0 11,1 11,3 11,5 11,7	11,9 12,0 12,1 12,3 12,6	12,7 12,9 13,0 13,2 13,4	13,5 13,7 13,8 14,0 14,3	14,5 14,6 14,8 15,0 15,3
2400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,8 3,3 3,1 3,5 3,2 3,8 3,3 3,9	7 4,2 3 4,4	4,8 3 4,9 3 5,1 3	5,2 5,8 5,4 6,1 5,6 6,2 5,7 6,4 5,9 6,5	6,6 6,8 7,0 7,1 7,3	7,3 7,5 7,7 7,9 8,1	8,4 8,5 8,7	9,1 9,4 9,5 9,7 10,0	10,1 10,3 10,5 10,7 11,0	11,1 11,3 11,5 11,7 12,0	12,0 12,2 12,4 12,6 12,9	13,8 14,0 14,2 14,5 14,8	14,8 15,1 15,2 15,5 15,8	15,8 16,0 16,2 16,5 16,8	16,7 17,0 17,1 17,4 17,8	17,8 18,0 18,2 18,5 18,8
2910	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,1 3,8 3,4 4,3 3,5 4,3 3,7 4,3 3,8 4,5	4,7 2 4,8 3 5	5,4 6 5,6 6 5,8 6	5,9 6,7 6,2 6,9 6,3 7,1 6,6 7,3 6,7 7,5	7,5 7,8 8 8,2 8,4	8,3 8,6 8,8 9 9,2	9,5 9,7 10	10,4 10,7 10,9 11,1 11,4	11,5 11,8 12 12,2 12,5	12,5 12,8 13 13,3 13,6	13,6 13,8 14 14,3 14,7	15,4 15,7 15,9 16,2 16,6	16,5 16,8 17 17,3 17,7	17,5 17,7 17,9 18,3 18,7	18,4 18,6 18,9 19,2 19,6	19,3 19,6 19,8 20,2 20,6
3600	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,4 4,5 3,7 4,5 3,9 4,7 4,1 4,5 4,2 5,0	2 4,9 5 5,2 7 5,5 9 5,7	5,8 6 6,1 7 6,3 7 6,6 7	5,7 7,5 7,0 7,9 7,2 8,1 7,5 8,3 7,7 8,6	8,5 8,8 9,0 9,3 9,6	9,4 9,7 10,0 10,3	10,5 10,8 11,0 11,3		12,8 13,2 13,4 13,8 14,1		14,9 15,3 15,5 15,9 16,3	16,7 17,1 17,3 17,7 18,2	17,7 18,0 18,2 18,6 19,1			
4500	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,6 4,5 4,0 4,9 4,2 5, 4,5 5,4 4,6 5,6	5 5,3 9 5,7 1 6,0 4 6,3 6 6,5	6,3 7 6,7 7 7,0 8	7,3 8,2 7,7 8,6 3,0 8,9 3,3 9,2 3,5 9,5	9,3 9,7 9,9 10,3 10,6	10,2 10,6 10,9 11,3 11,6	11,3 11,7 12,0 12,4	12,5 12,9 13,2 13,6 14,0	13,6 14,0 14,3 14,7 15,2	14,5 14,9 15,3 15,7 16,2						
6000	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,3 4,5 3,8 4,8 4,1 5, 4,4 5,4 4,6 5,7	2 5,2 3 5,7 1 6,0 4 6,4	6,2 7,1 8 7,5 8	7,2 8,0 7,7 8,6 8,0 8,9 8,5 9,4 8,8 9,8	9,0 9,5 9,9 10,4 10,6								néaire l'équili			32 m/s. Ilies.
L (mm)	800 900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	200	10	2360	2500	20	00	3150	3550) 40	000
C _L	0,79 0,81		0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,9	_	1,00	1,01		03	1,05	1,08		10
	-/0	-,	.,	,,	.,	-, -	- 7	-,,,		,		.,		,	, - 0	.,	

Sélection des poulies SPA



Pou	lies	SPA:	car	acté	ristiq	ues (selon N	IF T-47	140 et	ISO 4	183)								
Diam	ètres	de réf	érenc	e (ou	primit	ifs) noi	rmalisé	s.						En mo	aigre:	courre	oies HI	X seule	ment
63 71			35 90	95 100	106 112	118 125	132 140	150 160	170 180						300 315	335 355	375 400	450 500	560 630
	₄ f	J₂ e		\	α		ı	Dimen	sions:	cotes e	en mr	n — α	en de	grés:					
↓م					w _e			W _d * (=W _p)		е		f	b min		h ini	d _d * (=d _p)	α	V m	
* _P	1	#		Λ	₩ _p)/	 أ_		11 13	5	±0,3		10-1	2,75	5 1	1	≤118 >118			.68 .89
	2 \	Ш	Щ	' \	₩.	<u> </u>								ètres de eurs et d				nt	
VP :	2 SP	Α		L	. = lo	ngue	ur de	e réfe	érenc	e sto	ındc	ırd (r	nm)						
750 757 775 782 800 807 825 832	850 857 875 882 900 907 925 932	950 957 975 982 1000 1007 1030 1032	1060 1082 1090 1107 1120 1132 1150 1157	1180 1207 1220 1232 1250 1257 1272 1280	1282 1307 1320 1332 1357 1360 1382 1400	1407 1425 1432 1450 1457 1482 1500 1507	1532 1550 1557 1582 1600 1607 1632 1650	1657 1682 1700 1707 1732 1750 1757 1782	1800 1807 1832 1850 1857 1882 1900 1907	1925 1932 1950 1957 1982 2000 2032 2057	2060 2082 2120 2132 2180 2182 2207 2227		2475 2482 2500 2532 2580	2607 2632 2650 2682 2720 2732 2782 2800	2832 2882 2900 2932 2982 3000 3032 3070	3150 3182 3250 3282 3350 3382	3650 2 3750 3870 2 4000 0 4250 2 4500		
HFX	XP	A		L	= lo	ngue	ur de	e réfé	érenc	e sto	ındo	ırd (r	nm)						
732 750 775 800	825 832 850 875	882 900 925 932	950 957 975 982	1000 1022 1030 1060	1082 1090 1107 1120	1142 1150 1172 1180	1207 1220 1232 1242	1250 1257 1272 1280	1307 1320 1360 1382	1392 1400 1442 1450	1462 1500 1507 1522		1600 1607 1650 1682	1700 1732 1750 1800	1850 1900 1950 2000	2120 2180	2500	3150 3350	4000



XPA courroles TEXROPE® HFX

Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.

Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$

P_c = puissance de calcul
 P_o = puissance brute transmissible par courroie
 a = facteur d'arc
 C_L = facteur de longueur

P _o =	ouissance	bru	te t	ran	smi	ssib	le (l	kW)) po	ur L	= 2	2360) m	m e	tα	= 18	80°	(arc	de	cor	ntac	:t)
n _d (tr/min)	$R = \frac{D}{d}$	d	(mr	n) =																		
(11711111)		63	71	75	80	85	90	95	100	106	112	118	125	132	140	150	160	170	180	200	224	250
200	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,2 0,2 0,3 0,3 0,3	0,3 0,3 0,3 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,8 0,8 0,8 0,8	0,8 0,8 0,8 0,9 0,9	0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	1,3 1,3 1,3 1,3 1,3	1,4 1,4 1,4 1,4 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5 1,6	1,6 1,6 1,6 1,7 1,7	1,9 1,9 1,9 1,9	2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2	2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,5 0,5 0,5 0,5 0,6	0,6 0,6 0,6 0,6 0,6	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	0,8 0,8 0,8 0,8 0,9	0,9 0,9 0,9 1,0 1,0	1,0 1,0 1,1 1,1 1,1	1,1 1,2 1,2 1,2 1,2	1,2 1,3 1,3 1,3 1,3	1,4 1,4 1,4 1,5 1,5	1,5 1,6 1,6 1,6 1,6	1,7 1,7 1,7 1,7 1,8	1,8 1,9 1,9 1,9 1,9	2,0 2,0 2,0 2,1 2,1	2,2 2,2 2,2 2,2 2,3	2,4 2,4 2,4 2,5 2,5	2,6 2,6 2,7 2,7 2,7	2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0	3,1 3,1 3,1 3,2 3,2	3,5 3,5 3,5 3,6 3,6	4,0 4,1 4,1 4,1 4,2	4,6 4,6 4,7 4,7 4,8
730	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,7 0,8 0,8 0,8 0,9	0,9 1,0 1,0 1,0 1,1	1,1 1,1 1,2 1,2 1,2	1,3 1,4 1,4 1,4 1,4	1,5 1,6 1,6 1,6 1,7	1,7 1,8 1,8 1,8 1,9	1,9 2,0 2,0 2,0 2,1	2,1 2,2 2,2 2,3 2,3	2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5	2,6 2,7 2,7 2,7 2,8	2,8 2,9 2,9 3,0 3,0	3,1 3,2 3,2 3,3 3,3	3,4 3,5 3,5 3,6 3,6	3,7 3,8 3,8 3,9 3,9	4,1 4,2 4,2 4,3 4,3	4,5 4,6 4,6 4,7 4,7	4,9 5,0 5,0 5,1 5,1	5,3 5,4 5,5 5,5	6,0 6,1 6,2 6,2 6,3	7,0 7,0 7,1 7,1 7,2	7,9 8,0 8,0 8,1 8,2
970	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,0 1,0 1,1 1,1 1,1	1,2 1,2 1,3 1,3 1,3	1,4 1,4 1,5 1,5 1,6	1,6 1,7 1,8 1,8 1,8	1,9 2,0 2,0 2,1 2,1	2,2 2,3 2,3 0,4 2,4	2,4 2,5 2,6 2,6 2,7	2,7 2,8 2,8 2,9 2,9	3,0 3,1 3,1 3,2 3,3	3,3 3,4 3,5 3,5 3,6	3,7 3,7 3,8 3,8 3,9	4,0 4,1 4,1 4,2 4,3	4,4 4,5 4,5 4,6 4,7	4,8 4,9 4,9 5,0 5,1	5,3 5,4 5,4 5,5 5,6	5,8 5,9 5,9 6,0 6,1	6,3 6,4 6,4 6,5 6,6	6,8 6,9 6,9 7,0 7,1	7,8 7,9 7,9 8,0 8,2	9,0 9,1 9,1 9,2 9,3	10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
1165	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,1 1,2 1,2 1,2 1,2	1,3 1,4 1,5 1,5 1,5	1,6 1,7 1,7 1,8 1,8	1,9 2,0 2,1 2,1 2,1	2,2 2,3 2,4 2,4 2,5	2,5 2,6 2,7 2,8 2,8	2,9 2,9 3,0 3,1 3,1	3,2 3,3 3,3 3,4 3,4	3,5 3,6 3,7 3,8 3,8	3,9 4,0 4,1 4,1 4,2	4,3 4,4 4,4 4,5 4,6	4,7 4,8 4,9 5,0 5,0	5,1 5,2 5,3 5,4 5,5	5,6 5,7 5,8 5,9 6,0	6,2 6,3 6,4 6,5 6,6	6,8 6,9 7,0 7,1 7,2	7,4 7,5 7,6 7,7 7,8	8,0 8,1 8,2 8,3 8,4	9,2 9,3 9,3 9,5 9,6	10,6 10,7 10,8	12,0 12,1 12,2 12,3 12,5
1455	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,4 1,4 1,5 1,6 1,6	1,8 1,8 1,8 1,9 1,9	2,0 2,0 2,1 2,1 2,2	2,4 2,4 2,5 2,5 2,6	2,7 2,8 2,9 2,9 3,0	3,1 3,2 3,2 3,3 3,4	3,5 3,6 3,6 3,7 3,8	3,8 3,9 4,0 4,1 4,2	4,3 4,4 4,5 4,6 4,6	4,7 4,9 4,9 5,0 5,1	5,2 5,3 5,4 5,5 5,6	5,7 5,8 5,9 6,0 6,1	6,2 6,4 6,4 6,5 6,7	6,8 6,9 7,0 7,1 7,3	7,6 7,7 7,8 7,9 8,0	8,3 8,4 8,5 8,6 8,8	9,0 9,1 9,2 9,3 9,5	9,7 9,8 9,9 10,1 10,2	11,1 11,2 11,3 11,5 11,6	12,9 13,0 13,1	14,5 14,6 14,7 14,9 15,1
1745	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,6 1,6 1,7 1,7	1,8 1,9 2,0 2,1 2,1	2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	2,6 2,8 2,9 2,9 3,0	3,1 3,2 3,3 3,4 3,5	3,6 3,7 3,8 3,9 3,9	4,0 4,1 4,2 4,3 4,4	4,5 4,6 4,7 4,8 4,9	5,0 5,1 5,2 5,3 5,4	5,5 5,7 5,8 5,9 6,0	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5	6,7 6,8 6,9 7,0 7,2	7,3 7,4 7,5 7,7 7,8	8,0 8,1 8,2 8,4 8,5	8,8 9,0 9,1 9,2 9,4	9,7 9,8 9,9 10,1 10,2	10,7 10,8	11,5	13,0 13,1 13,2 13,4 13,6	15,1 15,3	16,8 16,9 17,1 17,2 17,5
2400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,9 2,0 2,0 2,1 2,2	2,3 2,4 2,5 2,6 2,7	2,8 2,9 3,0 3,2 3,2	3,4 3,6 3,7 3,8 3,8	4,0 4,2 4,3 4,4 4,5	4,6 4,8 4,9 5,0 5,1	5,2 5,4 5,5 5,6 5,7	5,8 6,0 6,1 6,2 6,3	6,5 6,7 6,8 7,0 7,1	7,2 7,4 7,5 7,7 7,8	7,9 8,1 8,2 8,4 8,5	8,7 8,9 9,0 9,2 9,4	9,5 9,7 9,8 10,0 10,2	10,4 10,6 10,7 10,9 11,1	11,5 11,7 11,8 12,0 12,2	12,6 12,7 12,9 13,1 13,3	13,8 13,9 14,2	14,8	16,6 16,8 17,0 17,2 17,5	19,5	21,4
2910	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,1 2,3 2,4 2,4 2,5	2,6 2,8 2,9 3,0 3,1	3,2 3,4 3,5 3,6 3,7	3,9 4,1 4,2 4,4 4,5	4,6 4,8 5,0 5,1 5,2	5,3 5,5 5,7 5,8 5,9	6,0 6,2 6,4 6,6 6,7	6,7 6,9 7,1 7,3 7,4	7,6 7,8 7,9 8,1 8,3	8,4 8,6 8,8 8,9 9,1	9,2 9,4 9,6 9,8 9,9	10,1 10,3 10,5 10,7 10,9	11,0 11,2 11,4 11,6 11,9	12,0 12,3 12,4 12,7 12,9		14,5 14,7 14,9 15,2 15,5	15,9 16,1	17,1 17,3 17,5	19,0 19,3 19,4 19,7	21,8 22,1	24,0
3600	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,4 2,6 2,7 2,8 2,8	2,9 3,2 3,3 3,5 3,6	3,6 3,9 4,0 4,2 4,3	4,5 4,8 4,9 5,1 5,2	5,4 5,6 5,8 6,0 6,1	6,2 6,5 6,6 6,8 7,0	7,0 7,3 7,5 7,7 7,8	7,9 8,1 8,3 8,5 8,7	8,8 9,1 9,3 9,5 9,7	9,8 10,1 10,2 10,5	10,7 11,0 11,2 11,4 11,7	11,8 12,1 12,3 12,5	12,8 13,1 13,3 13,6	14,0 14,3 14,5 14,8	15,4 15,7 15,9 16,2	16,7 17,0 17,2 17,5 17,9	18,0 18,3 18,5 18,8	19,2 19,5 19,7	21,4 21,7 21,9 22,3		
4500	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,7 2,8 2,9 3,0 3,1	3,3 3,6 3,8 4,0 4,0	4,1 4,4 4,6 4,8 4,9	5,1 5,5 5,7 5,9 6,0	6,1 6,5 6,7 6,9 7,1	7,1 7,5 7,7 7,9 8,1	8,1 8,4 8,7 8,9 9,1	9,1 9,4 9,6 9,9 10,1	10,2 10,5 10,8 11,0	11,3	12,3 12,7 12,9 13,2	13,5 13,9 14,1 14,4	14,7 15,0 15,3 15,6	15,9 16,2 16,5 16,9	17,4 17,7 18,0 18,4	18,7 19,1 19,3 19,7 20,2	19,9 20,3 20,6 21,0		-1-		
6000	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,9 3,1 3,3 3,4 3,5	3,5 3,9 4,2 4,4 4,6	4,5 5,0 5,2 5,5 5,6	5,8 6,2 6,5 6,8 6,9	7,0 7,4 7,7 8,0 8,2	8,1 8,6 8,9 9,2 9,4	9,3 9,7 10,0 10,3	10,3 10,8 11,1	11,6 12,0 12,3 12,7	12,7 13,2 13,5 13,9	13,8 14,3 14,6 15,0	15,0 15,5 15,8 16,3	,	1772	V	itesse	linéaire i l'équi				

L (mm)	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2360	2500	2650	2800	3000	3150	3350	3550	3750	4000
C,	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10

Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.


Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$


P_c = puissance de calcul
P_o = puissance brute transmissible par courroie
a = facteur d'arc
C_L = facteur de longueur

	$R = \frac{I}{c}$	<u>1</u>	d (mm)	=															
(tr/min)			140	150	160	170	180	190	200	212	224	236	250	265	280	300	315	335	355	400
200	1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,24	1,1 1,2 1,2 1,2 1,2	1,3 1,3 1,4 1,4 1,4	1,5 1,5 1,5 1,6 1,6	1,7 1,7 1,7 1,8 1,8	1,8 1,9 1,9 1,9 2,0	2,0 2,1 2,1 2,1 2,2	2,2 2,2 2,3 2,3 2,3	2,4 2,4 2,5 2,5 2,6	2,6 2,7 2,7 2,7 2,8	2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0	3,1 3,1 3,1 3,2 3,2	3,3 3,4 3,4 3,4 3,5	3,6 3,6 3,7 3,7 3,8	3,9 4,0 4,0 4,1 4,1	4,2 4,2 4,3 4,3 4,4	4,5 4,6 4,6 4,7 4,7	4,9 4,9 4,9 5,0 5,1	5,6 5,7 5,7 5,8 5,8
400	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	2,0 2,1 2,1 2,2 2,2	2,3 2,4 2,5 2,5 2,6	2,7 2,8 2,8 2,9 2,9	3,0 3,1 3,2 3,2 3,3	3,4 3,4 3,5 3,6 3,6	3,7 3,8 3,8 3,9 4,0	4,0 4,1 4,2 4,3 4,3	4,4 4,5 4,6 4,7 4,7	4,8 4,9 5,0 5,1 5,2	5,2 5,3 5,4 5,5 5,6	5,7 5,8 5,9 5,9 6,0	6,2 6,3 6,3 6,4 6,5	6,7 6,8 6,8 6,9 7,0	7,3 7,4 7,5 7,6 7,7	7,8 7,9 8,0 8,1 8,2	8,5 8,6 8,6 8,7 8,9	9,1 9,2 9,3 9,4 9,5	10,5 10,6 10,7 10,8 11,0
730	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	3,9 4,0 4,1 4,2 4,3	4,5 4,6 4,7 4,8 4,9	5,1 5,2 5,3 5,4 5,5	5,6 5,8 5,9 6,0 6,1	6,2 6,4 6,5 6,6 6,7	6,8 7,0 7,1 7,2 7,3	7,5 7,7 7,8 7,9 8,1	8,2 8,3 8,5 8,6 8,8	8,9 9,0 9,1 9,3 9,5	9,7 9,8 9,0 10,1 10,3	10,5 10,7 10,8 11,0 11,1	11,4 11,5 11,6 11,8 12,0	12,5 12,6 12,7 12,9 13,1	13,3 13,4 13,6 13,7 14,0	14,4 14,5 14,6 14,8 15,1	15,4 15,6 15,7 15,9 16,2	17,8 18,0 18,1 18,3 18,6
970	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	4,1 4,3 4,4 4,5 4,6	4,9 5,1 5,2 5,3 5,4	5,6 5,8 6,0 6,1 6,2	6,4 6,6 6,7 6,9 7,0	7,2 7,4 7,5 7,7 7,8	7,9 8,1 8,2 8,4 8,6	8,7 8,9 9,0 9,2 9,4	9,5 9,7 9,9 10,1 10,3	10,4 10,6 10,8 11,0 11,2	11,3 11,5 11,6 11,9 12,1	12,3 12,5 12,7 12,7 12,9 13,1	13,4 13,6 13,7 14,0 14,2	14,4 14,6 14,8 15,0 15,3	15,8 16,0 16,2 16,4 16,7	16,9 17,1 17,2 17,5 17,8	18,2 18,4 18,6 18,8 19,1	19,5 19,7 19,9 20,2 20,5	22,4 22,6 22,8 23,1 23,4
1165	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	4,7 4,9 5,1 5,2 5,4	5,6 5,9 6,0 6,2 6,3	6,5 6,8 6,9 7,1 7,2	7,4 7,7 7,8 8,0 8,2	8,3 8,5 8,7 8,9 9,1	9,2 9,4 9,6 9,8 10,0	10,1 10,3 10,5 10,7 10,9	11,1 11,3 11,5 11,7 12,0	12,1 12,4 12,5 12,8 13,0	13,1 13,4 13,5 13,8 14,1	14,3 14,5 14,7 15,0 15,3	15,5 15,8 16,0 16,2 16,5	16,7 17,0 17,2 17,5 17,8	18,3 18,6 18,8 19,1 19,4	19,5 19,7 19,9 20,2 20,6	21,0 21,3 21,5 21,8 22,2	22,5 22,8 23,0 23,3 23,7	25,7 26,0 26,2 26,5 26,9
1455	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	5,6 5,8 6,0 6,2 6,4	6,7 6,9 7,1 7,3 7,5	7,7 8,0 8,2 8,5 8,6	8,8 9,1 9,3 9,6 9,8	9,9 10,2 10,4 10,6 10,9	10,9 11,2 11,4 11,7 12,0	12,0 12,3 12,5 12,8 13,0	13,2 13,5 13,7 14,0 14,3	14,4 14,7 14,9 15,2 15,6	15,6 15,9 16,1 16,5 16,8	17,0 17,3 17,5 17,8 18,2	18,4 18,7 19,0 19,3 19,7	19,8 20,1 20,4 20,7 21,1	21,6 21,9 22,2 22,5 23,0	23,0 23,3 23,5 23,9 24,3	24,7 25,0 25,2 25,6 26,1	26,3 26,6 26,9 27,3 27,8	29,8 30,1 30,3 30,7 31,3
1745	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	6,3 6,6 6,9 7,1 7,3	7,6 7,9 8,1 8,4 8,6	8,8 9,2 9,4 9,7 9,9	10,1 10,4 10,7 11,0 11,2	11,3 11,7 11,9 12,2 12,5	12,5 12,9 13,1 13,4 13,7	13,7 14,1 14,3 14,6 15,0	15,1 15,5 15,7 16,1 16,4	16,5 16,8 17,1 17,5 17,8	17,8 18,2 18,4 18,8 19,2	19,3 19,7 20,0 20,4 20,8	20,9 21,3 21,6 22,0 22,4	22,4 22,8 23,1 23,5 24,0	24,4 24,8 25,1 25,5 26,0	25,8 26,2 26,5 26,9 27,5	27,6 28,0 28,2 28,7 29,3	29,3 29,6 29,9 30,4 31,0	32,6 33,0 33,3 33,7 34,4
2400	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	7,6 8,1 8,4 8,7 8,9	9,2 9,7 10,0 10,4 10,6	10,8 11,3 11,6 12,0 12,3	12,4 12,8 13,2 13,6 13,9	13,9 14,4 14,7 15,1 15,5	15,3 15,8 16,2 16,6 17,0	16,8 17,2 17,6 18,1 18,5	18,4 18,9 19,2 19,7 20,2	20,0 20,5 20,8 21,3 21,8	21,5 22,0 22,3 22,9 23,4	23,1 23,6 24,0 24,6 25,2	24,8 25,3 25,7 26,2 26,9	26,4 26,9 27,2 27,8 26,5	28,2 28,7 29,1 29,7 30,4	29,4 29,9 30,3 31,0 31,7			
2910	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	8,3 8,9 9,2 9,6 9,9	10,1 10,7 11,1 11,5 11,8	11,9 12,4 12,8 13,3 13,5	13,6 14,1 14,5 15,0 15,4	15,2 15,8 16,2 16,7 17,1	16,7 17,3 17,7 18,3 18,8	18,2 18,8 19,2 19,8 20,3	19,9 20,5 20,9 21,5 22,1	21,5 22,1 22,5 23,1 23,7	22,9 23,5 24,0 24,6 25,3	24,4 25,0 25,5 26,1 26,9	25,9 26,5 26,9 27,6 28,4		,.				
3600	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1.24	8,6 9,3 9,8 10,3 10,6	10,6 11,3 11,8 12,3 12,7	12,4 13,2 13,6 14,2 14,7	14,2 14,9 15,4 16,0 16,5	15,8 16,5 17,1 17,7 18,2	17,3 18,1 18,6 19,2 19,8	18,7 19,4 20,0 20,7 21,3	20,2 20,9 21,4 22,2 22,9		.,,								
4500	R < 1,06 à 1,12 à 1,25 à	1,06 1,11 1,24	7,9 8,8 9,3 10,0 10,4	9,8 10,7 11,3 12,0 12,4	11,6 12,5 13,1 13,8 14,3	13,1 14,0 14,6 15,4 16,0	,,-	7-	7-											
																	inéaire l'équili			
L (mm)	1250	1400	1600	180	0 20	000	2240	2500	2800	335	in 24	550 4	4000	4500	5000	560	10 40	100 7	100	8000
► (1111111)	1230	1400	1000	100	0 20	,00	2240	2500	2000	555	0 33	JJU 4	+000	4500	5000	300	,, 03	/	100	0000



Sélection des poulies SPB





XPB courroles TEXROPE® HFX

(5VX)

Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.

Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$

P_c = puissance de calcul P_o = puissance brute transmissible par courroie a = facteur d'arc C_ι = facteur de longueur

P ₀ =	ouissance	brute	e tran	smi	ssible	e (kW	/) po	ur L	= 33	50 n	nm e	rα =	180°	(arc d	le cor	ntact)
n _d (tr/min)	$R = \frac{D}{d}$	l	nm) =		110 1	05 100	1.40	150 1	0 170	100			004 004	050.0	45 000	015 055
200	D ~ 1.06		00 106			25 132										315 355
	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	0,6 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0	0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9	1,0	1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1	,2 1,3 ,2 1,3 ,2 1,4 ,2 1,4 ,3 1,4	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,7 1, 1,7 1, 1,7 1, 1,7 1, 1,7 1,	9 2,1 9 2,1 9 2,1 9 2,1	2,3 2,3 2,3 2,3	2,4 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7	2,9 2,9 2,9 2,9	3,0 3,3 3,1 3,3 3,1 3,4 3,2 3,4	3,6 3 3,6 3 3,6 3	,8 4,1 ,8 4,1 ,9 4,1 ,9 4,2 ,9 4,2	4,7 5,5 4,8 5,5 4,8 5,5 4,8 5,6 4,9 5,6
400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,0 1 1,0 1 1,1 1	1,3 1,5 1,3 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6	1,7 1,8 1,8 1,8 1,9	2,0 2 2,0 2 2,1 2	,2 2,5 ,3 2,5 ,3 2,6 ,3 2,6 ,4 2,6	2,8 2,8 2,9 2,9 2,9	3,1 3, 3,2 3, 3,2 3, 3,3 3, 3,3 3,	6 3,9 6 4,0 7 4,0	4,3 4,3 4,4	4,6 5,0 4,7 5,0 4,7 5,1 4,8 5,1 4,8 5,2	5,5 5,5 5,6	5,8 6,2 5,9 6,3 5,9 6,4 6,0 6,4 6,1 6,5	6,8 7 6,9 7 6,9 7	,3 7,8 ,4 7,9 ,4 7,9 ,5 8,0 ,5 8,1	9,1 10,5 9,1 10,5 9,2 10,6 9,3 10,7 9,3 10,8
730	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	1,8 2 1,8 2 1,9 2	2,2 2,6 2,3 2,7 2,3 2,7 2,4 2,8 2,4 2,8	3,1 3,2	3,5 3 3,5 4 3,6 4	,8 4,3 ,9 4,4 ,0 4,4 ,0 4,5	4,8 4,9 5,0 5,0 5,1	5,4 6, 5,5 6, 5,6 6, 5,7 6, 5,7 6,	2 6,8 3 6,9 3 7,0	7,5 7,6 7,7	8,0 8,6 8,1 8,8 8,2 8,8 8,3 8,9 8,4 9,0	9,5 9,6 9,7	10,1 10,9 10,3 11,0 10,4 11,1 10,5 11,2 10,6 11,3) 11,9 12 12,0 12 12,1 13	2,8 13,8 2,9 13,9 3,1 14	16 18,5 16,1 18,7
970	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6≤R	2,2 2 2,3 2 2,3 2 2,4 3	2,7 3,3 2,9 3,4 2,9 3,5 3,0 3,5 3,0 3,6	3,8 3,9 4,0 4,1	4,3 4 4,4 5 4,5 5	,9 5,5 ,0 5,6 ,1 5,7 ,2 5,8 ,2 5,9	6,2 6,3 6,4 6,5	7,0 7, 7,2 8, 7,3 8, 7,4 8, 7,4 8,	9 8,7 0 8,8 1 9,0 2 9,1	9,5 1 9,7 1 9,8 1 9,9 1	0,4 11,	2 12,2 3 12,3 5 12,4 6 12,6	13,1 14,1	15,2 16 3 15,4 16 4 15,5 16 5 15,7 16	5,4 17,6 5,6 17,8 5,7 17,9 5,9 18,1	20,4 23,5 20,5 23,7 20,7 23,9 20,9 24,1 21,1 24,4
1165	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,6 3 2,7 3 2,7 3 2,8 3	3,2 3,8 3,4 4,0 3,4 4,1 3,5 4,1 3,5 4,2	4,4 4,6 4,7 4,8	5,0 5 5,2 5 5,3 6 5,4 6	,7 6,5 ,9 6,6 ,0 6,7 ,1 6,8 ,2 6,9		8,3 9, 8,4 9, 8,6 9, 8,7 9, 8,8 9,	3 10,2 4 10,4 6 10,6 7 10,7	11,2 1 11,4 1 11,5 1 11,7 1	2,2 13, 2,4 13, 2,5 13,	2 14,3 4 14,5 5 14,7 7 14,8	15,5 16,6 15,7 16,8 15,8 17,0 16,0 17,2	5 18,0 19 3 18,2 19 5 18,3 19 2 18,5 19	9,4 20,7 9,6 20,9 9,7 21,1 9,9 21,3	23,9 27,7 24,1 27,9 24,3 28,0 24,5 28,3 24,8 28,6
1455	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,1 4 3,4 4 3,4 4 3,5 4	4,2 4,8 4,2 4,9 4,3 5,0 4,4 5,2 4,4 5,2	5,4 5,6 5,7 5.8	6,1 7 6,3 7 6,4 7 6,5 7	7,8 ,2 8,1 ,3 8,2 ,5 8,4 ,5 8,4	8,8 9,0 9,2 9,4	10,0 11 10,3 11 10,4 11 10,7 11	,3 12,5 ,5 12,7 ,6 13,9	13,7 1 13,9 1 14,1 1 14,4 1	4,8 16, 5,1 16, 5,3 16, 5,6 16,	0 17,4 3 17,7 4 17,8 3 18,2	18,8 20,2 19,1 20,2 19,2 20,6	2 21,8 23 4 22,0 23 5 22,2 23 22,7 24	3,4 25,1 3,7 25,3 3,9 25,5 4,4 26,1	
1745	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,8 4 3,8 4 3,9 4	4,6 5,3 4,7 5,6 4,8 5,7 4,9 5,8 4,9 5,9	6,6	7,4 8 7,5 8 7,6 8	,1 9,1 ,4 9,4 ,5 9,6 ,7 9,7 ,8 9,8	10,6 10,7 10,9	12,0 13 12,2 13 12,4 13	,2 14,6 ,4 14,9 ,6 15,0 ,8 15,3 ,0 15,4	16,3 1 16,4 1 16,7 1	7,6 19,7 7,8 19,5 8,1 19,5	20,6 2 20,8 5 21,1	21,9 23,5 22,2 23,8 22,4 24,0 22,7 24,3 23,0 24,6	3 25,6 27 3 25,8 27 3 26,1 28	7,7 29,6 3,0 29,9	33,2 38,3 33,5 38,6 33,8 38,8 34,1 39,2 34,5 39,6
2400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	4,8 6 5,0 6 5,0 6	5,7 6,8 5,0 7,2 5,2 7,4 5,3 7,5 5,3 7,6	8,6 8,7	9,6 10 9,8 1 9,9 1	0,5 11,9 0,9 12,3 1,1 12,5 1,3 12,7 1,4 12,8	13,8 14,0 14,2	15,7 17 15,9 17 16,1 18	,7 19,6 ,0 19,9	21,1 2 21,4 2 21,7 2		5 26,6 3 26,8 2 27,2	28,1 30,0 28,5 30,2 28,8 30,7 29,2 31,1 29,5 31,5	1 32,6 34 7 32,9 35 1 33,3 35	4,8 36,9 5,1 37,2 5,5 37,6	41,4 41,7 42,2
2910	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	5,5 6 5,7 7 5,8 7	5,5 7,9 5,9 8,3 7,1 8,5 7,3 8,7 7,3 8,8	9,9 10,1 10,2	11,5 13 11,6 13	2,7 14,2 2,9 14,5 3,1 14,7 3,3 14,9	16,0 16,3 16,5 16,7	18,1 20 18,4 20 18,7 20 18,9 21	,5 22,6 ,9 23,0 ,1 23,2	24,3 2 24,6 2 25,0 2 25,3 2	7,3 29,	30,3 5 30,7 9 31,1 2 31,5	31,9 34,0 32,4 34,4 32,8 34,8 33,2 35,3 33,7 35,7	1 36,7 38 3 37,0 39 3 37,5 39	3,9 9,2 9,7	
3600	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	6,3 7 6,6 8 6,7 8	3,2 9,9 3,4 10,1 3,4 10,1	11,5	13,1 13 13,4 13 13,5 13	4,1 15,9 4,7 16,5 5,0 16,8 5,3 17,1 5,4 17,3	18,9 : 19,2 : 19,4 :	21,3 23 21,7 24 21,9 24	,3 25,6 ,7 26,0 ,1 26,4 ,4 26,7	28,2 3	0.7 32.	34,5				
4500	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	7,1 8 7,4 9 7,5 9	3,2 10,2 3,9 10,8 9,2 11,2 9,4 11,4 9,5 11,5	3 12,7 2 13,1 4 13,4	14,6 16 14,9 17 15,3 17	7,4 19,5	20,9 : 21,3 : 21,8 :	23,6 26 24,0 26 24,5 27	,0 28,4 ,5 28,8 ,0 29,4							
														linéaire s a l'équilib		e à 32 m/s. poulies.
L (mm)	1250 1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3000	3150	3350	3550	3750	4000	4250	4500	4750
C ι	0,90 0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03		1,05	1,06	1,07

SPC courroies TEXROPE® VP 2

Puissance brute transmissible Po par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.


Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$

P_c = puissance de calcul P_o = puissance brute transmissible par courroie a = facteur d'arc

C_L = facteur de longueur

n _d	$R = \frac{D}{d}$	d (ı	mm) :	=													
tr/min)		200	212	224	236	250	265	280	300	315	335	355	400	450	500	560	630
200	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	2,9 3,0 3,0 3,1 3,1	3,2 3,3 3,4 3,5 3,5	3,6 3,7 3,8 3,9 3,9	4,0 4,1 4,2 4,3 4,3	4,5 4,6 4,6 4,7 4,8	4,9 5,0 5,1 5,2 5,3	5,4 5,5 5,6 5,7 5,8	6,0 6,1 6,2 6,3 6,4	6,5 6,6 6,7 6,8 6,9	7,1 7,2 7,3 7,4 7,5	7,7 7,8 7,9 8,0 8,2	9,1 9,2 9,3 9,4 9,6	10,6 10,8 10,8 11,0 11,1	12,2 12,3 12,4 12,5 12,7	14,0 14,1 14,1 14,3 14,5	16,0 16,1 16,2 16,4 16,6
400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	5,1 5,3 5,4 5,6 5,7	5,9 6,1 6,2 6,3 6,4	6,6 6,8 6,9 7,1 7,2	7,3 7,5 7,7 7,8 8,0	8,2 8,4 8,5 8,7 8,8	9,1 9,3 9,4 9,6 9,8	10,0 10,2 10,3 10,5 10,7	11,1 11,3 11,5 11,7 11,9	12,0 12,2 12,4 12,6 12,8	13,2 13,4 13,6 13,8 14,0	14,4 14,6 14,7 15,0 15,2	17,0 17,2 17,3 17,6 17,9	19,8 20,0 20,2 20,5 20,8	22,6 22,8 23,0 23,3 23,6	25,9 26,2 26,3 26,6 27,0	29,7 30,0 30,1 30,2 30,8
730	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	8,3 8,7 8,9 9,2 9,4	9,6 10,0 10,2 10,5 10,7	10,9 11,2 11,5 11,8 12,0	12,1 12,5 12,7 13,0 13,3	13,6 13,9 14,2 14,5 14,8	15,1 15,5 15,7 16,1 16,4	16,6 17,0 17,3 17,6 18,0	18,7 19,0 19,3 19,7 20,0	20,2 20,5 20,8 21,2 21,6	22,1 22,5 22,8 23,2 23,6	24,1 24,5 24,8 25,2 25,6	28,4 28,8 29,1 29,5 30,1	33,1 33,5 33,8 34,3 34,8	37,6 38,0 38,3 38,8 39,4	42,8 43,2 43,6 44,1 44,8	48,6 49,0 49,3 49,9 50,6
970	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	10,4 10,9 11,2 11,5 11,7	12,0 12,5 12,8 13,2 13,4	13,6 14,1 14,4 14,8 15,1	15,2 15,7 16,0 16,4 16,8	17,1 17,6 17,9 18,3 18,7	19,0 19,5 19,9 20,3 20,7	20,9 21,4 21,8 22,3 22,7	23,5 24,0 24,4 24,9 25,3	25,4 25,9 26,2 26,8 27,3	27,8 28,4 28,7 29,3 29,8	30,3 30,8 31,2 31,7 32,3	35,6 36,1 36,5 37,1 37,8	41,2 41,7 42,1 42,8 43,5	46,5 47,1 47,5 48,1 49,0	52,5 53,0 53,4 54,1 55,0	58,8 59,5 59,7 60,4 61,4
1165	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	11,9 12,4 12,8 13,2 13,5	13,8 14,3 14,7 15,2 15,5	15,6 16,2 16,6 17,1 17,4	17,5 18,1 18,5 19,0 19,3	19,6 20,2 20,6 21,1 21,6	21,9 22,5 22,9 23,4 23,9	24,1 24,7 25,1 25,7 26,2	27,0 27,6 28,1 28,6 29,2	29,2 29,8 30,2 30,8 31,4	32,0 32,6 33,0 33,7 34,3	34,7 35,3 35,8 36,4 37,2	40,6 41,2 41,7 42,4 43,2	46,7 47,3 47,8 48,6 49,5	52,3 52,9 53,4 54,2 55,2	58,3 59,0 59,5 60,3 61,4	64,3 64,9 65,4 66,2 67,4
1455	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	13,8 14,5 15,0 15,5 15,8	16,0 16,8 17,2 17,8 18,2	18,3 19,0 19,5 20,1 20,5	20,5 21,2 21,7 22,3 22,8	23,0 23,7 24,2 24,9 25,4	25,6 26,3 26,9 27,5 28,1	28,2 28,9 29,5 30,2 30,8	31,5 32,3 32,8 33,6 34,3	33,9 34,7 35,3 36,0 36,8	37,1 37,9 38,4 39,2 40,1	40,1 40,9 41,5 42,3 43,2	46,5 47,2 47,8 48,7 49,7	52,7 53,5 54,1 55,0 56,2	58,0 58,8 59,4 60,4 61,7		
1745	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	15,4 16,2 16,8 17,4 17,8	17,9 18,8 19,3 20,0 20,5	20,4 21,3 21,9 22,6 23,1	22,9 23,8 24,4 25,1 25,7	25,7 26,6 27,2 28,0 28,6	28,6 29,5 30,1 30,9 31,6	31,4 32,3 33,0 33,8 34,6	35,0 35,9 36,6 37,5 38,3	37,6 38,5 39,2 40,1 41,0	40,9 41,8 42,5 43,4 44,5	44,0 44,9 45,6 46,6 47,7	50,2 51,1 51,8 52,9 54,1				
2400	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	17,4 18,6 19,3 20,2 20,7	20,4 21,6 22,4 23,3 23,9	23,3 24,5 25,3 26,3 27,0	26,1 27,3 28,1 29,1 29,9	29,2 30,4 31,3 32,3 33,2	32,3 33,5 34,4 35,5 36,5	35,2 36,4 37,3 38,4 39,5	38,6 39,9 40,8 42,0 43,2	40,9 42,2 43,1 44,4 45,6							
2910	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	17,4 18,8 19,7 20,7 21,4	20,5 21,9 22,9 24,0 24,7	23,4 24,8 25,8 27,0 27,8	26,1 27,5 28,5 29,8 30,7	28,9 30,4 31,4 32,7 33,8	31,6 33,1 34,2 35,5 36,7										
3600	R < 1,06 1,06 à 1,11 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	14,6 16,4 17,6 18,8 19,6	17,4 19,2 20,3 21,7 22,6														
													Vitesse	linéaire	e supérie	eure à 3	2 m/

Sélection des poulies SPC



	1.	606			• -•													
Pou	Jlies	SPC	care	acter	ıstıq	ues	selon N	NF T-47	140 €	et ISO 41	83)							
Diar	nètres	de ré	férenc	e (ou	primit	ifs) no	rmalis	és						En ma	igre: (courroi	ies HFX	seulement
14		50 60	1 <i>7</i> 0 180	190 200	_	_	236 250	265 280	300 315				450 500	560 630	710 800			
	 ← f	•	→	V. W	_ \			Dimen	sions	cotes e	n mı	m — α	en deg	grés:				
پٰ		<u> </u> _						W _d * (=W _p)		е		f	b mini	ł mi	n ini	d _d * (=d _p)	α	W _e mini
* Pp	$\mathbf{\Lambda}$	f	$\forall I$					19		25,5±0	,5	17 ⁺²	4,8	1	9	≤315 >315	34 38	21,94 22,31
ا ا	۱۱,	Ψ,	Ψ	L	/					rs de réfé ment nom								
VP	2 SP	C		L	= lo	ngue	eur d	e réf	éren	ce sta	ndo	ard (n	nm)					
2000 2120	2240 2360	2500 2650	2800 3000	3150 3350	3460 3550	3750 4000	4250 4500	4750 5000	5300 5600		6700 7100		8500 9000	9500 10000		11800 12500		
HF	(XP	C		L	= lo	ngue	eur d	e réf	éren	ce sta	ndo	ard (n	nm)					·
2000	2120	2240	2360	2500	2650	2800	3000	3150	3350	3550	3750	4000	4250	4500	4750			



XPC courroles TEXROPE® HFX

Puissance brute transmissible Po par courroie (kW) sur la base d'une durée de vie théorique de 24000 heures.

Nombre de courroies N = $\frac{P_c}{P_o \times a \times C_L}$


P_c = puissance de calcul P_o = puissance brute transmissible par courroie a = facteur d'arc

C_L = facteur de longueur

n _d	$R = \frac{D}{d}$	d (mm)	=														
tr/min)	a	140	160	180	200	212	224	236	250	265	280	300	315	335	355	400	450	500
200	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6≤ R	1,9 2,0 2,0 2,0 2,1	2,5 2,6 2,6 2,6 2,7	3,1 3,2 3,2 3,3 3,3	3,7 3,7 3,8 3,8 3,9	4,0 4,1 4,2 4,2 4,2	4,4 4,4 4,5 4,6 4,6	4,7 4,8 4,9 4,9 4,9	5,1 5,2 5,3 5,3 5,4	5,5 5,6 5,7 5,8 5,8	6,0 6,1 6,1 6,2 6,2	6,5 6,6 6,7 6,8 6,8	7,0 7,1 7,1 7,2 7,3	7,5 7,6 7,7 7,8 7,8	8,1 8,2 8,3 8,4 8,4	9,4 9,5 9,5 9,6 9,7	10,8 10,9 10,9 11,0 11,1	12,2 12,3 12,3 12,4 12,5
400	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	3,6 3,7 3,8 3,8 3,8	4,7 4,8 4,9 5,0 5,0	5,8 5,9 6,0 6,1 6,2	6,9 7,1 7,2 7,3 7,3	7,6 7,7 7,8 8,0 8,0	8,2 8,4 8,5 8,6 8,7	8,9 9,1 9,2 9,3 9,4	9,7 9,8 10,0 10,1 10,2	10,5 10,7 10,8 10,9 11,0	11,3 11,5 11,6 11,8 11,9	12,4 12,6 12,7 12,9 13,0	13,2 13,4 13,6 13,7 13,8	14,3 14,5 14,6 14,8 14,9	15,4 15,6 15,7 15,9 16,0	17,8 18,0 18,1 18,3 18,5	20,5 20,6 20,8 21,0 21,2	23, 23, 23, 23, 23,
730	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	6,1 6,3 6,5 6,5 6,5	7,9 8,2 8,4 8,5 8,5	9,9 10,2 10,4 10,5 10,6	11,9 12,2 12,4 12,5 12,6	13,1 13,3 13,5 13,7 13,8	14,2 14,5 14,7 14,9 15,0	15,4 15,7 15,9 16,1 16,2	16,7 17,0 17,2 17,5 17,6	18,2 18,5 18,7 19,0 19,1	19,6 19,9 20,1 20,4 20,6	21,5 21,8 22,0 22,3 22,5	22,9 23,2 23,4 23,7 24,0	24,7 25,0 25,3 25,6 25,9	26,6 26,9 27,1 27,5 27,7	30,7 31,0 31,2 31,6 31,9	35,1 35,4 35,7 36,1 36,4	39, 39, 40, 40,
970	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	7,8 8,1 8,2 8,4 8,5	10,2 10,5 10,7 10,9 11,0	12,7 13,1 13,3 13,6 13,6	15,3 15,7 15,9 16,2 16,3	16,3 17,2 17,4 17,7 17,8	18,3 18,7 19,0 19,2 19,4	19,8 20,2 20,5 20,8 20,9	21,5 21,9 22,2 22,5 22,7	23,4 23,8 24,1 24,4 24,6	25,2 25,6 25,9 26,3 26,5	27,6 28,0 28,3 28,7 29,0	29,4 29,8 30,1 30,5 30,8	31,7 32,1 32,5 32,9 33,2	34,0 34,4 34,8 35,2 35,6	39,1 39,5 39,9 40,4 40,8	44,6 45,0 45,4 45,9 46,4	49, 50, 50, 51,
1165	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6≤ R	9,2 9,5 9,7 9,8 9,8	11,9 12,3 12,6 12,8 12,8	14,9 15,4 15,7 15,9 16,0	17,9 18,4 18,7 19,0 19,1	19,7 20,1 20,5 20,8 20,9	21,4 21,9 22,2 22,6 22,8	23,2 23,7 24,0 24,4 24,6	25,2 25,7 26,0 26,4 26,6	27,4 27,8 28,2 28,6 28,9	29,5 29,9 30,3 30,8 31,0	32,2 32,7 33,1 33,6 33,9	34,3 34,8 35,2 35,7 36,0	37,0 37,5 37,9 38,4 38,8	39,6 40,1 40,5 41,1 41,5	45,4 45,9 46,3 46,9 47,4	51,5 52,0 52,4 53,0 53,6	57, 57, 58, 58, 59,
1455	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	10,8 11,2 11,5 11,7 11,9	14,3 14,8 15,2 15,4 15,5	18,0 18,5 18,9 19,2 19,3	21,6 22,2 22,6 22,9 23,1	23,7 24,3 24,7 25,1 25,3	25,9 26,4 26,9 27,3 27,5	27,9 28,5 29,0 29,4 29,6	30,3 30,9 31,4 31,9 32,1	32,9 33,5 33,9 34,5 34,8	35,4 36,0 36,4 37,0 37,3	38,6 39,2 39,7 40,3 40,7	41,0 41,6 42,1 42,7 43,1	44,1 44,7 45,2 45,9 46,3	47,1 47,7 48,2 48,9 49,4	53,5 54,1 54,7 55,4 56,0	60,1 60,7 61,2 62,0 62,7	65, 66, 67, 67, 68,
1745	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	12,8 13,2 13,5 13,8 13,8	16,6 17,2 17,6 17,9 18,0	20,9 21,5 22,0 22,3 22,5	25,0 25,7 26,2 26,6 26,8	27,5 28,2 28,7 29,1 29,4	29,9 30,6 31,1 31,6 31,9	32,3 33,0 33,5 34,1 34,3	35,0 35,7 36,3 36,8 37,2	37,9 38,6 39,1 39,8 40,1	40,6 41,4 41,9 42,6 43,0	44,2 45,0 45,6 46,3 46,7	46,9 47,6 48,2 48,9 49,4	50,2 50,9 51,5 52,3 52,9	53,4 54,1 54,8 55,6 56,2	60,0 60,8 61,4 62,3 63,0	66,4 67,1 67,8 68,7 69,6	
2400	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6≤ R	16,2 16,8 17,3 17,6 17,7	21,0 21,9 22,5 22,9 23,0	26,5 27,4 28,0 28,5 28,7	31,7 32,6 33,3 33,9 34,1	34,7 35,6 36,3 36,9 37,2	37,6 38,5 39,2 39,9 40,3	40,4 41,4 42,1 42,8 43,2	43,6 44,5 45,3 46,1 46,5	46,8 47,8 48,5 49,4 49,9	49,9 50,8 51,6 52,5 53,1	53,7 54,7 55,5 56,4 57,1	56,3 57,3 58,1 59,1 59,8	59,5 60,5 61,4 62,4 63,2	30,2	00,0	07,0	
2910	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	18,3 19,2 19,7 20,1 20,2	23,8 24,9 25,6 26,1 26,2	29,9 31,0 31,8 32,4 32,6	35,6 36,7 37,5 38,3 38,6	38,8 40,0 40,8 41,6 41,9	41,9 43,0 43,9 44,7 45,1	44,8 45,9 46,8 47,7 48,2	47,9 49,1 50,0 51,0 51,5	51,1 52,3 53,2 54,2 54,8	30,1	<i>57</i> ,1	37,0	00,2				
3600	R < 1,06 1,06 à 1,12 1,12 à 1,24 1,25 à 1,59 1,6 ≤ R	20,4 21,4 22,2 22,7 22,8	26,5 27,8 28,8 29,5 29,7	33,0 34,6 35,5 36,3 36,7	38,9 40,5 41,6 42,6 43,0	41,9 43,5 44,6 45,7 46,2	44,9 46,5 47,7 48,8 49,3	48,0 49,5 50,5 51,6 52,0	01,0	<u> </u>								
		·																
														Vitesse	linéaire	supérie	eure à 3	82 m.

Calcul d'une transmission (courroies classiques \$ 84)

Notations et unités



- D Diamètre primitif de la
- grande poulie (mm) Vitesse de la grande n_D poulie (tr/min)
- Diamètre primitif de la petite poulie (mm) d
- Vitesse de la petite poulie n_{d} (tr/min)
- R Rapport de transmission
- Vitesse linéaire des courroles (m/s)
- Е Entraxe réel (mm)
- Entraxe souhaité (mm) E'
- Longueur primitive théorique de la courroie (mm)
- Longueur primitive de la courroie (mm)

- P_{nom} Puissance absorbée par la machine ou puissance nominale du moteur (kW)
- Facteur de service
- Puissance de calcul (kW)
- Puissance brute transmissible par
- courroie (kW) Facteur de correction de longueur de courroie
- Arc de contact des courroies avec la petite poulie (degré)
- Facteur de correction a d'arc de contact
- Ν Nombre de courroies nécessaires

Formules

- Rapport: $R = \frac{n_d}{n_D} = \frac{D}{d}$ toujours ≥ 1 (en transmission multiplicatrice: grande poulie sur arbre moteur)
- Vitesse linéaire: $V = \frac{n_d \times d}{19100} = \frac{n_D \times D}{19100}$
- Entraxe: recommandé: 0,7 (D + d) < E < 2 (D + d) - calculé à partir de L $E = \frac{L - 1,57 (D + d)}{2} - \frac{(D - d)^2}{4[L - 1,57 (D + d)]}$
 - plus simplement si R≤3 $E = E' + \frac{L L_h}{2}$
- Longueur de courroie: $L_h = 2E' + 1,57 (D + d) + \frac{(D d)^2}{4E!}$
- Facteur d'arc (et arc de contact sur petite poulie): voir tableau en fonction de $\frac{D-d}{F}$ repris pour chaque section
- Facteur de correction de longueur C₁: voir tableau pour chaque section
- Nombre de courroies: $N = \frac{P_{nom} \times S}{P_{o} \times a \times C_{i}} = \frac{P_{c}}{P_{o} \times a \times C_{i}}$
- Tension, implantation et réglage, voir pages 32 37.

REMARQUE

Utilisez le questionnaire-transmission à la page 49 (à photocopier).

CHOIX DE LA SECTION

- Déterminer le facteur de service S
- Calculer la puissance de calcul:

$$P_c = P_{nom} x S$$

• Choisir la section de courroie en fonction de la puissance de calcul Pc et de la vitesse nd de la petite

CHOIX DU DIAMETRE DES POULIES

• Calculer le rapport de transmission:

$$R = \frac{n_d}{n_D}$$
 ou $R = \frac{D}{d}$

- Choisir les diamètres de poulies d'abord d puis D
 - Choisir les diamètres standard aussi grands que possible afin de réduire le nombre de gorges
- Vérifier que la vitesse de la courroie n'excède pas la valeur limite:

$$V = \frac{n_d \times d}{19100} = \frac{n_D \times D}{19100}$$

CHOIX DE LA LONGUEUR DES COURROIES

• Calculer la longueur de référence L_h théorique de la

$$L_h = 2E' + 1,57 (D + d) + \frac{(D - d)^2}{4E'}$$

- Choisir la longueur de référence standard L la plus proche de celle calculée

• Calculer l'entraxe réel:

$$E = \frac{L - 1,57 (D + d)}{2} - \frac{(D - d)^2}{4[L - 1,57 (D + d)]}$$

ou plus simplement: $E = E' + \frac{L - L_{th}}{2}$

CALCUL DU NOMBRE DE COURROIES

- P_o puissance brute transmissible par courroie en fonction de d, R et n_d pour $\alpha=180^\circ$ et longueur primitive de base
- Rechercher le facteur d'arc a en fonction de $\frac{D-d}{F}$
- Rechercher le facteur de longueur C.
- Calculer le nombre de courroies:

$$N = \frac{P \times S}{P_{\circ} \times \alpha \times C_{\iota}} = \frac{P_{\circ}}{P_{\circ} \times \alpha \times C_{\iota}}$$

SOLUTION



EXEMPLE

Machine motrice: moteur électrique $-P_{nom} = 30 \text{ kW} - n_d = 1440 \text{ tr/min}$

Machine conduite: $n_D = 645$ tr/min — couple uniforme Conditions d'utilisation: 24h/24 en atmosphère normale

Entraxe souhaité: E' = 900 mm

Voir page 28

Voir graphique page 28

Courroies S 84 $C - 22 \times 14$

Voir diagramme page 31

- Rapport R = $\frac{n_d}{n_D} = \frac{1440}{645} = 2,23 \approx 2,24$
- Choix de d = 224 mm et D = 500 mm
- Vitesse linéaire de la courroie:

$$V = \frac{224 \times 1440}{19100} = 16.9 \text{ m/s}$$

$$V < 35 \text{ m/s}$$

Choix de la longueur primitive standard:

Voir tableaux:

• Longueur de référence théorique pour E' = 900 mm

$$L_h = 2 \times 900 + 1,57 (500 + 224) + \frac{(500 - 224)^2}{4 \times 900} = 2958 \text{ mm}$$

- Longueur de référence standard choisie L = 2955 mm
- Entraxe réel pour L = 2955 mm:

$$E = \frac{2955 - 1,57 (500 + 224)}{2} - \frac{(500 - 224)^2}{4[2955 - 1,57 (500 + 224)]} = 898,7 \text{ mm}$$

ou plus simplement: $E = 900 + \frac{2955 - 2958}{2} = 898,5 \text{ mm}$

Voir tableaux:

• Puissance brute transmissible par courroie $P_{\circ} = 12.9 \text{ kW}$

$$P_0 = 12,9 \text{ kW}$$

•
$$\frac{D-d}{E} = \frac{500-224}{898,7} = 0.31 \text{ d'où facteur d'arc } a = 0.96$$

- Facteur de longueur C₁ = 0,94
- Nombre de courroies

$$N = \frac{37.5}{12.9 \times 0.96 \times 0.94} = 3.22$$

Poulie motrice: Poulie conduite: **Courroies:**

4 C - 224 4 C - 500

4 courroies C113


Facteurs de service avec moteur électrique courant

Condit de fonction		Couple uniforme	Couple variable	Couple très variable
Nombre	8	1,06	1,18	1,32
d'heures de	16	1,18	1,32	1,50
marche par jour	24	1,25	1,40	1,60

- a) Dans le cas de moteur:
 - à couple de démarrage élevé;
 - synchrone;
 - Diesel à 1 ou 2 cylindres, multiplier le facteur de service par le coefficient 1,18.
- b) Dans le cas de démarrages fréquents ou d'inversions fréquentes de marche, multiplier le facteur de service par le coefficient 1,12.

Dans le cas où a et b existent simultanément, les deux coefficients sont à appliquer au facteur de service.

Choix de la section de courroie \$ 84



Remarque:

Au voisinage d'une ligne de démarcation entre deux sections de courroies, il peut être avantageux de comparer les deux sections au point de vue encombrement et prix.



Courroies classiques TEXROPE® S 84

- Puissance brute transmissible P_o par courroie (kW)
 Facteur de correction de longueur C_L pour α = 180°

Sectio	n Z															
n _d	d (mn	n) =														
(tr/min)	63	67	71	75	80	85	90	95	100	106	112	118	125	132	140	150
730 970 1165 1455 1745 2400 2910 3600 4500	0,47 0,59 0,67 0,79 0,89 1,10 1,24 1,38 1,51	0,54 0,67 0,77 0,91 1,04 1,29 1,46 1,64 1,81	0,61 0,76 0,87 1,03 1,18 1,48 1,68 1,90 2,11	0,67 0,84 0,97 1,15 1,32 1,66 1,89 2,15 2,39	0,75 0,95 1,10 1,31 1,50 1,89 2,15 2,45 2,74	0,84 1,05 1,22 1,45 1,67 2,12 2,41 2,75 3,07	0,92 1,16 1,34 1,60 1,85 2,34 2,67 3,04 3,39	1,00 1,26 1,46 1,75 2,02 2,56 2,92 3,32 3,69	1,08 1,37 1,59 1,90 2,19 2,77 3,16 3,60 3,99	1,17 1,49 1,73 2,07 2,39 3,03 3,45 3,92 4,32	1,27 1,61 1,87 2,24 2,58 3,28 3,73 4,22 4,63	1,36 1,73 2,01 2,41 2,78 3,52 4,01 4,52 4,92	1,47 1,87 2,18 2,60 3,00 3,80 4,32 4,85 5,23	1,58 2,01 2,34 2,80 3,23 4,07 4,61 5,16 5,51	1,70 2,17 2,52 3,02 3,48 4,38 4,94 5,49 5,78	1,86 2,36 2,75 3,28 3,78 4,75 5,34 5,88 6,06
L (mm)	420	480	565	630	750	865	940	1041	1140	1240	1380	1495	1665	1765	2100	2360
C ₁	0,77	0,81	0,84	0,88	0,91	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19

Sectio	n A															
n _d	d (mn	n) =														
(tr/min)	7 1	75	80	85	90	95	100	106	112	118	125	132	140	150	160	170
730 970 1165 1455 1745 2400 2910 3600 4500	0,66 0,80 0,91 1,05 1,18 1,41 1,53 1,63 1,63	0,76 0,93 1,06 1,24 1,40 1,69 1,86 2,01 2,06	0,88 1,09 1,25 1,47 1,66 2,03 2,26 2,47 2,58	1,00 1,25 1,44 1,69 1,93 2,37 2,65 2,92 3,07	1,13 1,41 1,62 1,92 2,19 2,71 3,03 3,35 3,55	1,25 1,57 1,81 2,14 2,44 3,04 3,41 3,78 4,00	1,37 1,72 1,99 2,36 2,70 3,36 3,78 4,19 4,43	1,51 1,91 2,21 2,62 3,00 3,75 4,21 4,66 4,92	1,66 2,09 2,42 2,88 3,30 4,12 4,63 5,12 5,37	1,80 2,27 2,63 3,14 3,60 4,49 5,04 5,56 5,78	1,97 2,49 2,88 3,43 3,94 4,91 5,50 6,04 6,22	2,13 2,69 3,13 3,72 4,27 5,33 5,95 6,49 6,60	2,32 2,93 3,40 4,05 4,65 5,78 6,44 6,98 6,97	2,55 3,23 3,74 4,46 5,11 6,33 7,02 7,52	2,78 3,52 4,08 4,86 5,56 6,86 7,56 8,00	3,00 3,80 4,41 5,25 6,00 7,36 8,06 8,40
L (mm)	640	730	855	955	1135	1310	1430	1580	1730	1885	2090	2270	2530	2680	3180	3580
C,	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,16

Sectio	n B															
n _d	d (mn	n) =														
(tr/min)	112	118	125	132	140	150	160	170	180	190	200	212	224	236	250	265
400	1,13	1,27	1,42	1,57	1,75	1,97	2,18	2,39	2,61	2,82	3,03	3,28	3,52	3,77	4,06	4,36
730	1,80	2,03	2,30	2,56	2,86	3,22	3,59	3,95	4,31	4,66	5,02	5,44	5,85	6,26	6,74	7,24
970 1165	2,23 2,53	2,52 2,87	2,85 3,27	3,19 3,66	3,57 4,10	4,04 4,65	4,50 5,18	4,96 5,71	5,41 6,24	5,86 6,75	6,31 7,26	6,83 7,86	7,35 8,45	7,86 9,03	8,45 9,69	9,07 10,39
1455	2,94	3,35	3,82	4,29	4,82	5,46	6,10	6,73	7,34	7,94	8,53	9,22	9,89	10,55	11,29	12,05
1745	3,29	3,76	4,30	4,84	5,44	6,18	6,90	7,60	8,29	8,95	9,60	10,35	11,08	11,77	12,54	13,32
2400 2910	3,87 4,10	4,46 4,76	5,13 5,50	5,78 6,21	6,51 6,99	7,39 7,91	8,24 8 <i>,77</i>	9,04 9,57	9,80 10,30	10,52 10,95	11,20 11,54	11,96 12,14	12,65 12,63	13,26	13,89	
3600	4,10	4,80	5,57	6,30	7,06	7,93	8,68	9,32	9,83	10,73	11,54	12,14	12,03			
4500	3,48	4,14	4,83	5,43	6,01	·	·									
L (mm)	790	930	1145	1290	1465	1690	1875	2040	2245	2445	2840	3250	3890	4740	5640	7140
C,	0,77	0,81	0,85	0,88	0,91	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,05	1,08	1,12	1,16	1,20	1,25
OL.	0,77	0,01	0,00	0,00	0,71	0,74	0,70	0,70	1,00	1,02	1,00	1,00	1,12	1,10	1,20	1,23

Courroies classiques TEXROPE® S 84

- Puissance brute transmissible Po par courroie (kW)
- Facteur de correction de longueur C_L pour α = 180°


Sectio	n C															
n _d	d (mn	n) =														
(tr/min)	170	180	190	200	212	224	236	250	265	280	300	315	335	355	375	400
200	1,68	1,87	2,06	2,25	2,47	2,7	2,92	3,18	3,46	3,73	4,09	4,37	4,72	5,08	5,44	5,88
400	2,95	3,3	3,66	4,01	4,43	4,85	5,26	5,74	6,26	6,76	7,43	7,93	8,59	9,25	9,9	10,7
730	4,70	5,30	5,90	6,49	7,20	7,90	8,59	9,39	10,24	11,08	12,18	12,99	14,06	15,10	16,13	17,39
970	5,77	6,54	7,29	8,04	8,93	9,81	10,67	11,67	12,71	13,74	15,00	16,06	17,34	18,58	19,78	21,23
1165 1455	6,54 7,49	7,42 8,53	8,29 9,55	9,16 10,56	10,1 <i>7</i> 11, <i>7</i> 3	11,1 <i>7</i> 12,88	12,16 13,99	13,28 15,26	14,45 16,56	15,60 17,81	17,08 19,40	18,16 20,53	19,54 21,94	20,86 23,24	22,13 24,44	23,62 25,76
1745	8,23	9,40	10,53	11,64	12,93	14,16	15,36	16,68	18,03	19,29	20,83	21,89	23,15	24,23	25,12	23,70
2400	9,03	10,35	11,59	12,77	14,09	15,30	16,40	17,53	18,56	19,39	20,00	21,07	20,13	24,20	25,12	
2910	8,70	9,98	11,14	12,19	13,28	14,19		.,,00	. 0/00	. , , , ,						
3600	6,70	7,66	,	,		ĺ										
			. =	2252	0.40.5			0.40.5	0700	4200						10/00
L (mm)	1120	1430	1700	2050	2425	2805	3120	3425	3730	4120	4465	5055	6060	7640	9165	10690
C,	0,74	0,79	0,83	0,87	0,90	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,10	1,15	1,19	1,22

Sectio	n D															
n _d (tr/min)	d (mm 300	1) = 31	15	335	35	5	375	400	0	425	450)	500	560		600
200 400 730 970 1165 1455 1745 2000 2200	6,13 11,05 17,91 21,98 24,67 27,55 28,89 28,62 27,37		,92 ,32 ,69 ,54 ,51 ,73	7,22 13,06 21,17 25,91 28,96 31,98 32,93 31,80	7,8 14, 22, 28, 31, 34,	19 99 07 27 26	8,44 15,32 24,78 30,16 33,47 36,34 36,39	9,2 16,7 26,9 32,6 36,0 38,6	71 97 98 97	9,96 18,08 29,10 35,10 38,49 40,65	10,7 19,4 31,1 37,3 40,7 42,2	4 8 9 2	12,2 22,12 35,17 41,63 44,58	13,96 25,26 39,65 46,02 48,08	5 3 4 2 4	15,12 27,3 42,41 48,51
L (mm)	2875	3425	4000	4325	4825	5345	6000	6320	6870	7640	8400	9165	10690	12210	13735	15260
C _L	0,83	0,87	0,90	0,92	0,94	0,96	0,99	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,11	1,14	1,17	1,19

Vitesse supérieure à 32 m/s. Veiller à l'équilibrage des poulies.




Sélection des poulies



Pour les courroies de section classique Z, A, B et C,

utiliser les poulies pour courroies étroites décrites respectivement: page 15: section SPZ

page 15: section SPZ page 18: section SPA page 21: section SPB page 24: section SPC.



Critères de longévité d'une transmission

Notions théoriques

La transmission d'une puissance par une courroie entraîne dans chacun des brins de cette courroie la présence d'efforts de traction de plusieurs natures:

- l'effort de traction lié au couple à transmettre;
- un effort de traction, conséquence de la force centrifuge qui tend à faire échapper la courroie de sa gorge;
- un effort de traction résultant de la flexion instantanée de la courroie au moment où elle aborde chacune des gorges de poulie.

C'est la répétition cyclique de ces efforts de traction qui crée une fatigue en service, dont le taux est pris en considération pour la détermination des puissances brutes transmissibles. Le raisonnement est le suivant:

On considère qu'au cours de sa vie, une courroie de longueur déterminée pourra effectuer un certain parcours à une certaine vitesse. On introduit aussi une notion de vitesse d'usure, vitesse "fictive" à laquelle est consommée une courroie de longueur déterminée. De cette vitesse et du parcours connu découle la durée de ce parcours, en d'autres termes la **durée de vie — théorique —** de la courroie.

Les tables de puissances transmissibles présentées dans les pages qui précèdent sont établies sur ces bases théoriques pour une durée de vie de 24000 heures.

Sélection d'une transmission

- Considérant ces notions théoriques, il faut veiller au **bon choix du facteur de service** à appliquer à la puissance à transmettre. C'est en effet le facteur de service qui doit prendre en compte le passage de la théorie à la pratique: sa valeur doit intégrer l'ensemble des conditions particulières dans lesquelles fonctionne la transmission étudiée (fréquence des démarrages, irrégularités de régime, milieu extérieur,...).
- Se souvenir également que **l'effort de flexion** dû à l'enroulement sur la **petite poulie** (cintrage) est particulièrement nuisible à la longévité de la courroie. Adopter donc des diamètres de poulies aussi grands que l'encombrement le permet, et en tous cas **jamais** inférieurs aux diamètres minimaux indiqués.

Tension

Outre l'indispensable respect des règles et consignes pratiques de parallélisme des arbres et d'alignement de la transmission, la **tension** des courroies en service reste le dernier facteur important de leur longévité. Il faut savoir que l'entraînement par courroies s'accompagne d'un glissement comparable à celui d'un moteur électrique asynchrone; il doit rester contenu dans des limites raisonnables. Trop peu tendues, les courroies périssent par glissement excessif (échauffement) ou bien elles n'absorbent pas les pointes de couple auxquelles elles peuvent être soumises.

Il est **très important** de noter qu'une tension de pose ou un allongement installé au départ ne se maintient pas dans le temps. Les courroies se rodent à l'usage et prennent un allongement rémanent non négligeable qui diminue d'autant l'allongement utile restant ou **allongement efficace**.

Les valeurs de tension — ou d'allongement — indiquées dans les pages qui suivent sont toujours des **valeurs** de tension — ou d'allongement — efficace.



Implantation

D'une manière générale, préférer les montages avec entraxe réglable. Les montages à entraxe fixe nécessitent l'utilisation d'un galet tendeur: voir pages 36 - 37.

Dans le cas **d'entraxe réglable** (moteur ou machine sur glissières), réserver de part et d'autre de l'entraxe réel une course de réglage pour permettre la mise en place et la reprise de tension des courroies.

$$x + y = 0.045 L$$
 avec $L = longueur de courroie; $x = 0.030 L;$
 $y = 0.015 L$$


Dans le cas **d'entraxe fixe**, ménager au galet tendeur une course suffisante tenant compte de ce qui précède.

Mise sous tension d'une transmission

Contrôle par la flèche

A utiliser de préférence pour les transmissions de petite puissance ou de faible entraxe.

Les courroies étant montées sur les poulies correctement alignées, écarter le moteur — ou appliquer le galet tendeur sur les courroies — jusqu'à ce que les deux nappes ne présentent plus de flèche appréciable. Tendre progressivement les courroies en faisant tourner la transmission quelques tours entre chaque reprise de tension et en mesurant, sur une courroie située au centre de la nappe, la flèche f obtenue au milieu d'un brin rectiligne sous l'effort de flexion F calculé et exercé perpendiculairement au brin de la courroie.



Contrôle par l'allongement

A utiliser de préférence pour les transmissions de forte puissance, à grand entraxe; ou utilisant une courroie jumelée.

Les courroies étant montées sur les poulies correctement alignées, écarter le moteur — ou appliquer le galet tendeur sur les courroies — jusqu'à ce que les deux nappes ne présentent plus de flèche appréciable.


Tracer sur le dos d'une courroie située au centre de la nappe — ou sur la courroie jumelée — deux traits fins transversaux aussi éloignés l'un de l'autre que possible en veillant à ce qu'ils demeurent ensemble sur la partie rectiligne du brin de la courroie. Tendre progressivement les courroies en faisant tourner la transmission quelques tours entre chaque reprise de tension jusqu'à ce que la longueur entre repères soit augmentée du pourcentage figurant dans le tableau ci-dessous.

Exemple: une distance initiale de 1000 mm entre les deux repères sera amenée par le jeu de la tension et selon le cas à 1 006 mm (+ 0,6%), 1008 mm (+ 0,8%) et 1010 mm (+ 1%).

Allongement efficace moyen en %		Couples moteur et résistant uniformes	Couple moteur ou résistant variable	Couple moteur ou résistant très variable
	Courroies étroites	0,6	0,8	1
	Courroies classiques	0,5	0,6	0,8

Les valeurs d'allongement en % indiquées dans ce tableau, et celles qui résultent de l'application des formules pour le calcul de l'effort de flexion, correspondent à des valeurs efficaces de fonctionnement. Pour tenir compte de l'effet de rodage, il est donc recommandé d'effectuer, après quelques heures de service, une reprise de tension qui aura pour effet de retrouver les valeurs d'origine — A% ou effort de flexion — nécessaires au bon fonctionnement de la transmission.

Calcul de tension



NOTATIONS Rappels et compléments

T	Tension statique par brin	daN
а	Facteur de correction d'arc	
P_{nom}	Puissance nominale	kW
\mathbf{P}_{C}	Puissance de calcul	kW
Ν	Nombre de courroies	
٧	Vitesse linéaire	m/s
k	Coefficient lié à la vitesse linéaire	
L	Longueur de portée	mm
Е	Entraxe	mm
f	Flèche	mm
F	Effort de flexion	daN
R_{s}	Réaction statique sur arbre	daN
ß	Angle d'inclinaison	0
α	Arc de contact des courroies sur la petite poulie	0

Coefficient k lié à la masse linéaire des courroies

SPZ	0,007	XPZ	0,069	Z	0,006
SPA	0,012	XPA	0,122	Α	0,011
SPB	0,019	XPB	0,192	В	0,019
SPC	0,038	XPC	0,328	С	0,031
				D	0,059

RAPPEL DES DONNEES Transmission XPB calculée à la p. 11

- Moteur électrique
- Pompe centrifuge
- Entraxe
- Facteur de correction d'arc
- Diamètre poulie motrice
- Diamètre poulie réceptrice
- Vitesse linéaire
- Nombre de courroies retenues

FORMULES

CALCUL DE LA TENSION STATIQUE PAR COURROIE

$$T = \frac{50 (2,5 - a) P_{\text{nom}}}{aNV} + kV^2$$

a: fonction de $\frac{D-d}{E}$ et de l'angle α

k: voir tableau ci-dessous

CALCUL DE LA PORTEE

$$L = E \sin \frac{\alpha}{2} = E \cos \beta$$

ou encore L = E
$$\left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{D - d}{F}\right)^2\right]$$

CALCUL DE LA FLECHE

$$f = \frac{L}{100}$$

CALCUL DE L'EFFORT DE FLEXION POUR UNE VALEUR DE FLECHE EGALE A 1% DE LA LONGUEUR DE PORTEE

$$F \simeq \frac{T}{25}$$

CALCUL DE LA REACTION STATIQUE SUR ARBRE

(effort de rapprochement des paliers)

R, = 2NT cos
$$\beta$$
 avec β = 90 - $\frac{\alpha}{2}$

$$\alpha$$
 = fonction de $\frac{D - d}{E}$



$$P_{\text{nom}} = 45 \text{ kW} \ \text{a} \ 1455 \text{ tr/min} - P_{\text{C}} = 50.4 \text{ kW} \\ n_{\text{D}} = 1300 \text{ tr/min} \\ E = 601.6 \text{ mm} \\ a = 1 \\ d = 180 \text{ mm} \\ D = 200 \text{ mm} \\ V = 13.7 \text{ m/s} \\ 4 \text{ XPB } 1800 \\ \end{array}$$

EXEMPLE DE CALCUL

TENSION STATIQUE PAR BRIN

$$T = \frac{50 (2,5-1) 45}{4 \times 13,7} + 0.02 \times 13.7^{2}$$

$$T = 65.3 \text{ daN}$$

PORTEE

$$L = 601.6 \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{200 - 180}{601.6} \right)^2 \right]$$

L = 601,5 mm

FLECHE

f = 6 mm

EFFORT DE FLEXION

$$F \simeq \frac{65,3}{25} = 2,6 \text{ daN}$$

REACTION SUR ARBRES

$$\alpha = 180^{\circ}$$
 $\beta = 90 - \frac{180}{2} = 0$

 $\cos \beta = 1$

 $R_s = 2 \times 4 \times 65, 3 = 522 \text{ daN}$


RODAGE DES COURROIES

L'adaptation des flancs de la courroie à la gorge de la poulie ainsi qu'un tassement interne des constituants a pour effet de faire diminuer la tension de pose installée.

Pendant les premières minutes de fonctionnement, il se crée un allongement apparent de la courroie supérieur au véritable allongement de l'armature.

Dès mise en route, l'allongement installé chute par adaptation de la courroie pour tendre vers une valeur stable (A_s), égale selon le type de courroie à 60 à 70% de la valeur d'origine. **Retendre** après une période de rodage (quelques heures) en appliquant un effort de tension supplémentaire de 50 à 60% de la valeur initialement installée. Il y a nouvelle perte rapide de tension puis stabilisation à la valeur d'allongement efficace (A_{eff}) souhaitée.

Le graphique illustre l'évolution de l'allongement dans le processus à une retension décrit ci-dessus.



Vérifier de nouveau la tension après 24 h ou 48 h de fonctionnement. Retendre à nouveau si nécessaire.

Emploi de galets tendeurs

Les galets tendeurs peuvent être utilisés:

- sur des transmissions sans possibilité de réglage d'entraxe entraxe fixe pour assurer la tension des courroies;
- sur des transmissions à grand entraxe lorsque le couple à transmettre, irrégulier, provoque des battements dont il convient de réduire l'amplitude: on utilise alors le terme de **galet rupteur**.


Tendeur ou rupteur, un galet impose toujours un effort de flexion supplémentaire aux courroies d'une transmission dont les performances sont alors réduites. De ce point de vue, afin de minimiser ces réductions de performance, il faudra considérer 4 implantations possibles pour un **galet plat** ou un **galet à gorges**:

- placé sur nappe conduite ou sur nappe motrice,
- intérieur ou extérieur à la nappe de courroies.

Respectez les préconisations qui suivent dans lesquelles


- M est la poulie motrice,
- R la poulie réceptrice,
- d_p le diamètre de la petite poulie,
- d_a le diamètre du galet.

1. Galet sur nappe conduite à l'intérieur



- Implantation la plus fiable et la plus sûre si: dg ≥ dp
- Placé de telle sorte que l'arc de contact sur la petite poulie ne soit pas trop diminué par rapport à une transmission similaire à 2 poulies; assez près donc de la poulie réceptrice.
- Le galet est à gorges: impérativement pour courroies étroites; recommandé vivement pour courroies classiques. Il peut être plat pour courroies jumelées.
- Bloqué en position, de préférence à un galet mobile sous l'action d'un ressort, surtout si le régime est variable. Impérativement bloqué s'il y a inversion de marche.


2. Galet sur nappe conduite à l'extérieur



- Disposition à **éviter** car il y a contre-flexion de la courroie, fort préjudiciable à ses constituants.
- Toutefois, on peut envisager une telle disposition en galet rupteur.
- Dans ce cas, le galet est évidemment plat avec d_g>1,5 d_p. Veiller au minimum de contre-flexion.
- Position: le plus près possible de la poulie motrice ou de telle sorte que l'entrée des courroies dans les gorges de la poulie réceptrice ne soit pas défavorisée par un léger déplacement latéral des courroies sur le galet.




3. Galet sur nappe motrice à l'intérieur



- Mêmes remarques que pour la solution 1 concernant le diamètre et le positionnement, mais cette solution est moins favorable, le cintrage s'effectuant sous tension maximum de la courroie.
- Le galet doit ici impérativement être bloqué en position, et de manière rigide en particulier à fixation bilatérale.

4. Galet sur nappe motrice à l'extérieur



 Disposition la moins souhaitable, la contreflexion s'effectuant sous tension maximum de la courroie.
 Cette solution ne doit être envisagée que si aucune autre n'est possible.


Ne pas l'utiliser en galet tendeur.

En galet rupteur, il faut:


- que d_a soit le plus grand possible;
- qu'il soit placé le plus près possible de la poulie réceptrice;
- que la contre-flexion soit minimum;
- qu'il soit bloqué en position rigidement, de façon bilatérale.

Accessoires

1. Outil d'alignement pour poulies



2. Gabarit de contrôle




L'outil d'alignement laser TEXROPE® ATX offre une méthode rapide et précise pour mesurer le désalignement.

- Pour les courroies trapézoïdales et synchrones.
- Détecte le désalignement parallèle et angulaire des poulies.
- Pour les machines montées horizontalement et verticalement.
- L'alignement est effectué par un seul opérateur.
- Egalement approprié pour les poulies non-magnétiques.
- Précision de calibrage: décalage < 0,5 mm; angle < 0,1°.
- Cibles: 2 cibles magnétiques avec un axe réglable.

Le gabarit permet:

- d'identifier les sections de courroies classiques et étroites;
- de vérifier l'angle et l'état des gorges des poulies;
- de déterminer le type d'une poulie multi-gorges (standard ou jumelée).

3. Mesureur de courroies



Le mesureur, de fabrication robuste en métal, permet de mesurer les courroies trapézoïdales classiques et étroites dont les longueurs primitives sont comprises entre 540 et 2500 mm, soit environ 60% du nombre des courroies industrielles commercialisées.

On obtient la longueur intérieure, et également la longueur primitive **par lecture directe**.

La mesure obtenue n'est cependant qu'une valeur indicative, la longueur exacte d'une courroie de transmission devant toujours s'effectuer **sous tension** (méthode normalisée rappelée dans le catalogue).

4. Tensiomètre



Le tensiomètre permet de mesurer la tension statique d'une courroie de transmission au cours d'un arrêt de l'installation.

On peut donc:

- vérifier qu'une nouvelle installation a été faite correctement;
- faire des vérifications périodiques pour s'assurer que les courroies restent correctement tendues.

Cet appareil est fourni avec un abaque de calcul. Il convient surtout aux installations équipées d'un jeu de courroies et dans lesquelles l'entraxe est suffisamment important.



Liste des références: courroies classiques

TEXROPE® S 84

	Z - 10 >	ς 6			A - 13 >	c 8		A - 13 x 8				B - 17 x 11			
Référence	Code	Li	L _d	Référence	Code	Li	L _d	Référence	Code	Li	L,	Référence	Code	Li	L _d
courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm
1000425	Z15 1/2	400	422	1300441	A16	425	455	1301610	A62	1575	1610	1700695	B26	650	690
1000435 1000442	Z16 Z17	415	435 450	1300483 1300505	A18	457	490	1301620	A62 1/2	1600	1620	1700745 1700772	B28 B29	710 745	745 705
1000442	Z17 Z17 1/4	425 438	460	1300505	A19 A20	475 525	505 555	1301625 1301651	A63 A64	1615 1625	1645 1655	1700772	B30	745 750	785 790
1000433	Z17 1/4 Z18	480	500	1300570	A20 A21	540	570	1301670	A65	1650	1680	1700770	B31	790	835
1000505	Z18 3/4	490	505	1300595	A22	565	595	1301710	A66	1676	1706	1700860	B32	825	860
1000515	Z19	500	515	1300620	A23	590	620	1301730	A67	1700	1730	1700870	B32 1/4	830	870
1000520	Z19 1/2	505	520	1300630	A23 1/2	600	630	1301750	A67 1/2	1725	1755	1700875	B32 1/2	835	875
1000528	Z20	515	540	1300635	A24	610	640	1301756	A68	1750	1 <i>775</i>	1700900	B34	850	900
1000540	Z20 1/2	525	550	1300663	A25	630	663	1301785	A69	1760	1790	1700919	B35	889	930
1000578	Z22	560	590	1300675	A25 1/2	650	680	1301800	A70	1775	1810	1700925	B35 3/4	895	940
1000584	Z22 1/4	565	595	1300684	A26	670	700	1301828	A71	1800	1835	1700934	B36	900	950
1000615	Z23 3/4	600	630	1300716	A27	700	730	1301854	A72	1825	1860	1700960	B36 3/4	920	965
1000621	Z24	608	635	1300745 1300755	A28	710	745	1301880	A73	1854	1885	1700970	B37	925	970
1000640 1000667	Z25 Z25 1/2	630 655	650 675	1300755	A28 1/2 A29	740 750	770 780	1301905 1301931	A74 A75	1880 1900	1915 1940	1700995 1701000	B37 1/2 B38	950 965	985 1010
1000690	Z26	670	690	1300707	A29 1/2	760	790	1301960	A76	1930	1960	1701000	B38 1/2	975	1020
1000070	Z27	700	725	1300773	A30	767	800	1301781	A77	1960	1990	1701017	B39	1000	1040
1000714	Z28 1/2	725	750	1300774	A31	775	810	1302003	A78	1980	2010	1701020	B40	1030	1045
1000745	Z29	730	755	1300825	A31 1/2	800	825	1302025	A79	2000	2040	1701085	B41	1040	1085
1000790	Z30 1/2	775	800	1300835	A32	805	835	1302060	A80	2032	2065	1701100	B42	1060	1105
1000795	Z30 3/4	780	805	1300838	A32 1/4	825	855	1302085	A81	2060	2090	1701130	B42 1/2	1075	1110
1000800	Z31	785	810	1300840	A32 1/2	838	860	1302109	A82	2083	2115	1701145	B43	1100	1145
1000838	Z32	820	845	1300850	A32 3/4	841	870	1302130	A83	2100	2130	1701150	B44	1110	1150
1000890	Z34 1/4	870	890	1300857	A33	850	875	1302140	A83 1/2	2120	2150	1701159	B44 1/2	1120	1160
1000900	Z34 1/2	875	900	1300869	A33 1/4	855	880	1302150	A84	2134	2165	1701165	B45	1150	1185
1000925	Z36	915	935	1300900	A34	875	900	1302180	A84 1/2	2150	2180	1701200	B46	1175	1210
1000970	Z37	950	970	1300905	A34 1/2	889	919	1302190	A85	2160	2200	1701230	B46 1/2	1190	1230
1000990	Z38 1/4	970	990	1300912	A35	900	930	1302220	A86	2200	2220	1701235	B47	1200	1235
1001000	Z38 1/2 Z39	980 990	1000 1010	1300945 1300955	A36 A36 1/2	914 925	945 955	1302235 1302250	A87 A88	2215 2240	2245 2270	1701250 1701261	B47 1/4 B48	1207 1215	1250 1265
1001010	Z40	1000	1010	1300933	A30 1/2 A37	923 950	975	1302230	A89	2240	2270	1701201	B48 1/2	1215	1203
1001020	Z41	1050	1070	1300900	A37 1/4	965	1000	1302275	A90	2286	2320	1701270	B49	1250	1273
1001150	Z44	1125	1152	1300993	A38	975	1010	1302336	A91	2306	2345	1701295	B49 1/2	1275	1318
1001180	Z46	1165	1185	1301004	A38 1/2	985	1015	1302370	A92	2337	2370	1701305	B50	1290	1330
1001200	Z47	1180	1200	1301045	A40	1016	1045	1302387	A93	2360	2395	1701328	B51	1300	1340
1001220	Z47 1/2	1194	1220	1301055	A40 1/2	1030	1060	1302413	A94	2383	2420	1701365	B52	1320	1365
1001238	Z48	1230	1250	1301060	A41	1041	1070	1302445	A95	2413	2445	1701375	B52 1/2	1350	1390
1001250	Z49	1235	1260	1301085	A41 1/2	1060	1095	1302470	A96	2438	2475	1701385	B53	1360	1405
1001275	Z49 1/2	1250	1275	1301093	A42	1075	1100	1302489	A97	2464	2495	1701400	B53 1/2	1372	1420
1001295	Z50	1270	1295	1301110	A43	1090	1120	1302525	A98	2500	2530	1701407	B54 B55	1400	1440
1001305 1001327	Z50 1/2 Z51	1285 1300	1305 1327	1301120 1301130	A43 1/2 A44	1105 1120	1135 1145	1302565 1302616	A100 A102	2540 2591	2570 2620	1701428 1701465	B55 1/2	1410 1422	1450 1465
1001327	Z52	1320	1350	1301155	A44 1/2	1130	1160	1302667	A102	2650	2680	1701403	B56	1435	1480
1001343	Z53	1346	1362	1301165	A45	1143	1165	1302699	A105	2680	2710	1701500	B57	1450	1500
1001395	Z54	1371	1395	1301175	A45 1/2	1150	1175	1302750	A107	2725	2750	1701520	B58	1473	1520
1001420	Z55	1400	1420	1301193	A46	1180	1205	1302768	A108	2743	2775	1701533	B58 1/2	1485	1533
1001475	Z57	1450	1475	1301220	A47	1200	1220	1302819	A110	2800	2830	1701552	B59	1500	1550
1001500	Z58	1475	1500	1301235	A47 1/2	1210	1235	1302877	A112	2845	2885	1701580	B59 1/2	1520	1560
1001525	Z59	1500	1525	1301244	A48	1225	1255	1302920	A114	2896	2920	1701585	B60	1525	1565
1001540	Z59 1/2	1515	1540	1301270	A48 1/2	1240	1265	1302950	A115	2921	2950	1701595	B61	1550	1595
1001550	Z60	1524	1550	1301278	A48 3/4	1250	1280	1302971	A116	2946	2980	1701615	B61 1/2	1575	1615
1001580 1001600	Z61	1550	1580 1600	1301280 1301310	A49 A50	1270 1280	1295 1310	1303000 1303022	A117 A118	2972 3000	3000 3030	1701620 1701634	B62 B63	1590	1630 1635
1001600	Z62 Z63	1 <i>575</i> 1 <i>6</i> 00	1625	1301310	A50 A50 1/2	1280	1310	1303022	A118 A120	3000	3030	1701634	B64	1600 1625	1670
1001623	Z64	1626	1650	1301316	A50 1/2 A51	1300	1330	1303080	A124	3150	3180	1701676	B65	1650	1690
1001675	Z65	1651	1680	1301321	A51 1/2	1315	1345	1303283	A128	3250	3290	1701000	B65 1/2	1676	1720
1001700	Z66	1675	1700	1301355	A52	1320	1355	1303335	A130	3305	3335	1701720	B66	1697	1735
1001725	Z67	1700	1725	1301360	A52 1/2	1335	1365	1303380	A132	3350	3380	1701740	B66 1/2	1700	1740
1001750	Z68	1725	1750	1301385	A53	1350	1385	1303436	A134	3404	3436	1701745	B67	1707	1745
1001775	Z69	1750	1775	1301400	A54	1375	1400	1303485	A136	3454	3485	1701755	B67 1/4	1715	1755
1001800	Z70	1775	1800	1301410	A54 1/2	1400	1430	1303507	A137	3477	3515	1701763	B68	1725	1770
1001825	Z71	1800	1825	1301421	A55	1410	1440	1303580	A140	3550	3580	1701774	B69	1750	1795
1001850	Z72	1829	1850	1301447	A56	1422	1455	1303660	A143	3630	3660	1701800	B69 1/2	1761	1805
1001875	Z73	1850	1875	1301473	A57	1450	1485	1303690	A144	3660	3690	1701813	B70	1775	1820
1001925	Z75	1900	1925	1301500	A58	1475	1505	1303713	A145	3685	3713	1701838	B71	1800	1850
1001950 1002000	Z76 Z78	1930 1975	1950 2000	1301515 1301545	A59 A60	1500 1525	1525 1560	1303780 1303835	A148 A150	3750 3800	3780 3835	1701864 1701885	B72 B73	1829 1850	1875 1895
1002000	Z79	2000	2025	1301545	A61	1550	1580	1304038	A158	4000	4045	1701863	B74	1880	1925
1302023	_, ,	2000	2020	1301300	7.51	1000	,500	1004000	7.50	4000	4040	1,01,10	T	1000	1723

Liste des références: courroies classiques (suite)

В	- 17 x	11		В	B - 17 x 11			C - 22 x 14			C - 22 x 14				
Référence	Code	Li	L,	Référence	Code	Li	L _d	Référence	Code	Li	L _a	Référence	· ·		
courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm	courroie	RMA	mm	mm
1701938	B75	1900	1945	1704612	B180	4572	4620	2201130	C41 1/2	1070	1120	2203300	C127	3250	3300
1701960	B76	1920	1975	1704670	B182	4625	4670	2201150	C43	1090	1150	2203303	C128	3268	3320
1702000	B77	1950	2000	1704733	B185	4699	4740	2201215	C45 1/2	1180	1235	2203346	C129	3302	3355
1702010	B78	1981	2020	1704770	B186	4725	4770	2201225	C46	1200	1250	2203370	C130	3325	3370
1702040	B79	2000	2040	1704784	B187	4750	4795	2201285	C48	1235	1285	2203385	C131	3350	3395
1702070	B80	2032	2070	1704930	B192	4880	4930	2201310	C50	1260	1310	2203397	C132	3373	3425
1702092	B81	2060	2100	1704945	B193	4902	4945	2201341	C51	1295	1350	2203448	C134	3404	3460
1702120	B82	2083	2130	1704992	B195	4953	5000	2201370	C51 1/2	1320	1370	2203515	C136	3477	3535
1702143	B83	2108	2155	1705038	B197	5000	5045	2201395	C52	1350	1395	2203600	C140	3550	3615
1702169	B84	2120	2170	1705350	B208	5300	5350	2201430	C53	1375	1430	2203655	C141	3597	3655
1702197	B85	2160	2205	1705370	B210	5334	5380	2201441	C55	1410	1460	2203700	C143	3658	3710
1702215	B86	2185	2225	1705640	B220	5600	5640	2201485	C56	1435	1485	2203711	C144	3678	3730
1702245	B87	2200	2245	1705698	B223	5665	5705	2201510	C57	1460	1510	2203742	C145	3700	3760
1702270	B88	2240	2280	1706044	B236	6000	6044	2201550	C58	1500	1550	2203803	C147	3750	3810
1702295	B89	2255	2295	1706098	B240	6065	6105	2201565	C60	1535	1585	2203830	C148	3772	3830
1702322	B90	2286	2330	1706332	B248	6300	6340	2201625	C61	1574	1625	2203915	C151	3861	3915
1702340	B91	2300	2350	1706440	B253	6400	6440	2201650	C62	1600	1650	2203940	C153	3912	3960
1702372	B92	2332	2380	1706475	B255	6450	6485	2201665	C63	1625	1675	2204045	C157	4000	4065
1702395	B93	2360	2405	1706544	B256	6500	6544	2201700	C64	1650	1700	2204120	C159	4064	4120
1702423	B94	2395	2435	1706600	B259	6550	6600	2201705	C65	1676	1725	2204163	C162	4122	4180
1702448	B95	2400	2450	1706740	B264	6700	6745	2201750	C66	1700	1750	2204270	C165	4212	4270
1702477	B96	2450	2485	1706858	B270	6825	6865	2201776	C68	1750	1800	2204320	C167	4267	4320
1702500	B97	2465	2510	1706945	B273	6900	6945	2201820	C69	1778	1836	2204400	C170	4350	4400
1702535	B98	2500	2545	1707044	B276	7000	7044	2201830	C70	1800	1850	2204445	C173	4413	4465
1702560	B99	2520	2560	1707132	B280	7100	7140	2201847	C70 1/2	1815	1865	2204540	C177	4500	4565
1702575	B100	2540	2585	1707618	B300	7585	7625	2201881	C72	1842	1900	2204625	C180	4587	4645
1702610	B101	2565	2610	1708010	B315	7970	8010	2201910	C73 1/2	1880	1935	2204794	C187	4750	4810
1702626	B102	2600	2635	1709160	B360	9120	9160	2201951	C75	1930	1970	2204880	C189	4826	4880
1702640	B103	2615	2655					2202000	C76	1956	2000	2205005	C195	4967	5025
1702688	B104	2650	2685					2202030	C77	1981	2030	2205048	C196	5000	5055
1702706	B105	2667	2715					2202050	C78	2000	2050	2205080	C197	5025	5080
1702726	B106	2700	2750					2202076	C79 1/2	2032	2090	2205226	C203	5182	5235
1702778	B108	2750	2790					2202105	C81	2083	2125	2205250	C204	5200	5250
1702828	B110	2800	2840					2202145	C82	2100	2165	2205353	C208	5300	5360
1702884	B112	2845	2890					2202180	C83	2120	2180	2205400	C210	5340	5400
1702941	B114	2900	2955					2202200	C84	2159	2200	2205410	C211	5372	5430
1702970	B115	2930	2970					2202210	C85	2184	2230	2205540	C216	5500	5540
1702981	B116	2950	2990					2202279	C87 1/2	2240	2300	2205645	C220	5600	5665
1703034	B118	3000	3040					2202305	C89	2286	2330	2205710	C223	5690	5730
1703087	B120	3048	3095					2202335	C90	2311	2355	2205780	C225	5715	5780
1703150	B122	3107	3150					2202385	C91	2337	2385	2205845	C228	5800	5845
1703182	B124	3150	3190					2202406	C92 1/2	2375	2425	2206044	C236	6000	6060
1703225	B125	3175	3225					2202435	C93	2388	2435	2206101	C240	6062	6120
1703250	B126	3210	3250					2202475	C94	2413	2475	2206300	C247	6250	6300
1703270	B127	3227	3270					2202480	C95	2438	2490	2206345	C248	6300	6365
1703290	B128	3250	3300					2202490	C96	2450	2510	2206390	C250	6340	6390
1703337	B130	3297	3350					2202508	C97	2464	2525	2206480	C255	6450	6500
1703370	B131	3327	3370					2202550	C97 1/2	2500	2550	2206744	C265	6700	6760
1703387	B132	3350	3395					2202560	C98	2510	2560	2206861	C270	6822	6880
1703420	B133	3390	3430					2202575	C99	2540	2595	2207030	C276	7000	7030
1703455	B134	3415	3465					2202615	C100	2560	2615	2207145	C280	7100	7165
1703504	B136	3450	3500					2202635	C101	2591	2645	2207250	C285	7248	7300
1703535	B137	3505	3535					2202660	C102	2605	2660	2207544	C297	7500	7560 7440
1703550	B138	3507	3550					2202675	C103	2616	2675	2207621	C300	7582	7640
1703582	B139	3550	3590					2202698	C104	2667	2715	2207735	C303	7685	7735
1703644	B142	3600	3644					2202719	C105	2685	2735	2207885	C309	7835	7885
1703698	B144	3658	3705					2202735	C106	2692	2750	2208045	C314	8000	8065
1703744 1703774	B146	3700 3750	3744					2202805 2202820	C107	2750 2762	2805 2820	2208381	C330	8342	8400
1703774	B147	3/50	3780 3890					2202820	C108			2208544	C335	8500	8560 9790
1703896	B151 B152	3850 3861	3890					2202838	C110 C111	2800 2840	2860 2890	2208765	C345	8730	8780 9165
1703905	B152 B154	3912	3905					2202890	C112	2870	2890	2209146 2210045	C360	9107	
1703933	B154 B156	3962	4010					2202097	C112	2896	2915		C394	10000 10632	10065
1703990	B150 B158	4000	4060					2202933	C113	2890	2933 2975	2210670 2211245	C420 C440	11200	10690 11265
1704052	B162	4115	4160					2202973	C114 C115	2950	2973	2211245	C440 C484	12270	12320
1704130	B162	4200	4240					2202963	C116	2965	3020	2212320	C-104	122/0	12320
1704223	B167	4250	4240					2203000	C118	3000	3060				
1704277	B173	4394	4440					2203041	C120	3068	3120				
1704432	B175	4450	4500					2203100	C120	3135	3185				
1704530	B177	4500	4545					2203195	C124	3175	3215				
		.530	.5.5							, 0	12.0				
								^							



D	- 32 x	19		E	- 38 x	25			25	- 25 x 1	6		
Référence courroie	Code RMA	Li mm	L _d mm	Référence courroie	Code RMA	Li mm	L _a mm		Réf. courroie mm	Li mm	L₄ mm		
3202075	D79	2000	2075	3803085	E117	3000	3085		2501600	1600	1660		
3202354	D90	2300	2370	3804080	E157	4000	4105		2501670	1670	1730		
3202430	D93	2360	2430	3804660	E180	4600	4685		2501800	1800	1860		
3202500	D96	2425	2500	3805040	E195	5000	5065		2501900	1900	1960		
3202575	D98	2500	2575	3805430	E210	5375	5455		2501950	1950	2010		
3202720	D104	2650	2720	3805680	E220	5600	5705		2502000	2000	2060		
3202858	D110	2800	2875	3806102	E240	6050	6125		2502050	2050	2110		
3203040	D116	2965	3025	3806380	E248	6300	6405		2502120	2120	2180		
3203075	D118	3000	3075	3806862	E270	6800	6890		2502200	2200	2260		
3203118	D120	3048	3135	3807180	E280	7100	7205		2502240	2240	2300		
3203213 3203275	D124 D126	3150 3200	3230 3275	3807622 3708080	E300 E315	7550 8000	7650 8105		2502325 2502360	2325 2360	2385 2420		
3203273	D128	3251	3335	3808382	E330	8350	8410		2502360	2450	2510		
3203321	D120	3350	3425	3809147	E360	9100	9175		2502500	2500	2560		
3203533	D137	3475	3550	3810080	E394	10000	10105		2502650	2650	2710		
3203616	D140	3550	3625	3810672	E420	10600	10700		2502700	2700	2760		
3203710	D143	3658	3725	3811280	E440	11200	11305		2502800	2800	2860		
3203729	D144	3670	3745	3812192	E480	12150	12220		2502950	2950	3010		
3203819	D148	3750	3825	3813717	E540	13650	13745		2503000	3000	3060		
3204000	D154	3915	4000	3815242	E600	15200	15270		2503150	3150	3210		
3204063	D158	4000	4080						2503350	3350	3410		
3204181	D162	4125	4200						2503550	3550	3610		
3204302	D167	4250	4325						2503750	3750	3810		
3204370 3204463	D170 D173	4310 4394	4385 4480						2503950	3950 4000	4010		
3204463	D173 D177	4500	4480						2504000	4000	4060		
3204560	D177	4572	4660										
3204810	D187	4750	4825										
3204960	D192	4875	4960										
3205023	D195	4953	5040										
3205330	D207	5270	5345										
3205375	D208	5300	5375										
3205420	D210	5350	5435										
3205663	D220	5600	5680										
3205726	D223	5670	5740										
3205795	D225	5715	5795										
3206000 3206075	D233 D236	5925 6000	6000 6075										
3206103	D230 D240	6045	6120										
3206300	D248	6245	6320										
3206363	D250	6300	6380										
3206475	D255	6415	6490										
3206766	D266	6700	6775										
3206863	D270	6805	6880										
3207163	D280	7100	7180										
3207245	D287	7239	7315										
3207623 3208063	D300 D317	7565 8000	7640 8080										
3208383	D317	8325	8400										
3208569	D335	8500	8575										
3208765	D345	8700	8780										
3209148	D360	9090	9165										
3209560	D374	9500	9575										
3209950	D390	9880	9950										
3210063	D394	10000	10080										
3210673	D420	10615	10690										
3211263	D443	11200	11280										
3212193 3212557	D480 D494	12135 12500	12210 12575										
3212557	D494 D540	13660	13735										
3215243	D600	15185	15260										

Des longueurs supérieures des sections B, C et D sont disponibles sur demande. Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

Liste des références: courroies étroites TEXROPE® VP 2

Belt_courrole L_ (mm) Belt_courrole L_ (mm) C (mm)	SI	PZ	SI	PZ	SF	PA	SPA		
SPT_200									
SPZ 1315 515 517 5182 1287 1287 1287 775 574 1820 1830 1850									
SPT 250									
SPT 245									
SPT_150 Sept SPC_1507 SPC_									
SPT 280									
SPT_000									
SPT 2112									
SPZ 635 a) b SPZ 1387 3387 SPA 875 875 b SPA 1950 1950 SPZ 637 637 SPZ 1412 1412 SPA 900 900 SPA 1982 1962 SPZ 637 637 SPZ 1412 1412 SPA 900 900 SPA 1982 1962 SPZ 670 650 SPZ 1432 1450 SPA 925 925 SPA 2032 2002 SPZ 670 670 SPZ 1462 1450 SPA 925 925 SPA 2032 2012 SPZ 670 670 SPZ 1467 1467 SPA 950 990 SPA 2000 2005 SPZ 670 467 SPZ 1512 1512 1517 SPA 975 975 SPA 2000 2000 2002 SPZ 2007 SPA 1020 2012 SPA 2000 2002 2022 SPZ 2007 SPA 1020 2012 SPA 2000 2000 SPA 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012				1.1.1					
SPZ 637 A37 SPZ 1412 1412 SPA 900 900 SPA 1982 1992 SPZ 630 650 650 SPZ 1430 1430 SPA 925 SPA 2032 2032 SPZ 670 602 682 1431 1430 SPA 925 SPA 2032 2032 SPZ 660 602 SPZ 1412 1445 SPA 932 930 SPA 2060 2000 SPZ 660 690 690 SPA 1412 1447 SPA 957 957 SPA 2060 2000 SPZ 760 697 SPZ 1512 1512 SPA 975 973 SPA 1210 21210 SPZ 170 710 SPZ 1530 1530 SPA 1000 1000 SPA 1810 2180 2				1.1					
SPZ 550 550 SPZ 1437 1447 SPA 907 SPA 2000 2000 SPZ 567 660 667 SPZ 1452 1450 SPA 925 5PA 2032 2007 SPZ 667 670 SPZ 1462 1442 SPA 930 932 SPA 2057 2057 SPZ 667 687 887 SPZ 1500 1500 SPA 930 950 SPA 2060 2060 2060 2067 SPZ 1517 SPZ 1517 SPA 975 SPA 2012 2062 SPA 1002 2002 SPA 1212 21120 2120 2120 SPA 1212 21132 SPA 12132 <	SPZ 630	630	SPZ 1400	1400	SPA 882	882	SPA 1957	1957	
SPT_602 662 SPZ 1450 1450 SPA 912 975 SPA 2022 2007 SPZ 667 887 887 1487 1487 SPA 922 925 SPA 2060 2000 SPZ 690 690 690 890 SPA 2060 2000 SPA 957 SPA 2060 2000 SPA 1100 2170 SPZ 1517 SPA 1700 SPA 1210 2110 SPA 1210 2110 SPA 1210 2110 SPA 1212 2112 SPA 1210 2110 SPA 1212 2112 2112 SPA 1212 2112 2112 2112 SPA 1212 2112 SPA 1212 2112 2112 SPA 1212 2112 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122									
SPZ 670 670 SPZ 1402 1442 SPA 922 992 SPA 2057 2057 SPZ 687 687 SPZ 11500 1500 SPA 950 950 SPA 2060 2060 SPZ 697 697 697 SPA 2082 2082 SPA 2012 2082 SPZ 170 710 SPZ 1537 1537 SPA 982 982 SPA 2132 2132 SPZ 710 710 SPZ 1537 1537 SPA 1000 1000 SPA 1812 2132 SPZ 710 710 SPZ 1552 1550 SPA 1000 1000 SPA 1812 2182 2182 SPZ 730 730 SPZ 1502 1560 SPA 1007 1007 SPA 2182 2182									
SPT_687 887 SPT_1890 1487 980 990 900 2000 2000 SPC_980 250 2000 290 2000 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 290 2000 2000 2000 2000 290 2000 2000 2000 290		1.1							
SPZ 7607 697 SPZ 1512 1512 SPA 975 SPA 2710 2120 SPZ 1717 717 SPZ 1550 1550 SPA 1000 1000 SPA 1322 2132 SPZ 772 722 SPZ 1520 1550 SPA 1000 1000 SPA 1222 2182 SPA 1000 SPA 1030 SPA 1222 2182 SPA 1030 SPA 1030 SPA 2277 2207 SPZ 737 730 SPZ 1537 1567 SPA 1030 1030 SPA 2227 2227 2227 SPZ 750 SPZ 1610 1600 SPA 1032 1032 SPA 2227 2227 2227 SPZ 750 SPZ 1617 1612 SPA 1062 1662 SPA 1062 1662 SPA 1062 1662 SPA 1070 1700 SPA 1120 1107 SPA 2240 2240 SPA 22775 775 SPZ 187 1687 SPA 1180 1120 SPA 2240 2240 SPA 2240 2240<		11.1							
SPZ 710 710 SPZ 1537 1537 SPA 982 982 SPA 2180 2180 SPZ 717 717 SPZ 1550 1550 SPA 1000 1500 SPA 180 2180 SPZ 730 730 SPZ 1562 1562 SPA 1030 1030 SPA 2207 2207 SPZ 730 730 SPZ 1600 1600 SPA 1032 1032 SPA 2207 2207 SPZ 750 750 SPZ 1612 1612 1610 SPA 1002 1600 SPA 2232 2232 2232 SPX 758 758 SPZ 1650 1650 SPA 1000 1600 SPA 2232 2232	SPZ 690	690	SPZ 1500	1500	SPA 957	957	SPA 2082		
SPZ 717 717 SPZ 1550 1550 SPA 1000 1000 SPA 2182 2180 SPZ 723 730 SPZ 1587 1587 SPA 1032 1032 SPA 2207 2207 SPZ 737 730 SPZ 1600 1600 SPA 1032 1032 SPA 2207 2227 2227 SPZ 759 750 SPZ 1612 1612 SPA 1060 1600 SPA 1032 1932 SPA 2222 2227 2227 2227 SPZ 750 SPZ 1617 1612 SPA 1060 1600 SPA 1082 SPA 1082 SPA 2240 2240 2240 SPA 1777 SPZ 167 772 SPZ 162 1662 SPA 1107 1107 SPA 2200 2200 SPA 2775 775 SPZ 167 1667 SPA 1120 1107 SPA 2300 2300 SPA 2300 SPA 1307 290 SPA 1132 1132 SPA 2300 2300 SPA 23									
SPZ 722 722 SPZ 1562 1562 SPA 1007 1007 SPA 2182 2182 SPZ 730 730 SPZ 1560 1600 SPA 1032 1032 SPA 2207 2207 SPZ 750 SPZ 1612 1612 SPA 1032 1032 SPA 2227 2227 2227 SPZ 752 SPZ 752 SPZ 1650 1630 SPA 1082 1082 SPA 2222 2232 SPZ 752 SPZ 1650 1630 SPA 1082 1082 SPA 2240 2240 2240 SPA 1077 SPA 1077 SPA 1077 1107 SPA 1070 1090 SPA 2240 2240 2240 SPA 1077 SPA 1077 1107 SPA 1070 1090 SPA 2240 2240									
SPZ 730 730 SPZ 1387 1587 SPA 1030 1030 SPA 2207 200 SPZ 737 737 SPZ 1600 1000 SPA 1032 1032 SPA 2227 2227 SPZ 738 738 SPZ 1617 1612 SPA 1060 1000 SPA 2232 2232 SPZ 762 762 SPZ 1650 1650 SPA 1090 1090 SPA 2282 2282 SPZ 777 772 SPZ 1662 1650 SPA 1107 1107 SPA 2302 2200 SPZ 775 775 SPZ 1667 1687 SPA 1120 1120 SPA 2307 2307 SPZ 777 777 SPZ 1750 1700 SPA 1132 1132 SPA 2307 2307 SPZ 825 825 SPZ 1737 1737 SPA 1130 1130 SPA 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2342 23430 2342 2432 2432 2432									
SPE 730 737 SPE 1601 1000 SPA 1032 1032 SPA 2227 2227 2227 2227 2232 2240 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
SPE 788 578 SPE 1637 1637 SPA 1082 1082 SPA 2240 2240 SPZ 762 792 SPE 1662 1650 SPA 1090 1107 SPA 2300 2300 SPZ 775 775 SPZ 1062 1642 SPA 1120 1120 SPA 2302 2307 SPZ 787 787 SPZ 1700 1700 SPA 1132 11120 SPA 2332 2332 SPZ 800 800 SPZ 1737 1737 SPA 1150 1150 SPA 2382 2382 SPZ 825 825 SPZ 1776 1762 SPA 1180 1180 SPA 2432 2382 SPZ 837 837 SPZ 1800 1800 SPA 1220 1207 SPA 2432 2432 SPZ 826 850 SPZ 1812 1812 SPA 1220 1220 SPA 2432 2432 SPZ 827 875 SPZ 1812 1812 SPA 1232 1232 SPA 2482 2482 SPZ 875 875 SPZ 1837 1837 SPA 1250 1250 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>2227</th></td<>								2227	
SPZ 762 762 SPZ 1650 1650 SPA 1000 1090 SPA 2282 2282 SPZ 775 775 SPZ 1687 1662 1642 SPA 1100 1107 SPA 2300 2300 SPZ 775 775 SPZ 1687 1667 SPA 1120 1120 SPA 2307 2307 SPZ 800 800 SPZ 1737 1737 SPA 1132 1132 SPA 2332 2332 SPZ 825 825 SPZ 1750 1750 SPA 1157 1157 SPA 2332 2382 SPZ 825 825 SPZ 1762 1762 SPA 1180 1180 SPA 2432 2432 SPZ 837 837 SPZ 1800 1800 SPA 1207 1207 SPA 2432 2432 SPZ 862 862 SPZ 1812 1812 1812 SPA 1250 1250 SPA 2452 24482 SPZ 867 887 SPZ 1852 1859 SPA 1257 1257 SPA 2502 2582 2592 SPZ 2482 2442 2442 2442 24		1 1 1							
SPE 772 T72 SPE 1662 1662 SPA 1107 1107 SPA 2300 2000 SPZ 787 787 SPZ 1700 1700 SPA 1132 1132 SPA 2332 2332 SPZ 800 800 SPZ 1737 1737 SPA 1150 1150 SPA 2332 2332 SPZ 812 812 SPZ 1750 1750 SPA 1150 1150 SPA 2362 2360 SPZ 813 825 SPZ 1762 1762 SPA 1180 1180 SPA 2430 2430 SPZ 830 850 SPZ 1800 1800 SPA 1220 1220 SPA 2432 2432 SPZ 887 875 SPZ 1812 1812 SPA 1220 1220 SPA 2432 2482 SPZ 875 875 SPZ 1850 1850 SPA 1220 1250 SPA 2482 2482 SPZ 875 872 1850 1850 SPA 1232 1257 SPA 2532 2532 SPA 2590 2500 SPA 2582 2582 SPA 2592 2572 SPA 2580 SPA 2580 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
SPZ 775 775 SPZ 1687 1687 SPA 1120 1120 SPA 2307 2307 2307 SPZ 787 787 787 SPZ 1700 1700 SPA 1130 1150 SPA 2360 2300 2320 SPZ 8260 800 SPZ 1737 1737 SPA 1150 1150 SPA 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2371 377 SPA 1130 1150 SPA 2360 2360 2360 2372 2360 2360 2372 2360 2360 2372 2382 2360 2360 2372 2382 2382 2382 2382 2382 2432 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2435 SPA 2432 2435 SPA 2432 2435 SPA 2432 2435 SPA 2452 2482 SPA 2445 24875 SPA 2452 2482 SPA 2442									
SPZ 787 787 SPZ 1700 1700 SPA 1132 1132 SPA 2332 2332 SPZ 800 800 SPZ 1737 1737 SPA 1150 1150 SPA 2360 22460 SPZ 812 812 SPZ 1750 1750 SPA 1157 1157 SPA 2382 2382 SPZ 837 837 SPZ 1787 1762 SPA 1180 1180 SPA 2430 2430 SPZ 830 850 SPZ 1800 1800 SPA 1220 1220 SPA 2472 2473 SPZ 887 SPZ 1850 1800 SPA 1257 1220 SPA 2475 2475 2475 SPZ 887 SPZ 1837 1837 SPA 1257 1250 SPA 2520 2500 SPA 2520 2500 SPA 2521 2472 SPA 2520 2500 SPA 2532 2532 2532 2582 SPA 2521 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
SPZ 812 812 SPZ 1750 1750 SPA 1157 1157 SPA 2382 2382 SPZ 837 837 SPZ 1782 1762 SPA 1207 1207 SPA 2430 2430 SPZ 830 850 SPZ 1800 1800 SPA 1220 1220 SPA 2432 2432 SPZ 8862 862 SPZ 1812 1812 SPA 1220 1220 SPA 2432 2475 SPZ 887 875 SPZ 1837 1837 SPA 1250 1250 SPA 2500 2500 SPZ 887 887 SPZ 1832 1837 SPA 1257 1257 SPA 2530 2532 SPZ 900 900 SPZ 1862 1862 SPA 1272 1272 SPA 2580 2580 SPZ 912 912 SPZ 1862 1862 SPA 1280 1280 SPA 2532 2532 SPZ 920 922 SPZ 1862 1862 SPA 1272 1272 SPA 2580 2580 SPZ 925 SPZ 1867 1973 1993 SPA 1280 1280 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>									
SPT 825 825 SPZ 1762 1762 SPA 180 1180 SPA 2430 2430 SPZ 837 837 SPZ 1787 1787 SPA 1207 1207 SPA 2432 2432 SPZ 850 850 SPZ 1810 1800 SPA 1220 1220 SPA 2432 2475 SPZ 875 SPZ 1812 1812 SPA 1232 1232 SPA 2482 2482 SPZ 887 SPZ 1830 1850 SPA 1250 1250 SPA 2530 2500 SPZ 9887 SPZ 1850 1850 SPA 1257 1257 SPA 2532 2532 SPZ 912 912 SPZ 1850 1850 SPA 1287 1267 SPA 2532 2580 SPZ 912 912 SPZ 1850 1850 SPA 1280 1280 SPA 2532 2582 SPZ 912 912 SPZ 1800 1900 SPA 1280 1280 SPA 2532 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582		1.1.1				1.1			
SPZ 837 837 SPZ 1867 1787 SPA 1207 1207 SPA 2475 2432 SPZ 850 850 SPZ 1800 1800 SPA 1220 1220 SPA 2475 2475 SPZ 886 862 SPZ 1812 1812 SPA 1230 1230 SPA 2482 2482 SPZ 887 875 SPZ 1837 1837 SPA 1250 1250 SPA 2500 2500 SPZ 887 887 SPZ 1850 1850 SPA 1257 1257 SPA 2530 2532 SPZ 900 900 SPZ 1862 1862 SPA 1287 1272 SPA 2580 2580 SPZ 912 912 SPZ 1862 1862 SPA 1280 1280 282 SPA 2532 2582 2582 SPA 2500 2580 SPA 2520 2580 SPA 2520 2580 SPA 2607 2607 SPA 2607 2607 2607 SPA 2732 2582 SPA 2607 2607 2607 SPA 2732 2732 2720 SPA 2607 2607 2625 SPA 1937									
SPZ 850 850 SPZ 1810 1800 SPA 1220 1220 SPA 2475 2475 SPZ 862 862 SPZ 1812 1812 SPA 1232 1232 SPA 2482 2482 SPZ 887 875 SPZ 1850 1850 SPA 1250 1250 SPA 2532 2532 SPZ 900 900 SPZ 1862 1860 SPA 1257 1257 SPA 2532 2532 SPZ 912 912 SPZ 1867 1887 SPA 1280 1280 SPA 2580 2580 SPZ 912 912 SPZ 1867 1887 SPA 1280 1280 SPA 2582 2582 SPZ 922 922 SPZ 1800 1900 SPA 1282 1280 SPA 2607 2607 SPZ 955 SPZ 1950 1900 SPA 1307 1307 SPA 2632 2682 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582 2582									
SPZ 862 862 SPZ 1812 1812 1812 SPA 1232 1232 SPA 2882 2482 SPZ 887 887 SPZ 1830 1830 SPA 1257 1257 SPA 2532 2500 SPZ 9900 900 SPZ 1862 1862 SPA 1257 1272 SPA 2580 2580 SPZ 912 912 SPZ 1862 1862 SPA 1272 1272 SPA 2580 2580 SPZ 922 922 SPZ 1900 1900 SPA 1282 1280 SPA 2582 2580 SPZ 922 922 SPZ 1937 1937 SPA 1307 1307 SPA 2607 2607 SPZ 937 937 SPZ 1950 1950 SPA 1332 1332 SPA 2652 2682 SPZ 950 950 SPZ 1987 1987 SPA 1332 1332 SPA 2682 2689 SPZ 975 975 SPZ 2000 2000 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1987 987 SPZ 2037 2037 SPA 1360 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>									
SPZ 887 887 SPZ 1850 1850 SPA 1257 1257 SPA 2532 2532 SPZ 900 900 SPZ 1862 1862 SPA 1272 1272 SPA 2582 2580 2580 2582 SPA 2582 2580 2580 2580 2580 2582 2607									
SPZ 900 900 SPZ 1862 1862 SPA 1272 1272 SPA 2580 2580 SPZ 912 912 SPZ 1887 1887 SPA 1280 1280 SPA 2582 2582 2582 SPZ 1950 1900 SPA 1282 1282 SPA 2607 2607 SPZ 957 900 SPA 1307 1307 SPA 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 26432			SPZ 1837	1837					
SPZ 912 912 SPZ 1887 1887 SPA 1280 1280 SPA 2582 2582 SPZ 922 922 SPZ 1900 1900 SPA 1282 1282 SPA 2607 2607 SPZ 925 925 SPZ 1937 1937 SPA 1307 1307 SPA 2632 2632 SPZ 950 950 SPZ 1987 1987 SPA 1320 1320 SPA 2650 2650 SPZ 950 950 SPZ 1987 1987 SPA 1332 1332 SPA 2682 2682 SPZ 975 962 SPZ 20037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2732 2732 SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2732 2732 SPZ 1000 1000 SPZ 2137 21137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2880 SPZ 1012 1012 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2832 2882 SPZ 1024 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1450 1450				1111					
SPZ 922 922 SPZ 1900 1900 SPA 1282 1282 SPA 2607 2607 SPZ 925 SPZ 1937 1937 SPA 1307 1307 SPA 2632 2632 SPZ 937 937 SPZ 1980 1950 SPA 1302 1320 SPA 2632 2632 SPZ 950 950 SPZ 1987 1987 SPA 1332 1332 SPA 2682 2682 SPZ 962 SPZ 2000 2000 SPA 1337 1357 SPA 2720 2720 SPZ 975 SPZ 5037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2722 2732 SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1010 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 14425 1425 SPA 2882 2882 SPZ 1037 1033 SPZ 2180 2180 SPA 1452 1425 SPA 2882 2882									
SPZ 925 925 SPZ 1937 1937 SPA 1307 1307 SPA 2632 2632 SPZ 937 SPZ 1987 1987 SPA 1320 1320 SPA 2650 2650 SPZ 990 950 SPZ 1987 1987 SPA 1332 1332 SPA 2682 2682 SPZ 962 962 SPZ 2000 2000 SPA 1357 1357 SPA 2720 2720 SPZ 975 SPZ 2037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2732 2732 SPZ 987 987 SPZ 2006 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1024 1024 SPZ 2187 2187 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1425 SPA 2802 2882 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
SPZ 950 950 SPZ 1987 1987 SPA 1332 1332 SPA 2682 2682 SPZ 962 962 SPZ 2000 2000 SPA 1357 1357 SPA 2720 2720 SPZ 987 975 SPZ 2037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2732 2732 SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2830 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1024 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2832 2882 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1047 1047 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 2932 SPA 2932 2932 2932 SPA 2932 2932									
SPZ 962 962 SPZ 2000 2000 SPA 1357 1357 SPA 2720 2720 SPZ 975 975 SPZ 2037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2732 2732 SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2180 SPA 1425 1425 SPA 2882 2882 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 2932 2932 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
SPZ 975 975 SPZ 2037 2037 SPA 1360 1360 SPA 2732 2732 SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2830 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1024 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2882 2882 SPZ 1037 1033 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1047 1047 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2982 2982 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3002 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1.1</th>								1.1	
SPZ 987 987 SPZ 2060 2060 SPA 1382 1382 SPA 2782 2782 SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2180 2180 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1034 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2882 2882 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1037 1037 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2300 2300 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 2900 2900 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1500 1507									
SPZ 1000 1000 SPZ 2120 2120 SPA 1400 1400 SPA 2800 2800 SPZ 1012 1012 SPZ 2137 2137 SPA 1407 1407 SPA 2832 2832 SPZ 1024 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2832 2832 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1037 1037 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1047 1047 SPZ 2230 2300 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 2932 2932 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 2982 29									
SPZ 1024 1024 SPZ 2180 2180 SPA 1425 1425 SPA 2882 2882 SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1037 1037 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2932 2932 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3000 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3070 3070 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3070 3070 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2580 2650 SPA 1557 15									
SPZ 1030 1030 SPZ 2187 2187 SPA 1432 1432 SPA 2900 2900 SPZ 1037 1037 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3000 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3032 3032 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2700 2700 SPA 1600 16									
SPZ 1037 1037 SPZ 2240 2240 SPA 1450 1450 SPA 2932 2932 SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3000 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3070 3070 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1582 1582 SPA 3182 3182 SPZ 1137 1137 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1600 16									
SPZ 1047 1047 SPZ 2287 2287 SPA 1457 1457 SPA 2982 2982 SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3000 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3070 3070 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3282 3280 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 16									
SPZ 1060 1060 SPZ 2300 2300 SPA 1482 1482 SPA 3000 3000 SPZ 1077 1077 SPZ 2360 2360 SPA 1500 1500 SPA 3032 3032 SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3070 3070 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3182 3182 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3070 3070 SPA 1632 16									
SPZ 1087 1087 SPZ 2430 2430 SPA 1507 1507 SPA 3070 3070 SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 11112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1180 1180 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3250 SPA 1682 1			SPZ 2300	2300			SPA 3000	3000	
SPZ 1090 1090 SPZ 2500 2500 SPA 1532 1532 SPA 3082 3082 SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3350 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 17									
SPZ 1112 1112 SPZ 2580 2580 SPA 1550 1550 SPA 3150 3150 SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 17									
SPZ 1120 1120 SPZ 2650 2650 SPA 1557 1557 SPA 3182 3182 SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3870 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 17									
SPZ 1127 1127 SPZ 2720 2720 SPA 1582 1582 SPA 3250 3250 SPZ 1137 1137 SPZ 2800 2800 SPA 1600 1600 SPA 3282 3282 SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1237 1237 SPZ 3550 SPA 1750 1750 SP									
SPZ 1150 1150 SPZ 2900 2900 SPA 1607 1607 SPA 3350 3350 SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500	SPZ 1127	1127	SPZ 2720	2720	SPA 1582	1582	SPA 3250	3250	
SPZ 1162 1162 SPZ 3000 3000 SPA 1632 1632 SPA 3382 3382 SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1171 1171 SPZ 3070 3070 SPA 1650 1650 SPA 3450 3450 SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1180 1180 SPZ 3150 3150 SPA 1657 1657 SPA 3550 3550 SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1187 1187 SPZ 3250 3250 SPA 1682 1682 SPA 3650 3650 SPZ 1202 1202 SPZ 3350 3350 SPA 1700 1700 SPA 3750 3750 SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1212 1212 SPZ 3450 3450 SPA 1707 1707 SPA 3870 3870 SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500		1187	SPZ 3250	3250			SPA 3650		
SPZ 1220 1220 SPZ 3550 3550 SPA 1732 1732 SPA 4000 4000 SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1237 1237 SPA 1750 1750 SPA 4250 4250 SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500									
SPZ 1250 1250 SPA 1757 1757 SPA 4500 4500			3FZ 3330	3330					



SI	PB	SI	PC	1	9	3	V
Réf. courroie L _d (mm)	L _d (mm)	Réf. courroie L _d (mm)	L _d (mm)	Réf. courroie	Le (mm)	Réf. courroie Code RMA	Longueur de réf. (mm)
SPB 1250	1250	SPC 2000	2000	1901475	1500	3V 250	641
SPB 1280	1280	SPC 2120	2120	1901600	1625	3V 265	673
SPB 1320	1320	SPC 2240	2240	1901675	1700	3V 280	701
SPB 1360	1360	SPC 2360	2360	1901700	1725	3V 300	761
SPB 1400	1400	SPC 2500	2500	1901775	1800	3V 315	800
SPB 1450	1450	SPC 2650	2650	1901800	1825	3V 335	847
SPB 1500	1500	SPC 2800	2800	1901875	1900	3V 355	899
SPB 1550	1550	SPC 3000	3000	1901900	1925	3V 375	961
SPB 1600	1600	SPC 3150	3150	1902000	2025	3V 400	1022
SPB 1650	1650	SPC 3350	3350	1902075	2100	3V 425	1085
SPB 1700	1700	SPC 3460	3460	1902120	2145	3V 450	1142
SPB 1750	1750	SPC 3550	3550	1902175	2200	3V 475	1210
SPB 1800	1800	SPC 3750	3750	1902275	2300	3V 500	1270
SPB 1850	1850	SPC 4000	4000	1902360	2385	3V 530	1349
SPB 1900	1900	SPC 4250	4250	1902375	2400	3V 560	1410
SPB 1950	1950	SPC 4500	4500	1902475	2500	3V 600	1523
SPB 2000	2000	SPC 4750	4750	1902500	2525	3V 630	1609
SPB 2060	2060	SPC 5000	5000	1902575	2600	3V 670	1709
SPB 2120	2120	SPC 5300	5300	1902625	2650	3V 710	1808
SPB 2180	2180	SPC 5600	5600	1902675	2700	3V 750	1908
SPB 2240	2240	SPC 6000	6000	1902800	2825	3V 800	2028
SPB 2300	2300	SPC 6300	6300	1902875	2900	3V 850	2150
SPB 2360	2360	SPC 6700	6700	1903000	3025	3V 900	2300
SPB 2430	2430	SPC 7100	7100	1903075	3100	3V 950	2413
SPB 2500	2500	SPC 7500	7500	1903150	3175	3V 1000	2538
SPB 2530	2530	SPC 8000	8000	1903175	3200	3V 1060	2688
SPB 2580	2580	SPC 8500	8500	1903550	3575	3V 1120	2843
SPB 2650	2650	SPC 9000	9000	1903750	3775	3V 1180	3013
SPB 2720	2720	SPC 9500	9500			3V 1250	3173
SPB 2800	2800	SPC 10000	10000			3V 1320	3363
SPB 2840	2840	SPC 10600	10600			3V 1400	3563
SPB 2850	2850	SPC 11200	11200				
SPB 2900	2900	SPC 11800	11800				
SPB 3000	3000	SPC 12500	12500			_	
SPB 3070	3070					5	SV .
SPB 3150	3150					Réf. courroie	Longueur de
SPB 3250	3250					Code RMA	réf. (mm)
SPB 3350	3350					5V 500	1272
SPB 3450	3450					5V 530	1352
SPB 3550	3550					5V 560	1422
SPB 3650	3650					5V 600	1522
SPB 3750	3750					5V 630	1602
SPB 3870	3870					5V 670	1702

5	V
Réf. courroie Code RMA	Longueur de réf. (mm)
5V 500	1272
5V 530	1352
5V 560	1422
5V 600	1522
5V 630	1602
5V 670	1702
5V 710	1807
5V 750	1907
5V 800	2022
5V 850	2162
5V 900	2287 2417
5V 950 5V 1000	2552
5V 1060	2692
5V 1120	2847
5V 1180	2997
5V 1250	3172
5V 1320	3372
5V 1400	3572
5V 1500	3812
5V 1600	4067
5V 1700	4322
5V 1800	4572
5V 1900	4822
5V 2000	5092
5V 2120	5382
5V 2240	5692
5V 2360	5992
5V 2500	6352
5V 2650	6722
5V 2800	7122
5V 3000	7622
5V 3150	8022
5V 3350	8522
5V 3550	9022

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock. Des longueurs supérieures des sections SPB et SPC sont disponibles sur demande.

SPB 4000

SPB 4120

SPB 4250

SPB 4370 SPB 4500

SPB 4620

SPB 4750

SPB 4870

SPB 5000

SPB 5300

SPB 5600

SPB 6000

SPB 6300

SPB 6700

SPB 7100

SPB 7500

SPB 8000

4000

4120

4250 4370

4500

4620

4750

4870

5000

5300

5600

6000

6300

6700

7100

7500 8000

Liste des références courroies étroites (suite)

TEXROPE® HFX

XPZ	XPZ	XPA	ХРВ
Référence courroie L _a (mm)	Référence courroie L _s (mm)	Référence courroie L _s (mm)	Référence courroie L _s (mm)
XPZ 600	XPZ 1850	XPA 1232	XPB 1000
XPZ 630	XPZ 1830 XPZ 1900	XPA 1252 XPA 1250	XPB 1000
XPZ 660	XPZ 1950	XPA 1257	XPB 1120
XPZ 670	XPZ 2000	XPA 1272	XPB 1180
XPZ 687	XPZ 2030	XPA 1282	XPB 1250
XPZ 710	XPZ 2120	XPA 1307	XPB 1320
XPZ 722 XPZ 737	XPZ 2160 XPZ 2240	XPA 1320 XPA 1332	XPB 1340 XPB 1400
XPZ 750	XPZ 2280	XPA 1360	XPB 1450
XPZ 762	XPZ 2360	XPA 1382	XPB 1500
XPZ 775	XPZ 2500	XPA 1400	XPB1550
XPZ 787	XPZ 2650	XPA 1442	XPB 1600
XPZ 800	XPZ 2800	XPA 1450	XPB 1650
XPZ 817 XPZ 825	XPZ 3000 XPZ 3150	XPA 1462 XPA 1482	XPB 1700 XPB 1750
XPZ 823	XPZ 3150 XPZ 3350	XPA 1500	XPB 1800
XPZ 850	XPZ 3550	XPA 1507	XPB1850
XPZ 862	1 0000	XPA 1522	XPB 1900
XPZ 875		XPA 1532	XPB 1950
XPZ 887		XPA 1550	XPB 2000
XPZ 900		XPA 1557	XPB 2120
XPZ 917 XPZ 925		XPA 1582 XPA 1600	XPB 2150 XPB 2240
XPZ 925 XPZ 937		XPA 1600 XPA 1607	XPB 2280
XPZ 950		XPA 1632	XPB 2360
XPZ 962		XPA 1650	XPB 2410
XPZ 975		XPA 1682	XPB 2500
XPZ 987		XPA 1700	XPB 2530
XPZ 1000		XPA 1732	XPB 2650
XPZ 1012 XPZ 1030	XPA	XPA 1750 XPA 1782	XPB2680 XPB 2800
XPZ 1037	Référence courroie	XPA 1702 XPA 1800	XPB 2840
XPZ 1060	L _d (mm)	XPA 1850	XPB 3000
XPZ 1080	XPA 732	XPA 1900	XPB 3150
XPZ 1087	XPA 750	XPA 1950	XPB 3350
XPZ 1110	XPA 757 XPA 775	XPA 2000	XPB 3550
XPZ 1120 XPZ 1137	XPA 775 XPA 782	XPA 2060 XPA 2120	XPB 3750 XPB 4000
XPZ 1150	XPA 800	XPA 2120 XPA 2180	XPB 4250
XPZ 1162	XPA 825	XPA 2240	XPB 4500
XPZ 1180	XPA 832	XPA 2360	XPB 4750
XPZ 1212	XPA 850	XPA 2430	
XPZ 1220	XPA 857	XPA 2500	
XPZ 1237	XPA 875 XPA 882	XPA 2650	
XPZ 1250 XPZ1270	XPA 900	XPA 2800 XPA 3000	XPC
XPZ 1280	XPA 907	XPA 3000 XPA 3150	Référence courroie
XPZ 1287	XPA 925	XPA 3350	Reference courrole L _a (mm)
XPZ 1312	XPA 932	XPA 3550	
XPZ 1320	XPA 950	XPA 3750	XPC 2000 XPC 2120
XPZ 1337	XPA 957 XPA 975	XPA 4000	XPC 2120 XPC 2240
XPZ 1360 XPZ 1400	XPA 973 XPA 982		XPC 2500
XPZ 1400 XPZ 1412	XPA 1000		XPC 2650
XPZ 1420	XPA 1007		XPC 2800
XPZ 1437	XPA 1030		XPC 3000
XPZ 1450	XPA 1060		XPC 3150 XPC 3350
XPZ 1487	XPA 1082 XPA 1090		XPC 3550
XPZ 1500 XPZ 1512	XPA 1090 XPA 1107		XPC 3750
XPZ 1512 XPZ 1520	XPA 1120		XPC 4000
XPZ 1537	XPA 1132		XPC 4250
XPZ 1550	XPA 1142		XPC 4500
XPZ 1587	XPA 1150		XPC 4750
XPZ 1600	XPA 1157		
XPZ 1650	XPA 1172 XPA 1180		
XPZ 1700 XPZ 1750	XPA 1180 XPA 1207		
XPZ 1730 XPZ 1800	XPA 1220	Les dimensions indiquées en card	actères gras sont disponibles
		de stock.	



Autres produits TEXROPE®


Parmi la large gamme TEXROPE® on retrouve des courroies pour applications spécifiques, telles que le machinisme agricole, l'électro-ménager, applications industrielles spéciales, etc. Quelques exemples de la gamme TEXROPE® suivent ici.

COURROIES STRIEES TEXROPE® VSX

Courroies alliant la haute flexibilité des courroies plates aux capacités d'entraînement des courroies trapézoïdales.

De faible épaisseur, les courroies TEXROPE® VSX offrent une grande flexibilité d'enroulement sur petits diamètres et supportent des vitesses linéaires élevées. Domaines d'application: électro-ménager, machinesoutils, transmissions multiplicatrices à grande vitesse de rotation.

Disponibles en 5 sections dans la gamme de longueur de 356 à 9931 mm.




Section	e mm	h mm
H	1,60	3,0
J	2,34	3,5
K	3,56	6,0
L	4,70	9,5
M	9,40	16,5

Sections H et K sur demande.

Désignation commerciale: nombre de stries PJ suivi de la longueur effective en millimètres. Exemple: 4PJ 1092.



COURROIES POUR VARIATEURS





1. Courroie pour variateurs industriels.



2. Courroie agricole enveloppée.



3. Courroie agricole à flancs nus.

• Industriels

Les courroies pour variateurs industriels sont disponibles en deux versions:

 courroies TEXROPE® Vari-Phi conformes à la norme ISO 1604, dans les sections W 16 à W 100.

Désignation commerciale: Lp (mm), W, largeur primitive (mm). Exemple: 1600 W 40.

 courroies TEXROPE® VRX VNN, non normalisées, spécifiques à certaines applications et marchés, dans les sections 13 x 6 à 55 x 16.

Désignation commerciale: $b \times h \times Li$ (mm); éventuellement: angle (en degrés). Exemple: $47 \times 13 \times 1500$ Li, $\alpha = 28^{\circ}$

Toutes ces courroies sont à flancs nus, crantéesmoulées, selon 1.

Agricoles

Les courroies pour variateurs agricoles sont disponibles selon les recommandations ASAE dans les sections HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, pour la plupart en deux versions:

- enveloppée selon 2;
- à flancs nus, crantée-moulée, stratifiée selon 3.

Autres produits TEXROPE® (suite)

COURROIES A MAILLONS FLEXIBLES TEXROPE® COMBITEX™



Les courroies à maillons flexibles sont disponibles dans les sections suivantes:

A (13mm) - B (17mm) - C (22mm)

Elles sont fournies en rouleaux de 20 m de longueur environ.

COURROIES PLATES TEXROPE® SPEEDFLEX®



Disponibles en trois types de résistance croissante, elles s'adaptent aisément aux exigences de la transmission. Tenaces et suffisamment élastiques, elles endurent les à-coups et ajustent en permanence leur tension pour optimiser les efforts sur les axes.

Un manuel de calcul spécifique est disponible.



COURROIES SYNCHRONES







TEXROPE® ExtraDrive™ et SupraDrive™

TEXROPE® a complètement revu sa gamme de courroies synchrones et développé deux courroies haute performance, faites d'un nouveau mélange en caoutchouc avancé.

TEXROPE® SupraDrive™ a un profil de dents rond et transmet jusqu'à 30% de puissance en plus par rapport aux courroies synchrones classiques. TEXROPE® ExtraDrive™ est la courroie la plus performante de la gamme TEXROPE® et transmet jusqu'à 40% de puissance en plus par rapport aux anciennes courroies TEXROPE® HTD®150. Les deux courroies sont complètement compatibles avec les poulies HTD existantes.

TEXROPE® STB

Ces courroies synchrones à denture trapézoïdale standard, résultat d'une même technologie, sont disponibles en profils XL, L, H, XH et XXH. Elles répondent à la norme ISO 5296.

Un manuel de calcul spécifique est disponible.

TEXROPE® CFX – accouplements flexibles

Les accouplements flexibles TEXROPE® CFX sont des accouplements positifs, solides et efficaces, capables d'absorber les à-coups et les chocs. Ils sont recommandés pour une utilisation générale, mais offrent également d'excellentes performances dans des conditions bien spécifiques ou très exigeantes.

- Haute résistance aux à-coups et aux effets de torsion.
- Tolérance au désalignement importante: en utilisation normale, l'accouplement tolère un désalignement axial maximal de 7°, tout en maintenant sa longévité.
- Réduction du bruit et des vibrations et protection contre la surcharge.

e: marque déposée de la Gates Corporation.


Questionnaire - transmission



Comme on l'a vu dans les exemples de calcul (pages 10-11 et 26-27), la conception d'une nouvelle transmission (ou plus simplement la vérification d'une transmission existante) nécessite de connaître un certain nombre de caractéristiques de l'équipement en question.

La fiche ci-contre a pour but de servir de liste de contrôle afin de vérifier que l'on dispose bien des éléments nécessaires. Elle a été établie pour répondre à la quasi-totalité des situations possibles. Pour guider l'utilisateur, les données qui sont indispensables dans **tous les cas** sont signalées en caractères gras ou par un cadre gras. Dans les cas délicats, cette fiche peut également être utilisée comme outil de dialogue avec le Distributeur TEXROPE® ou avec les Ingénieurs d'Application TEXROPE®. Elle devient alors un véritable "Questionnaire Interactif".

Schéma




à photocopier à photocopier – à photocopier à photocopier à photocopier -

Questionnaire - transmission


Ξ	
ī	TEVPODE®
1	TEXROPE "))
┺	

Société:				Adress	e:					
Interlocuteur:										
Tél:	Tél:				Fax:					
Application:										
Date demande:				Dossier TEXROPE® n°:						
Date de série pré	vue:			Quanti	té prévision	nelle:		/ an		
1. Caractéristiques dimensionnelles:										
Nombre total o	Nombre total de poulies / galets:									
Matière:	=	_		Traiten	nent:					
		Géome	étrie	de la t	ransmissio	n				
							Coordon	nées (mm)		
	Type *	Intér. / extér.	Fixe ,	/ dynam.	Diam. axe	Diam. primitif	X	у		
Motrice	///////	///////	///	////			0	0		
Galet / Poulie				/ / / /						
Galet / Poulie										
Galet / Poulie										
Réceptrice	///////	///////	///	////						
	* lisse ou à g	orge	/ / /							
Plan fonctionnel n°: Joindre de préférence un schéma de la transmission.										
55 55 55 55 55										
2. Caractéristiques mécaniques:										
Plage des régime										
Puissance max	ii:	•••••	kW	au ré	gime (mot	eur):	•••••	tr/min		
ΟU										
Couple maxi:			. Nm	au rég	ime (moteur)	:	•••••	tr/min		
_					Démarrage en charge: \square oui \square non					
Régime de fon	ctionnemen	t:h/j	jour	Fréque	nce de remp	olacement:				
3. Conditions o	le fonctionn	ement:								
Température moye	enne:		°C	Tempé	rature en po	inte:		℃		
	□ humide					□ chimique				
	□ autre (préc			•						
4. Type de cou	rroie:									
	Désignation:									
5. Conditions of	le montage	•								
5. Conditions de montage:										
Moyen de réglage Observations:				Valeur	:					
DIVISION	I TEXROPE® - COI	URROIES INDUS	STRIELLE	ES - FRANC	CE - Tl: (33) 86	71 75 00 - Fx: (3	33) 86 36 62 4	7.		

Notes



Notes



IMPORTANT: Tout effort a été consenti pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de l'information contenue dans ce manuel. Néanmoins, le fabricant ne peut porter la responsabilité d'erreurs ou d'omissions et de modifications intervenues après l'autorisation d'impression; ou d'une utilisation de ses produits dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles si un représentant TEXROPE® n'a pas été consulté au préalable pour vérification de l'application envisagée. Ce manuel a été imprimé en août 2006 et remplace tous les manuels de calcul précédents. Si votre manuel a plus de 2 ans, nous vous recommandons de consulter votre représentant TEXROPE® pour vérifier si vous avez la version la plus récente.



France

TEXROPE®
Division Courroies Industrielles

111, rue Francis Garnier B.P. 37 F - 58027 Nevers - Cedex

TI: (33) 86 71 75 53 Fx: (33) 86 36 62 52 crenaud@texrope.com

Deutschland

TEXROPE®

Industrieriemen-Division

Eisenbahnweg 50 D - 52068 Aachen Tl: (49) 241 5108 338 Fx: (49) 241 5108 297 bgester@texrope.com

Italia

TEXROPE®

Divisione Cinghie Industriali

Via Senigallia 18

(Int. 2 - Blocco A - Edificio 1)

1 - 20161 Milano MI

Tl: (39) 02 66 21 62 25

Fx: (39) 02 66 22 18 51

svezanni@texrope.com

www.texrope.com www.texrope.eu

Votre distributeur TEXROPE®							