



Servicios de Innovación y Soluciones en
Tecnologías de la Información

Ing. Byron David Rodriguez Herrera

RFC: ROHB890810BU1

REVISIÓN

Poza Rica, Veracruz., a 29 de Septiembre del 2025.

A QUIEN CORRESPONDE

En atención a su solicitud, le hago llegar la revisión sobre el **“Equipo de computo laptop DELL Latitude 5490”**.

Equipo: DELL Latitude 5490
Numero Serie: NO APLICA
Sistema Operativo: WINDOWS 10
Memoria RAM: 16GB

HARDWARE

Fallo: El equipo no enciende y muestra led parpadeando
Causa: Memoria ram en fallo.
Solución: Se revisaron los módulos de memoria ram y se detectó que uno de los 2 módulos de 8gb tiene fallo, requiere cambio de pieza.

Observaciones: El equipo cuenta con 1 módulo de memoria ram de 8gb de la marca ADATA y 1 módulo de memoria ram de 8gb de la marca SKhynix, la memoria ram que se encuentra en falla es la de 8gb de la marca SKhynix. Falta mantenimiento del equipo.

A t e n t a m e n t e
Ing. Byron David Rodriguez Herrera

 **byronrodriguezherrera@gmail.com**

 **Av. #102 Col. Benito Juarez
C.P. 93310, Poza Rica, Ver.**

 **7828838587 / 7821865502**