الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

وزارة التكوين والتعليم المهنيين المعهد الوطني للتكوين و التعليم المهنيين

Institut National de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

KACI TAHAR



Référentiel des Activités Professionnelles

CONDUITE MACHINES D'IMPRESSION HELIO

Code: AIG 0701

Visa d'homologation N° :AIG 08 / 07 / 13

CAP

Niveau: 2

2013

9 شارع اوعمروش محندأولحاج طريق حيدرة سابقا الابيار الجزائر

09 rue OUAMROUCHE MOHAND OULHADJ ex chemin d'Hydra El-biar Alger tél ☎:(021)92.24.27.92.14.71 fax (021)-92.23.18

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

- I- Données générales sur la profession
- II- Identification des tâches
- III- Tableau des tâches et des opérations
- IV- Description des tâches
- V- Analyse des risques professionnels
- VI- Equipements et matériaux utilisés
- VII- Connaissances complémentaires
- VIII- Suggestions quant à la formation

Introduction;

Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre des orientations retenues par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels. Il est conçu suivant la méthodologie d'élaboration des programmes par A.P.C (Approche par Compétences) qui exige notamment la participation du milieu professionnel.

Le programme est défini par compétences formulées par objectifs ; on énonce les compétences nécessaires que le stagiaire doit acquérir pour répondre aux exigences du milieu du travail. Pour répondre aux objectifs escomptés, le programme ainsi élaboré et diffusé dans sa totalité :

- Rend le stagiaire efficace dans l'exercice de sa profession ;
- Lui permettant d'effectuer correctement les tâches du métier,
- Lui permettant d'évoluer dans le cadre du travail en favorisant l'acquisition des savoirs, savoir être et savoir faire nécessaires pour la maitrise des techniques appropriées au métier « **Conduite machines d'impression Hélio** »,
 - Favoriser son évolution par l'approfondissement de ses savoirs professionnels en développant en lui le sens de la créativité et de l'initiative ;
 - Lui assure une mobilité professionnelle en ;
- Lui donnant une formation de base relativement polyvalente,
- Le préparant à la recherche d'emploi ou à la création de son propre emploi,
- Lui permettant d'acquérir des attitudes positives par rapport aux évolutions technologiques éventuelles,

Dans ce contexte d'approche globale par compétences, trois documents essentiels constituent le programme de formation ;

- Le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP),
- Le Référentiel de Certification (RC),
- Le Programme d'Etudes (**PE**),

Le référentiel des activités professionnelles (RAP) constitue le premier de trois documents d'accompagnement du programme de formation. Il présente l'analyse de la spécialité (le métier) en milieu professionnel. Cette description succincte de l'exécution du métier permet de définir, dans le référentiel de certification, les compétences nécessaires à faire acquérir aux apprenants pour répondre aux besoins du milieu de travail.

I- DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

1.1 - Présentation de la profession ;

- Branche professionnelle : Arts et Industries Graphiques
- Dénomination de la profession : Conduite machines d'impression hélio

Définition de la profession :

Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle en conduite machines d'impression hélio est chargé d'assister le conducteur de machines d'impression lors d'une production donnée en assurant le fonctionnement de certains postes spécifiques. Il travaille sous la responsabilité de ce dernier.

Tâches principales :

- Faire la mise en train des presses hélio,
- Effectuer le réglage de la presse,
- Effectuer le calage de la forme imprimante sur le cylindre encreur,
- Préparer les encres,
- Assurer l'alimentation du papier,
- Participer à des travaux d'entretien de la presse,

1.2- Conditions de travail;

- 1- Lieu de travail: Atelier
- 2- Eclairage : Labo suffisamment éclairé, source naturelle ou artificielle par temps obscure.
- 3- Température et humidité : La température 22°C humidité relative moyenne
- 4- Bruits et vibrations : Important.
- 5- Poussières et odeurs : Peu importante
- 6- Risques et maladies professionnelles :
 - liés à l'exposition au bruit;
 - · d'écrasement des mains et des doigts;
 - de coupures;
 - · de chutes;
 - liés à l'utilisation des solvants;
 - liés aux éclaboussures de produits dangereux;
 - liés aux mouvements répétitifs.
- 7- Contacts sociaux:

Le Conducteur machines d'impression hélio exerce son métier dans les imprimeries.

1.3- Exigences de la profession ;

- 1- Physique:
 - a- Avoir de bons réflexes,
 - b- Avoir le sens de l'observation.
 - c- Avoir une bonne acuité visuelle,

INFEP - AIG0701 / Conduite machines d'impression Hélio CAP

2- Intellectuelles:

- a- Avoir de l'initiative, qualité de travail,
- b- Sens de l'organisation,
- c- Le respect du registre des couleurs, du repérage et des normes de production est un critère qui permet de juger de la qualité du travail.

3- Contre indications:

a-Handicap physique ou moteur,

- b- Vue et ouïe insuffisantes,
- c- Allergies aux produits chimiques.

1.4- Responsabilités de l'opérateur ;

1- Matérielle:

Le travail d'un conducteur machine d'impression Hélio et supervisé par un chef d'atelier, chef d'équipe ou un technicien.

2- Décisionnelle:

Se référer en général à des directives avec possibilité de prendre des décisions.

3- Morale:

Respect des délais et qualité des prestations et de production.

4- Sécurité:

Impérative, dans le respect des normes et règles en vigueur en ce qui concerne la prévention et la sécurité des personnes et des biens.

Le strict respect des consignes en matière de santé et de sécurité au travail et l'adoption d'une attitude de prudence à proximité de la presse sont mentionnés comme les principaux moyens de prévention des accidents en milieu de travail.

1.5- Possibilités de promotion ;

Accès aux postes supérieurs : selon le cadre réglementaire de l'entreprise

1.6- Formation;

Conditions d'accès : Durée globale de la formation :

4^{ème} année moyenne 12 mois soit 1224 h

Niveau de qualification : 2

Sanction de la formation : Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)

II - IDENTIFICATION DES TACHES

| N° Tâche | Tâches |
|----------|---|
| T1 | Lire et interpréter le dossier de fabrication |
| T2 | Préparer le poste de travail |
| Т3 | Effectuer les différents réglages machines |
| T4 | Conduire et maintenir la production |
| T5 | Effectuer l'entretien de premier niveau |

III -TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS

| Tâches | Opérations |
|--|--|
| Lire et interpréter le dossier | Prendre en charge le dossier de fabrication |
| de fabrication | Déterminer la faisabilité du travail demandé. |
| | Contrôler la nature et la conformité de la forme imprimante |
| | Approvisionner le poste de travail |
| | Planifier un plan de travail |
| Préparer le poste de travail | Préparer le plan travail |
| | Vérifier les matières et moyens de production. |
| | Préparer les encres, rechercher les teintes et Identifier le type de support |
| | Alimenter la machine en support d'impression (bobine) |
| | Préparer les systèmes d'impression et mettre en route la machine |
| Effectuer les différents | Régler les paramètres machine et périphérique (racles, support, chauffage, |
| réglages machines | récupération ou recyclage solvant, tension. |
| | Monter et caler la forme imprimante (cylindre gravé). |
| | Réglage du système d'encrage. |
| | Contrôler avant mise en route. |
| Conduire et maintenir la | Réaliser une première impression avant roulage |
| production | Procéder aux ajustements (densité, calage, repérage couleurs, contours,) |
| ' | Présenter une épreuve pour obtention du bon à rouler. |
| | Lancer le tirage |
| | Contrôler en permanence la qualité d'impression. |
| | Appliquer les règles d'hygiène et sécurité |
| | Nettoyer la presse |
| Effectuer l'entretien de premier | Planifier le travail de maintenance de la presse héliographique |
| niveau. | Nettoyer |
| | Effectuer l'entretien premier niveau |
| | Contrôler les niveaux et la propreté de la presse |

IV- <u>DESCRIPTION DES TÂCHES</u>

Tâche 1: Lire et interpréter le dossier de fabrication

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
|---|---|---|
| Prendre en charge le dossier de fabrication | Cette Tâche s'exécute : Seul ou en équipe A partir de : | Vérification et interprétation correctes du dossier et des spécifications d'impression. |
| Déterminer la faisabilité du travail demandé. | Directives Planning de travail Ordre de fabrication, fiche technique, | Sens de l'observation. • Souci du détail et esprit méthodique. |
| Contrôler la nature et la conformité de la forme imprimante | document de suivi, fiche d'approvisionnement - A l'aide de : | Communication efficace |
| Approvisionner le poste de travail | Norme ISO Charte des couleurs Documentation technique. | Respect des délais. Respect des consignes de |
| Planifier un plan de travail | Risques d'accidents : | production. |
| | Lieu: | |
| | | |

Tâche 2: Préparer le poste de travail,

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
|--|---|---|
| Préparer le plan travail Vérifier les matières et moyens de production. Préparer les encres et rechercher les teintes Identifier le type de support Alimenter la machine en support d'impression (bobine) Préparer les systèmes d'impression Mise en route de la machine | Cette Tâche s'exécute : Seul ou en équipe A partir de : Directives Planning de travail Ordre de fabrication, fiche technique, document de suivi, fiche d'approvisionnement A l'aide de : Norme ISO Spécification d'encrage de la cliente ou le client Presse héliographe mécanique ou commande numérique, Norme ISO Charte des couleurs Mode opératoire des différents matériels. Documentation technique. | Respect des règles de santé et de sécurité au travail Sens de l'observation. • Souci du détail et esprit méthodique. • Autonomie et débrouillardise. • Communication efficace avec les membres de l'équipe. Respect des consignes de production. |
| | Risques d'accidents: De coupures, d'écrasement et de chutes; Liés au bruit, au contact avec des produits chimiques et aux charges à déplacer. Lieu: Atelier | |

Tâche 3 : Effectuer les différents réglages machines

| Opér | rations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
|---|---|---|--|
| machine périphéi support récupér | riques (racles, , chauffage, ation ou ge solvant, | Cette Tâche s'exécute : Seul ou en équipe A partir de : Directives Planning de travail Ordre de fabrication, fiche technique, document de suivi, fiche d'approvisionnement | Respect des règles de santé et de sécurité au travail. Réglage approprié des périphériques |
| d'alimer réceptio Monter forme in | e des unités ntation et on et caler la nprimante e gravé). | A l'aide de : Presse héliographe mécanique ou commande numérique, Forme imprimante Norme ISO Mode opératoire des différents matériels. Documentation technique. | Contrôle minutieux avant mise en marche |
| Réglage d'encra | e du système ge. | Risques d'accidents : | |
| Contrôle en route | er avant mise | De coupures, d'écrasement et de chutes; Liés au bruit, au contact avec des produits chimiques et aux charges à déplacer. Lieu: - Atelier | |

Tâche 4: Conduire et maintenir la production

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
|--|---|---|
| Réaliser une première impression avant roulage Procéder aux ajustements (densité, calage, couleurs, contours,) Présenter une épreuve pour obtention du bon a rouler. Lancer le tirage | Cette Tâche s'exécute: Seul ou en équipe A partir de: Directives Planning de travail Ordre de fabrication, fiche technique, document de suivi, fiche d'approvisionnement A l'aide de: Presse héliographe mécanique ou commande numérique, Norme ISO Charte des couleurs Mode opératoire des différents matériels. Outils et instruments de | Respect des règles d'hygiène et sécurité Solutions adéquates et rapides aux problèmes rencontrés. Bris minimum. Satisfaction du client (absence de retours). |
| Contrôler en permanence la qualité d'impression. | contrôle o Documentation technique. | |
| Nettoyer la presse | Risques d'accidents: De coupures, d'écrasement et de chutes; Liés au bruit, au contact avec des produits chimiques et aux charges à déplacer. Lieu: Atelier | |

Tâche 5: Effectuer l'entretien de premier niveau.

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
|---|--|--|
| Planifier le travail de maintenance de la presse héliographique Nettoyer Effectuer l'entretien premier niveau | Cette Tâche s'exécute : Seul ou en équipe En collaboration avec le personnel de maintenance A partir de : programme d'entretien. | Fonctionnement correct de la presse. Collaboration efficace avec le personnel de maintenance. Utilisation appropriée des outils manuels. |
| Contrôler les niveaux et la propreté de la presse | outils manuels, des solvants légers, des produits dégraissants, des spatules, des couteaux, des guenilles, des chiffons, un masque et des lunettes de sécurité | Respect des règles de santé et de sécurité au travail. |
| | Risques d'accidents : Coupures et de chutes; Odeur, Bruit Produits chimiques. Lieu : - Atelier | |

V- ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELLS

| SOURCES DE DANGER | EFFETS SUR LA SANTE | MOYENS DE PREVENTION |
|--|---|--|
| Les risques liés aux équipements, machines, outils et appareils électriques | | |
| Angles rentrants. Pièces en mouvement. Électricité. Air comprimé. | Écrasement, broyage, heurt et coincement. Électrisation. Électrocution. Coupures et lacérations. Amputation. Blessures corporelles. Brûlures. | Dispositifs de sécurité et de protection installés sur les machines et les surfaces coupantes: cran d'arrêt, garde, protecteur. Port de vêtements appropriés (pas de vêtements flottants, pas de montre ni de bague, cheveux retenus dans un bonnet). Nettoyage par à-coups. Respect de la procédure de cadenassage. Respect de la procédure de travail. Conformité des appareils électriques et des installations électriques avec les normes de sécurité. Utilisation de la brosse ou du dispositif approprié pour se nettoyer (ne jamais utiliser d'air comprimé). |

INFEP - AIG0701 / Conduite machines d'impression Hélio CAP

| SOURCES DE DANGER | EFFETS SUR LA SANTE | MOYENS DE PREVENTION |
|---|--|---|
| Les risques asso | ociés aux efforts déployés, à la pos | ture et à la répétition |
| Posture de travail inconfortable. Levage, manutention et transport de charges lourdes. Transvasement de produits. Exiguïté des lieux. Aménagement des postes de travail. Hauteur de prise ou de dépôt. Poids des charges manipulées. | ○ Troubles musculo- squelettiques. ○ Maux de dos. | Utilisation d'une bonne méthode de travail. Utilisation d'appareils pour lever ou transporter des charges. Aménagement de postes de travail ergonomiques. Éclairage approprié. Organisation du travail. |
| Les risques liés | s à l'environnement de travail et à | à l'état général des lieux. |
| Éclairage. Ventilation. Climatisation. Bruit. Porte de secours obstruée. Signalisation. Tracé des allées. Encombrement des lieux (entreposage qui encombre les allées ou les postes de travail). | Glissade. Chute. Heurt. Perte auditive. Épuisement. Fatigue. Déshydratation. Coup de chaleur. | Plan d'urgence. Ordre et propreté. Rangement. Accès facile et en tout temps aux équipements d'urgence, aux panneaux électriques et aux issues de secours. Éclairage approprié. Ventilation appropriée. Encoffrement des sources de bruit (compresseur, pompe). Port de protecteurs auditifs. |
| Les risques associés au travail en hauteur | | |
| Chute.Glissade. | Blessures corporelles.Stress.Vertige.Mort. | Respect de la procédure de travail en hauteur. Planification appropriée des travaux et de l'intervention. Utilisation appropriée des échelles et escabeaux. |

INFEP - AIG0701 / Conduite machines d'impression Hélio CAP

| SOURCES DE DANGER | EFFETS SUR LA SANTE | MOYENS DE PREVENTION |
|---|---|--|
| Le | es risques associés aux produits cl | himiques utilisés |
| Produits utilisés : • Acide. • Base. | | Utilisation des systèmes d'aspiration et de ventilation. Port de l'équipement de |
| Oxydant Gaz comprimé. | • Brûlures. | protection personnelle nécessaire (bottes de sécurité, |
| Solvant.Solvant organique | • Blessures. | lunettes, gants, appareil de protection respiratoire). |
| (benzène, toluène). • Encre. • Colorant. | Coupures.Allergies cutanées. | Stockage des produits chimiques et des matières premières de manière sécuritaire. |
| Liquide corrosif. Liquide inflammable ou | Irritation de la peau et des | Étiquetage des contenants selon les exigences des règlements provincial et |
| combustible. • Matière comburante. | voies respiratoires. | fédéral sur les produits contrôlés et le Système d'information sur les matières |
| Matière réagissant au contact | Maladies professionnelles. | dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). |
| de l'eau. • Inhalation ou ingestion de gaz, de vapeurs de | Intoxication. Incendie. | Respect des procédures de travail. Consultation des fiches signalétiques sur le lieu de |
| solvant, de brouillard d'encre, de poussières de | • Explosion. | travail et disponibilité en tout temps. |
| papier. • Contact de la peau, des | Mauvaise qualité de l'air. | Présence de douches oculaires et de douches d'urgence sur les lieux de |
| muqueuses et des yeux avec des produits nocifs. • Projection, | Asphyxie. | travail. • Maintien des sorties d'urgence libres de tout obstacle, non verrouillées et |
| éclaboussures de liquides (solvants, encre, solution de mouillage). | | bien annoncées. • Entretien des planchers et planchers secs. |
| Plancher glissant.Entreposage des | | Respect des règles d'hygiène personnelle (se laver les mains |
| solvants.Fosses sous les presses.Soies en sérigraphie | | avant de manger, prendre ses repas dans des aires de repos séparées du lieu de travail). |
| (chambre noire). • Manque d'oxygène. | | Respect des interdictions de fumer. |
| , ,,, | | Manipulation prudente des produits chimiques. |
| | | Travail sous la hotte en présence de vapeurs de solvant ou de vapeurs d'apare (aérigraphie et flave graphie) |
| | | d'encre (sérigraphie et flexographie). • Respect du permis de travail. • Vérification de la qualité de l'air à |
| | | l'intérieur. • Utilisation des détecteurs de gaz |
| | | toxiques. • Respect des procédures pour |
| | | · |

VI- EQUIPEMENTS ET MATERIAUX UTULISES

Machines et appareils utilisés

Les presses;

- o Héliographique,
- o Numériques,
- Massicot,

Poste informatique MAC, PC

Outillage et petits matériels divers

- Palmer
- Balance de précision
- PMS
- Densitomètre
- Lecteur
- Code barre
- Compte fil

Matière d'œuvre et matériaux utilisés

• Encre : couleurs de base

VII- CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES

| Discipline/Domaine | Limite des connaissances |
|---------------------------------------|--|
| Informatique | Initiation à l'informatique. Exploitation des logiciels d'application propre aux machines numérique |
| Technique d'expression et | - Rédiger un rapport, |
| recherche d'emploi | - Communication orale (au sein d'une équipe de travail, avec les responsables, avec les clients) |
| Chaine graphique | Organisation de la chaîne graphique Structure des industries graphique connexes Procédés d'impression |
| Technique héliographique | Organisation fonctionnel de la machine à imprimé • les différentes machines et leurs mécanismes • le calage • les racles et contre-racles • réglages La remise en état après impression Défauts d'impression |
| Technologie des matières consommables | - Les encres et les vernis adjuvants et additifs - Les différents supports d'impression et leurs caractéristiques -Principaux produits chimiques utilises et leurs risques Associes -Le Potentiel d'hydrogène |
| Mathématiques appliqué | Appliquer les notions de base de calcul ; Connaissance des unités de mesure Calcul numérique |
| Hygiène et sécurité | - Respecter et veiller aux respects des règles d'hygiène, de sécurité et de propreté autour des machines et équipements : . manutention des charges, . utilisation de produits chimiques, . préservation de l'environnement. |
| Colorimétrie | * Physique de la lumière -Nature et composition -Source d'éclairage -Synthèse additive et soustractive * L'œil humain -Théorie de la vision -Anomalie de la perception * Métamérie * Symboles des couleurs * Le cercle chromatique * Mise en application. |

VIII- SUGGESTIONS QUANT A LA FORMATION

Dans le souci d'améliorer la qualité de la formation, et assurer une meilleure intégration des stagiaires dans le milieu industriel, nous tenons à établir les Suggestions suivantes :

- des visites d'entreprises atelier d'impression devraient être organisées en début de la formation en tenant compte de la réalité des petites entreprises.
- La durée et le nombre de stages devraient être augmentés et il faudrait multiplier les situations dans lesquelles les stagiaires apprennent à travailler avec les équipements et matériels.
- La collaboration des entreprises et souhaitable et le matériel remplacé peut être offert aux établissements de formation professionnelles.
- Le marche du travail exige la polyvalence et une capacité accrue a passer d'un poste à un autre, ce qui impose la nécessite de réajuster les programmes de formation.
- La formation doit se faire sur des équipements d'actualité.
- Durant le stage pratique le stagiaire doit passer par les différents postes de travail simules durant la formation, et exécuter les différentes Tâches et opérations, pour cela il faut établir un programme de stage conformément a la formation.
- Durant la formation il faut développer les capacités et les attitudes suivantes :
 - Anticiper, résoudre des problèmes, avoir le sens de l'initiative.
 - Respecter les temps et les délais.
 - S'informer et faire circuler l'information.
 - Savoir tirer profit de situations diverses.
 - Travailler en équipe avec différentes personnes en entreprise.
 - Renforcer la polyvalence dans la formation.

La formation de cette spécialité doit ce faire en apprentissage vue la lourdeur du matériel et les couts d'achat d'équipements.