کفیوشهای صنعتی و ساختمانی

# Strufloor EPO1205

سیستم کفپوش اپوکسی اصلاح شده بدون حلال با دوام بالا

## خلاصهای از محصول

استرافلور EPO1205 یک سیستم کفپوش اپوکسی بیس فنل و هاردنر پلی آمینی اصلاح شده و بدون حلال با عملکرد بالا میباشد که یک سطح کاملا یکپارچه، سخت و مقاوم در برابر روغن، مواد هیدروکرینی و حلال ها ایجاد میکند. این محصول شامل 3 بخش ذیل میباشد:

- -1 پرایمر سطح زیر کار: Strufloor EPO1205-Prim
  - -2 لايه ميانه: Strufloor EPO1205-Mid
  - -3 لايه رويه محافظ: Strufloor EPO1205-Top

#### موارد کاربرد

- انواع پارکینگهای عمومی
- انواع مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستانها و آزمایشگاهها، درمانگاهها
  - کفسازی انبارها و انواع سالنهای تولیدات صنعتی
    - پوشش کف صنایع تولید مواد غذایی و دارویی
- کفپوش گاراژهای تعمرات و تولید ماشین و سالن رنگ خودروسازیها

## ویژگی و مزایا

- چسبندگی بالا به انواع مصالح ساختمانی شامل بتن، سنگ، موزائیک، چوب و ...
  - خودتراز با روانی بالا
  - دارای مقاومت بالای مکانیکی و سایشی
- مقاومت بالا در برابر هیدروکربنها و مواد شیمیایی شامل روغن، اسیدهای ضعیف، آب دریا و ...
  - بدون درز، قابل شستشو وآببند
    - آنتی باکتریال
- اجرای آسان و قابل اجرا به روشهای مختلف مانند پوست پرتقالی، سیلیس یاش و ...
  - فاقد يون كلر

# استانداردها

استرافلور EPO1205 با الزامات استاندارد EN 1504 مطابقت دارد.

# اطلاعات محصول

جزء A: مایع بیرنگ تا کمی زرد جزء B: مایع بیرنگ تا کمی زرد	شکل ظاهری
بر۔ د، سیے جیارت کا منتی زرو	

ترکیب ۲ جزء: °C° ۲۰ در ۲۰ + ±۰ /۰۵ gr/cm	جرم حجمي	
فاقد يون كلر	میـزان یون کلر	
حداقل ۱۲ ماه	زمان ماندگاری	
در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد	شرایط نگهداری	
در بستهبندی مجموع ۲۰ کیلوگرم	بستەبندى	

#### ىخش مىانە Strufloor EPO1205-Mid:

.stranost Et 01203 Mila dia die			
جزء A: مایع بیرنگ تا کمی زرد جزء B: مایع بیرنگ تا کمی زرد جزء C: پودر طوسی یا سفید رنگ	شکل ظاهری		
ترکیب ۳ جزء: °C° ۲۰ در ۲۰ ۱/۶ ±۰ ۱/۶ در ۲۰	جرم حجمي		
فاقد يون كلر	میـزان یون کلر		
حداقل ۱۲ ماه	زمان ماندگاری		
در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد	شرایط نگهداری		
در بستهبندی مجموع ۳۰ کیلوگرم	بستەبندى		

# بخش رویه Strufloor EPO1205-Top:

جزء A: مایع بیرنگ تا کمی زرد		
کل ظاهری جزء B: رنگ دلخواه مشتری		
مخلوط: مایع به رنگ دلخواه مشتری		
ترکیب ۲ جزء: °C° ۲۰ ۱/۴ ±۰/۰۵ gr/cm	جرم حجمي	
فاقد يون كلر	میـزان یون کلر	
حداقل ۱۲ ماه	زمان ماندگاری	



کفیوشهای صنعتی و ساختمانی

در بستهبندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد	شرایط نگهداری
در بستهبندی مجموع ۲۵ کیلوگرم	بستەبندى

#### اطلاعات عملكرد فني

بیشتر از ۲۵	روانی مخلوط (ASTM C827) (cm)
۴۵	زمان کاربری در ۲۵ °Pot Life)
۱/۵ تا ۳	ضخامت قابل اجرا (cm)
بیشتر از ۳/۵ (گسیختگ بتـن)	مقاومت چسبندگی به بتن (Pull off)
۸۰،۶۰،۴۵	حداقل مقاومت فشاری ۱، ۷ و ۱۴ روزه (MPa) (ASTM C109)
۲۰	حداقل مقاومت خمشی ۱۴ روزه (MPa) (ASTM C348)
IY	حداقل مقاومت کششی ۱۴ روزه (MPa) (ASTM C638)
א ט או	زمان قابل لمس شدن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (ساعت)
IF	زمان رسیدن بهکاربری کامل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (روز)

## میزان و نحوه مصرف

# بخش يرايمر Strufloor EPO1205-Prim:

میزان مصرف بخش پرایمر Prim؛ بسته به تخلل سطح زیر کار و زبری و جذب آب آن مصرف پرایمر اپوکسی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم در هر متر مربع از سطح میباشد.

## روش مصرف بخش پرایمر Prim:

- آماده سازی سطح زیر کار بخش پرایمر Prim: باید سطح از کلیه آلودگها، روغن، چربی، رنگ، مواد کیورینگ و آبگریزکنندههای سیلیکونی یا سیلان و سایر عواملی پاک گردد. سطوح اجرایی پرایمر اپوکسی باید کاملا خشک و فاقد رطوبت (رطوبت بستر کمتر از ۴٪) باشد. عمر بتن بستر هم حداقل ۲۸ روز باشد.

اختلاط بخش پرایمر Prim: جزء B را به جزء A اضافه کنید و با یک مخلوط کن مناسب با دور کند کمتر از Pai دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت Pai دقیقه مخلوط کنید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد. مخلوط پرایمر اپوکسی آماده

اجراست، مخلوط آماده بلافاصله در کمتر از ۱۵ دقیقه مصرف گردد. نحوه اعمال روی سطح بخش پرایمر Prim: پرایمر اپوکسی به وسیله رول مخصوص اجرا میگردد.

تمیزکاری بخش پرایمر Prim؛ بلافاصله بعد از اجرا، تجهیزات را با حلال ایوکسی استراکلین EPO تمیز و شستشو دهید.

#### بخش يرايمر Strufloor EPO1205-Mid:

میزان مصرف بخش میانی Mid: بسته به ضخامت اجرای لایه میانی که معمولا بین ۱/۶ تا ۴ کیلوگرم در معمولا بین ۱/۶ تا ۴ کیلوگرم در هر متر مربع سطح کفسازی از لایه میانه کفپوش اپوکسی استفاده می گردد. روش مصرف بخش لایه میانی Mid:

- آماده سازی سطح زیر کار بخش میانی Mid: قبل از این لایه باید پرایمر اپوکسی استفاده گردد و پس از خشک شدن پرایمر لایه میانهکفپوش اپوکسی روی آن اجرا گردد.

اختلاط بخش میانی Mid: جزء B (B) به جزء B) اضافه کنید و با یک مخلوط کن مناسب با دور کند کمتر از B0 دور در دقیقه (دریل و پره) به مدت B1 دقیقه مخلوط کرده و بعد از آن جزء پودری D0 به آرامی و در حال اختلاط به آن اضافه و حدود B0 دقیقه کاملا مخلوط کنید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد. مخلوط لایه میانی کفپوش اپوکسی آماده میباشد و باید در کمتر از B1 دقیقه اجرا گردد.

نحوه اعمال روی سطح بخش میانی Mid: لایه میانی به صورت نواری روی کف ریخته شده و با ماله دندانه دار که بسته به ضخامت مورد نیاز انتخاب می شود روی سطح کاملا به صورت یکنواخت پخش می گردد و پس از حدود ۱۰ دقیقه به وسیله غلطک مخصوص هواگیری کفپوش اپوکسی سطح لایه میانه هواگیری می گردد.

تمیزکاری بخش میانی Mid: بلافاصله بعد از اجرا، تجهیزات را با حلال ایوکسی استراکلین EPO تمیز و شستشو دهید.

### بخش لایه رویه ۲۰۵\Top-Strufloor EPO:

میزان مصرف بخش رویه 7op: بسته به ضخامت اجرای لایه رویهکه معمولا بین ۰/۵ تا ۱۴ میلیمتر میباشد میزان مصرف بین ۰/۷ تا ۱۴ کیلوگرم در هر متر مربع سطح کفسازی از لایه رویهکفپوش اپوکسی استفاده میگردد.

# روش مصرف بخش لایه رویه Top:

- آماده سازی سطح زیر کار بخش رویه Top: قبل از این لایه باید لایه میانه کفپوش اپوکسی استفاده گردد و پس از خشک شدن لایه میانه، لایه رویه کفپوش اپوکسی روی آن اجرا گردد.

اختلاط بخش رویه Top: جزء B را به جزء A اضافهکنید و با یک مخلوط کن مناسب با دور کند کمتر از ۳۵۰ دور در دقیقه (دریل و یره) به مدت ۳



کفیوشهای صنعتی و ساختمانی

دقیقه مخلوط کنید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد. مخلوط لایه رویهکفپوش اپوکسی آماده میباشد و باید در ۴۵ دقیقه اجرا گردد.

نحوه اعمال روی سطح بخش رویه (70p: لایه رویه به صورت نواری روی کف ریخته شده و با ماله دندانه دار یا غلطک مخصوص که بسته به ضخامت مورد نیاز انتخاب می شود روی سطح کاملا به صورت یکنواخت پخش می گردد و پس از حدود ۱۰ دقیقه به وسیله غلطک مخصوص هواگیری کفپوش اپوکسی سطح لایه رویه هواگیری می گردد.

تمیزکاری بخش رویه Top: بلافاصله بعد از اجرا، تجهیزات را با حلال اپوکسی استراکلین EPO تمیز و شستشو دهید.

## محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است محصول استرافلور CT در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا

کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمیباشد ولی به علت قلیایی بودن در تماس با پوست و چشم میتواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد

#### مرجع اطلاعات داده شده

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و تجربیات پروژهای شرکت Strumix میباشد. دادههای واقعی اندازهگیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه میشود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساختهای استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان میباشد و بخش فنی Strumix میتواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.







