

CURVAS B-H DE VÁRIOS MATERIAIS FERROMAGNÉTICOS

Este anexo tem o objetivo de apresentar as curvas de magnetização ou curvas B-H de quatro materiais ferromagnéticos diferentesa serem utilizadas em problemas do capítulo VIII, ou seja:

- A- Curva de magnetização do ferro fundido,
- B Curva de magnetização do aço fundido,
- C Curva de magnetização do aço-silício,
- **D** Curva de magnetização da **liga ferro-níquel**.




Figura 1 - Curvas B - H para H < 400 A/m

Atenção para as divisões usadas na figura 1:

Eixo B (eixo vertical) = 0,02 T por cada divisão (menor divisão) Eixo H (eixo horizontal) = 5 A/m por cada divisão (menor divisão)






Figura 2 - Curvas B - H para H > 400 A/m

Atenção para as divisões usadas na figura 2:

Eixo B (eixo vertical) = 0,02 T por cada divisão (menor divisão) Eixo H (eixo horizontal) = 50 A/m por cada divisão (menor divisão)