

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS			SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES		ID Informe	
DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN				
Código de equipo	VENTILA-ARXM0305	Fecha de revisión	30/06/2026	
Marca	VENTILADOR DRAGER SAVINA	Sede	Sanatorio	
Modelo	#ARXM0305 SAVINA	Sector	UCO	
Número de serie	ARXM-0305	Ubicación	IG-LL-SLL-01-UCO-LL-HAB00	
INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL				
Ítem	Evaluación	Resultado	Observación	
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Falló		
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control			
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente			
Accesorios	Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario	Pasó	ccc	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó		
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo			
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe			
Batería	Cambio de batería si corresponde			
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo			
Anclaje	Verificar estado del soporte			
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado			
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas			
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez		
				

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe
Checklist de acciones		
Acción		Estado
Cambiar filtros		[X] Hecho
Cambiar celda de oxígeno		[X] Hecho
Cambiar boquillas de gases		[X] Hecho
Cambiar batería		[X] Hecho
Realizar prueba		[X] Hecho
EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO		
Resultado final		
Pasó		
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez
		