INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	DESFIBRILADOR	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	DESFIBR-00203	Fecha de revisión	03/11/2026
Marca	DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC-5631 #00203	Sede	Sanatorio
Modelo	CARDIOMAX TEC-5631	Sector	TERAPIA INTENSIVA
Número de serie	00203	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-UCI-LL-HB00

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	apto	

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez