INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-19001108	Fecha de revisión	18/09/2026
Marca	Mindray	Sede	Cardiologia
Modelo	M8	Sector	Consultorios
Número de serie	CS819001108	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons8

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	6% de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

El transductor sectorial del equipo se encuentra deteriorado, con excesivo ruido en la imagen. Equipo pasa parcialmente el mantenimiento preventivo trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro 1




Figura 2: Filtro despues




Figura 3: Almacenamiento

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez