INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-225E1488	Fecha de revisión	16/09/2026
Marca	Philips	Sede	Cardiologia
Modelo	Affiniti 30	Sector	Consultorios
Número de serie	USO225E1488	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons5

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	30% del alacenamiento ocupado. Configurado con eliminación automática cada 28 días.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Se realiza limpieza de trackball. Equipo pasa satisfactoriamente el manteniento preventivo trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez



INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues



Figura 3: trackball

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez