| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS | SANATORIO LAS LOMAS |
|---|---|---|
| | ECOGRAFO | ID Informe |

## DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de equipo | ECOGRAF-419E1112 | Fecha de revisión | 01/10/2026 |
| Marca | Philips Affiniti 30 #US419E1112 | Sede | Sanatorio |
| Modelo | Affiniti 30 | Sector | Ecografía |
| Número de serie | USO225E1485 | Ubicación | Sanatorio-Consult-Cons09 |

## LIMPIEZA DE FILTROS

| Ítem | Evaluación | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|
| Filtros | Revisar y limpiar filtros | Pasó | |

## BASE DE DATOS

| Ítem | Evaluación | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|
| Memoria | Realizar limpieza de base de datos | Pasó | 4% de almacenamiento ocupado |

## EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

| Resultado final |
|---|
| Pasó |

**Observaciones:**

Equipo pasa satisfactoriamente mantenimiento preventivo trimestral

| | |
|---|---|
| Técnico responsable: Milagros Casademunt  | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |

| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS | SANATORIO LAS LOMAS |
|---|---|---|
| | ECOGRAFO | ID Informe |

**IMAGENES**




Figura 1: Filtro



Figura 2: Trackball

| Técnico responsable: Milagros Casademunt | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |
|---|---|