INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-B1483603	Fecha de revisión	15/09/2026
Marca	Toshiba	Sede	Sanatorio
Modelo	Xario 200	Sector	Ecografía
Número de serie	99B1483603	Ubicación	Sanatorio-Consult-Cons10

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	De 142Gb a 165Gb disponibles

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Se pega carcasa de rueda salida. Se observa temperatura del consultorio elevada, lo que perjudica la refrigeración del ecógrafo. Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento trimestral.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Filtros antes



Figura 2: Filtro despues

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez