INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	MON-BIO-3DI90060	Fecha de revisión	01/10/2026
Marca	MONITOR BIO MEDITECH	Sede	Sanatorio
Modelo	G3D	Sector	CIRUGIA
Número de serie	G3DI90060	Ubicación	IG-LL-SLL-S1-CIR-LL-LITO

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Falló	no funciona sensor de spo2 y no se consigue el sensor en mercado
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Falló	bateria completamente agotada
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	No aplica	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	

Técnico responsable: Enrique Godoy



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

PRUEBAS CUANTITATIVAS

SpO2 [%]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	95	± 1	Falló
2	97	100	± 1	Falló
3	100	100	± 1	Pasó

PNI [mmHg]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	118/77	± 3 mmHg	Pasó
2	140/100	139/98	± 3 mmHg	Pasó
3	100/60	99/58	± 3 mmHg	Pasó

Temperatura [T°]

Evaluar medición

Resultado
Falló

Frecuencia [lpm]

Evaluar medición

Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
60	60	± 1	Pasó

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE	28/12/2025

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Falló

Observaciones: Equipo no pasa preventivo, no mide correctamente spo2, el sensor esta muy deteriorado, no se consigue en mercado, y la bateria se encuentra totalmente agotada, se recomienda disposicion final

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez



INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

Técnico responsable: Enrique Godoy	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	