
INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	MON-BIO-3DN10031	Fecha de revisión	09/10/2026
Marca	MONITOR BIO MEDITECH	Sede	Sanatorio
Modelo	G3D	Sector	ING . CLINICA
Número de serie	G3DN10031	Ubicación	IG-LL-SLL-01-ICL

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Pasó	
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	No aplica	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	No aplica	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	No aplica	No se etiqueta el equipo al no pasar las pruebas cuantitativas

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

PRUEBAS CUANTITATIVAS

SpO2 [%]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	91	± 1	Pasó
2	97	96	± 1	Pasó
3	100	100	± 1	Pasó

PNI [mmHg]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	126/78	± 3 mmHg	Falló
2	140/100	144/105	± 3 mmHg	Falló
3	100/60	105/64	± 3 mmHg	Falló

Temperatura [T°]

Evaluar medición

Resultado
Pasó

Frecuencia [lpm]

Evaluar medición

Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
60	60	± 1	Pasó


EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE	28/12/2025

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Falló

Observaciones: El equipo no pasa las pruebas cuantitativas, parece tener falla en el modulo de presión. Queda fuera de servicio al no contar con partes para repararlo.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES	ID Informe

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	