| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS | SANATORIO LAS LOMAS |
|---|---|---|
| | MONITORES | ID Informe |

## DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de equipo | MON-BIO-3NN40060 | Fecha de revisión | 07/10/2026 |
| Marca | MONITOR BIO MEDITECH | Sede | Sanatorio |
| Modelo | G3D | Sector | ING. CLINICA |
| Número de serie | G3NN40060 | Ubicación | IG-LL-SLL-01-ICL |

## INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

| Ítem | Evaluación | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|
| Chasis | No debe haber daños en la carcasa del equipo | Pasó | |
| Pantalla | Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control | Falló | pantalla rayada y boton de medir pni no funciona |
| Fecha y Hora | Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente | Pasó | |
| Accesorios | Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario | Pasó | |
| ECG | Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda | Pasó | |
| Alarmas | Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles | Pasó | |
| Limpieza | Realizar limpieza exterior e interior del equipo | Pasó | |
| Cable de alimentación | Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe | Pasó | |
| Batería | Cambio de batería si corresponde | Falló | bateria completamente agotada |
| Conectividad | Verificar conexión a central de monitoreo | No aplica | |
| Anclaje | Verificar estado del soporte | No aplica | |
| Ruedas | Verificar buen desplazamiento y estado | No aplica | |
| Etiquetado | Inspeccionar el estado de las etiquetas | Falló | no se etiqueta ya que no pasa el preventivo |

| | |
|---|---|
| Técnico responsable: Enrique Godoy  | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |

| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS | SANATORIO LAS LOMAS |
|---|---|---|
| | MONITORES | ID Informe |

## PRUEBAS CUANTITATIVAS

### SpO2 [%]

*Evaluar medición en 3 puntos*

| Num. Prueba | Valor esperado | Valor medido | Tolerancia | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 89 | ± 1 | Pasó |
| 2 | 97 | 95 | ± 1 | Falló |
| 3 | 100 | 99 | ± 1 | Pasó |

### PNI [mmHg]

*Evaluar medición en 3 puntos*

| Num. Prueba | Valor esperado | Valor medido | Tolerancia | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120/80 | 118/75 | ± 3 mmHg | Falló |
| 2 | 140/100 | 139/96 | ± 3 mmHg | Falló |
| 3 | 100/60 | 98/58 | ± 3 mmHg | Pasó |

### Temperatura [T°]

*Evaluar medición*

| Resultado |
|---|
| Pasó |

### Frecuencia [lpm]

*Evaluar medición*

| Valor esperado | Valor medido | Tolerancia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 60 | 60 | ± 1 | Pasó |

## EQUIPAMIENTO UTILIZADO

| Equipamiento | Detalle | Fecha de calibración |
|---|---|---|
| ProSim 8 | Analizador de signos vitales marca FLUKE | 28/12/2025 |

## EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

| Resultado final |
|---|
| Falló |

**Observaciones:** El equipo no pasa el preventivo al tener la bateria completamente agotada, no no funcionar el boton de medir pni y estar fuera de tolerancia en este parametro, se recomienda su disposicion final por falta de repuestos

| Técnico responsable: Enrique Godoy | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |
|---|---|



| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS | SANATORIO LAS LOMAS |
|---|---|---|
| | MONITORES | ID Informe |

| Técnico responsable: Enrique Godoy | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |
|---|---|
|  | |