
INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	OXIMETR-B1603470	Fecha de revisión	25/09/2026
Marca	Oximetro Covidien	Sede	Angelus
Modelo	Bedside	Sector	Quirófano
Número de serie	MBB1603470	Ubicación	IG-LL-ANG-PB-CIR-LL-QUI00

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	Se observan marcas con fibron en la parte superior
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	Se realiza cambio de batería
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	No aplica	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	No aplica	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	Se coloca nueva etiqueta

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

PRUEBAS CUANTITATIVAS

SpO2 [%] ADULTO

Evaluar medición en 3 puntos con saturómetro para adulto

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	90	± 2	Pasó
2	97	97	± 2	Pasó
3	100	100	± 2	Pasó

SpO2 [%] PEDIATRICO

Evaluar medición en 3 puntos con saturómetro neonatal

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	X	± 2	No aplica
2	97	X	± 2	No aplica
3	100	X	± 2	No aplica

Frecuencia [lpm]

Evaluar medición en 4 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	60	60	± 3	Pasó
2	80	80	± 3	Pasó
3	110	110	± 3	Pasó
4	140	140	± 3	Pasó

EQUIPAMIENTO UTILIZADO


Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE	28/12/2025

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó


Observaciones:

Técnico responsable: Malena Hidalgo



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Oximetro previo al mantenimiento preventivo.



Figura 2: OXIMETR-B1603470 luego de la limpieza con etiqueta nueva.



Figura 3: Parte inferior de la carcasa, cintas colocadas por el sector que no se logró remover completamente.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

Realiza el ensayo: Malena Hidalgo	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 25/09/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: OXIMETR-B1603470	Número de serie: MBB1603470
Fabricante: NELLCOR	Ubicación: ANG-QX-RECU
Modelo: BEDSIDE	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.224	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	229.1	V	-	-	P
Neutro a tierra	1.0	V	-	-	P
Vivo a tierra	229.9	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.1	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	11.0	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

