INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-13000913	Fecha de revisión	13/04/2026
Marca	Mindray	Sede	Cardiologia
Modelo	M8	Sector	Consultorios
Número de serie	CS813000913	Ubicación	Cardiologia-Consult-Cons14

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Pasó	
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	Externa
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Falló	En mal estado
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	No aplica	Posee batería
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	11%

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-04007058	L13-3S	CJ3X04007058	OK
TRA-ECO-4114442	P4-2S	4114442	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: FILTRO ANTES



Figura 3: FILTRO DESPUES



Figura 4: TRANSDUCTORES




Figura 5: CONECTIVIDAD



Figura 6: ETIQUETA

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 7: FUENTE DE ALIMENTACION

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 13/04/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-813000913	Número de serie: CS813000913
Fabricante: MINDRAY	Ubicación: ICSI-CONS14
Modelo: M8	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.131	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	227.7	V	-	-	P
Neutro a tierra	1.4	V	-	-	P
Vivo a tierra	228.0	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.2	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	289	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa exitosamente la prueba de seguridad eléctrica pero se debe cambiar el cable de alimentación.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez