INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-225R1721	Fecha de revisión	13/05/2026
Marca	Philips	Sede	Sanatorio
Modelo	Affiniti 30	Sector	UCO
Número de serie	USO225R1721	Ubicación	Sanatorio-UCO-Gral

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Pasó	
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Pasó	
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Falló	No posee
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Falló	Sin configuración

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	7%

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-F0JK6D	X7-2T	F0JK6D	OK
TRA-ECO-F0KB50	S5-1	F0KB50	OK
TRA-ECO-F0K2GV	L12-3	F0K2GV	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: TRACKBALL



Figura 3: TRANSDUCTORES



Figura 4: TRANSDUCTOR CON MARCAS



Figura 5: SONDA TRANSESOFAGICA



Figura 6: IMPRESORA

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 7: GENERAL




Figura 8: IMAGEN



Figura 9: ETIQUETA

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 15/05/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-225R1721	Número de serie: US225R1721
Fabricante: PHILIPS	Ubicación: SLL-UCO
Modelo: CVx	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.171	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	225.9	V	-	-	P
Neutro a tierra	1.3	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.1	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	293	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez