INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-24E0269	Fecha de revisión	16/04/2026
Marca	Philips	Sede	CID
Modelo	Affiniti 30	Sector	Ecografía
Número de serie	USO24E0269	Ubicación	CID-Consult-Cons2

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Pasó	
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Pasó	
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Pasó	Central
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	16% en uso

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-F08CNP	S4-2	F08CNP	OK
TRA-ECO-F0N0X1	S8-3	F0N0X1	OK
TRA-ECO-F0G5VM	S8-3	0G5VM	OK
TRA-ECO-F0HGHM	S8-3	F0HGHM	OK
TRA-ECO-F05590	C9-4V	F05590	OK
TRA-ECO-F06JV0	L12-4	F06JV0	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: TRACKBALL




Figura 3: LIMPIEZA




Figura 4: CONECTIVIDAD



Figura 5: TRANSDUCTORES 1



Figura 6: TRANSDUCTORES 2

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 7: TRANSDCUTORES 3



Figura 8: TRANSDUCTORES 4




Figura 9: FILTRO

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 16/04/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-ECOGRAF-O24E0269	Número de serie: USO24E2534
Fabricante: PHILIPS	Ubicación: CID-CONS2
Modelo: AFFINITI30	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.233	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	216.6	V	-	-	P
Neutro a tierra	2.7	V	-	-	P
Vivo a tierra	218.4	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.2	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	136.5	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	