INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-342124	Fecha de revisión	27/05/2026
Marca	Esaote	Sede	Nordelta
Modelo	Mylab X5	Sector	Quirofano
Número de serie	342124	Ubicación	Nordelta-Quirofano-Gral

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Pasó	
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Falló	Se coloca nuevo
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Falló	No posee
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Falló	Problemas de formato

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	6%

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-1000770C	SE3133	221000770C	OK
TRA-ECO-3400277C	L4-15	223400277C	OK
TRA-ECO-1800247A	AC2541	221800247A	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: TRACKBALL



Figura 3: TRANSDCUTORES 1



Figura 4: TRANSDUCTORES 2



Figura 5: IMPRESORA




Figura 6: FALLA CONECTIVIDAD

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 27/05/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-342124	Número de serie: 342124
Fabricante: ESAOTE	Ubicación: NDT-QUIROFANO
Modelo: MYLAB-X5	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.061	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	238.8	V	-	-	P
Neutro a tierra	122.8	V	-	-	P
Vivo a tierra	115.9	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.1	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	32.1	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	