INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-A1363609	Fecha de revisión	08/05/2026
Marca	Toshiba	Sede	Sanatorio
Modelo	Xario 300	Sector	Ecografía
Número de serie	N1A1363609	Ubicación	CID-Consult-Cons3

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Falló	Convexo dañado
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Falló	Se coloca nuevo
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Pasó	Central
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	100 Gb disponibles

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-C1883656	PVT375BT	F5C1883656	Carcasa con grieta
TRA-ECO-SF2594172	PLT1005BT	SF2594172	OK
TRA-ECO-F21X4603	PLT704BT	99F21X4603	OK
TRA-ECO-B0873117	PVT661VT	99B0873117	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: ECOGRAFO




Figura 2: TRACKBALL




Figura 3: FILTROS



Figura 4: TRANSDUCTOR 1



Figura 5: TRANSUCTOR 2



Figura 6: TRANSDUCTOR 3

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 7: TRANSDUCTOR 4




Figura 8: LIMPIEZA



Figura 9: ETIQUETA




Figura 10: TECLADO



Figura 11: GENERAL

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 15/05/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-A1363609	Número de serie: N1A1363609
Fabricante: TOSHIBA	Ubicación: CID-CONS3
Modelo: APLIO-300	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.056	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	229.0	V	-	-	P
Neutro a tierra	2.0	V	-	-	P
Vivo a tierra	230.6	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.3	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	37.9	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	