INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-M11Z5056	Fecha de revisión	13/03/2026
Marca	Toshiba	Sede	Sanatorio
Modelo	Xario 660	Sector	Quirofano
Número de serie	LGM11Z5056	Ubicación	Sanatorio-Quirofano-Gral

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Pasó	
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Pasó	
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Falló	No posee
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Falló	No posee

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	-

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-A16Y5170	PVU375BT	FDA16Y5170	OK
TRA-ECO-B11X4762	PVT661VT	9B11X4762	OK
TRA-ECO-A1184604	PSU30BT	DA1184604	OK
TRA-ECO-A11Z6031	PST30BT	99A11Z6031	Dañado

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: TECLADO



Figura 3: TRANSDUCTOR SECTORIAL



Figura 4: TRANSDUCTORES

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 13/04/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-003	Número de serie: LGM11Z5056
Fabricante: TOSHIBA	Ubicación: ANGELUS-INTERN
Modelo: XARIO660	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.265	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	70.8	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	220.3	V	-	-	P
Neutro a tierra	3.5	V	-	-	P
Vivo a tierra	223.8	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.5	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	316	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	