

高压室操作规程

- 一、为保障电气设备的安全运行，在操作过程当中做好保证安全的组织措施、技术措施的落实，认真执行工作票制度。
- 二、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票，以防止误操作事故的发生。
- 三、高压操作必须两人同时进行，一人监护，一人操作。
- 四、高压操作人员必须穿戴绝缘和绝缘手套。
- 五、拉开或合上开关时，应迅速果断，但不能用力过猛，操作机构有故障时，不得强行拉、合闸。
- 六、高压停电时，先打开负荷开关 IS，后合上接地开关 ES；高压送电时，先分开接地开关 ES，后合上负荷开关 IS。
- 七、变压器停电，先停负荷侧开关，后送负荷侧开关，严禁带负荷拉、合闸。
- 八、发现问题或遇到不懂的故障应及时向值班领导汇报。

园区运行部