

## 技术人员巡视流程与标准

巡视流程	检查标准
检查泵站封闭状态；值班人员响应情况、衣装打扮；室外卫生、设备运行状况与物品摆放	大门是否紧锁；按门铃之后泵站值班人员须在1分钟之内响应，且身穿工作服，不得穿拖鞋；地面干净无垃圾，室外设备无灰尘、蛛网，操作平台上无电瓶车等与工作无关的杂物；室外设备运行正常，控制柜表面无污渍，柜内无蛛网；围栏无灰尘蛛网，刮砂机、提砂机表面无油渍，格栅除污机、压榨机、输送带等设备无残留垃圾；
检查办公室台账、卫生以及物品摆放等情况	台账书写及时，无遗漏、无错误；办公室桌面地面干净无灰尘，电脑显示无故障，办公区域内没有与工作无关的私人用品；不在办公室抽烟；灭火器箱表面无灰尘，灭火器按时检查
检查宿舍、厨房卫生、物品摆放等情况	宿舍地面、窗台、门框桌面等干净无灰尘，空调、饮水机表面无灰尘蛛网，扫把等用品摆放有序，行李叠放整齐，电线无私拉乱扯现象；不在宿舍抽烟；灭火器箱表面无灰尘，灭火器是否按时检查
高低压室、变配电室等设备区域巡查	地面、窗台、百叶窗等干净无灰尘，设备运行正常，指示灯、仪表等显示正常；设备开关、缝隙等死角干净无积尘；拍门及管道表面无灰尘；电缆沟内无积水；绝缘毯、绝缘手套、绝缘靴等数量符合要求且完好有效；灭火器箱表面无灰尘，灭火器按时检查