

# 低压配电室操作规程

- 一、 低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行，操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。
- 二、 低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌，标志牌清晰准确。
- 三、 低压配电室所有电缆必须有规格标志。
- 四、 电工在停送电操作时要悬挂指示牌，并核对无误后方可停送电，如发现问题禁止送电，必须查清原因处理后方可恢复送电，停送电时要遵循以下规定：
  - a) 停电时应从负荷侧的开关拉起，依次拉到电源侧开关。
  - b) 送电时应从电源侧的开关合起，依次合到负荷侧开关。
- 五、 任何人不得强行送电和私自调动整定保护值。
- 六、 严禁带电检修、严禁搬移带电设备；检修时必须挂接临时接地线，现场操作必须两人或以上在场，必须有监护人。
- 七、 合闸后检查各表指示，并观察 5 分钟。
- 八、 按计划进行维护保养。

园区运行部