



מעשנת קמאדו 13

תנור וגריל קרמי לשימוש חיצוני



מעשנת הקמאדו המורכבת

מיועד לשימוש ביתי בלבד • לשימוש חיצוני בלבד




1. על הקמאדו שלכם

הקמאדו הוא תנור וגריל קרמי המופעל בפחמים – כלי בישול רב-תכליתי במיוחד. אפשר לצלות בו, לעשן בו, וגם לאפות פיצה, לחם, פשטידות ועוגיות. הקרמיקה שומרת על החום היטב, ומאפשרת להגיע לטמפרטורות גבוהות ולשמר אותן באמצעות שליטה מדויקת בזרימת האוויר דרך פתח האוורור העליון והתחתון.

חום גבוה מתאים לבישול מהיר של המבורגרים ונקניקיות, וחום נמוך מתאים לנתחים גדולים לאורך זמן. אפשר להוסיף שבבי עץ לפחמים, או לשלב טעמים שונים של שבבים כדי להעשיר את טעם הבשר.

2. בטיחות – חובה לקרוא



סמלי הבטיחות שעל המוצר

⚠ לשימוש חיצוני בלבד. אין להשתמש בתוך מבנה סגור.

⚠ סכנת הרעלת פחמן חד-חמצני – לעולם אל תדליקו, תניחו לעשן או תקררו את המוצר בחלל סגור. אין להשתמש באוהל, קרוואן, רכב, מרתף, עליית גג או סירה.

- הרחיקו ילדים וחיות מחמד מהתנור בזמן השימוש.
- לעולם אל תשאירו אש בוערת ללא השגחה.
- אין להשתמש מתחת לסככות, שמשיות או פרגולות.
- סכנת אש – גחלים לוהטות עלולות להיפלט בזמן השימוש.
- אין להשתמש בבניין, נפט, נוזל הצתה, אלכוהול או כימיקלים דומים להצתה. השתמשו רק במציתי הבערה התקניים (EN1860-3).
- מומלץ מאוד להשתמש בפחם עץ גושי – הוא בוער זמן רב יותר ומייצר פחות אפר שחוסם את זרימת האוויר. אין להשתמש בפחם רגיל (קוק).
- הציבו את הקמאדו לפחות 2 מטר ממקור דליק. אין להשתמש מעל דק עץ, דשא יבש, שבבי עץ, עלים או חיפוי דקורטיבי.
- אין להשתמש בקמאדו כתנור הסקה.
- המוצר מתחמם מאוד – אין להזיז אותו בזמן הפעולה.
- השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה או במשטחי הבישול החמים.
- הניחו ליחידה להתקרר לחלוטין לפני הזזה או אחסון.
- בדקו את היחידה לפני כל שימוש לאיתור בלאי ונזק, והחליפו חלקים לפי הצורך.

⚠ חשוב: בעת פתיחת המכסה בטמפרטורה גבוהה, הרימו אותו אך מעט בתחילה כדי לאפשר כניסת אוויר איטית ובטוחה – כך תמנעו התלקחות פתאומית (Backdraft) שעלולה לגרום פציעה.

Ido Betzer

3. הצתה והפעלה

◆ מיקום

- הציבו את הקמאדו על משטח קבוע, ישר, יציב ועמיד בחום, הרחק מחומרים דליקים.
- ודאו מרווח של לפחות 2 מטר מעל הקמאדו, ולפחות 2 מטר מסביבו.

◆ הצתה

- הניחו עיתון מגולגל עם קוביות הצתה או מציתים מוצקים על צלחת הפחמים שבבסיס הקמאדו.
- הניחו 1-2 חופנים של פחם עץ גושי מעל העיתון. כמות מקסימלית: 0.4 ק"ג.
- פתחו את פתח האוורור התחתון והציתו את העיתון במצית ארוך או בגפרורי בטיחות.
- לאחר שהאש נתפסה, השאירו את הפתח התחתון והמכסה פתוחים כ-10 דקות, עד להיווצרות מצע קטן של גחלים לוהטות.
- מומלץ לא להזיז או להפוך את הגחלים לאחר שנדלקו – כך הפחמים בוערים באופן אחיד ויעיל יותר.
- לאחר ההצתה, השתמשו בכפפות עמידות בחום בלבד בעת טיפול בקרמיקה ובמשטחים.

⚠ אין להצית בבניין, נפט, נוזל הצתה או אלכוהול – לא בהצתה הראשונית ולא בהצתה חוזרת.

Ido Beta

4. מדריך טמפרטורות בישול

שלוש שיטות בישול עיקריות, לפי טמפרטורה ומצב פתחי האוורור:

◆ עישון ובישול איטי • 110°C – 135°C

מנה	זמן משוער
חזה בקר (בריסקט)	כשעתיים לכל חצי ק"ג
עוף שלם	3–4 שעות
צלעות	3–5 שעות
צלי	9 שעות ומעלה

◆ צלייה וצלי • 160°C – 180°C

מנה	זמן משוער
דג	15–20 דקות
חלקי עוף	30–45 דקות
עוף שלם	1–1.5 שעות
שוק כבש	3–4 שעות
הודו	2–4 שעות

◆ צריבה • 260°C – 370°C

מנה	זמן משוער
סטייק	5–8 דקות
המבורגרים	6–10 דקות
נקניקיות	6–10 דקות

ככל שטמפרטורת הבישול נמוכה יותר – סגרו יותר את פתחי האוורור. לחום גבוה – פתחו אותם. כך שולטים בטמפרטורה.

Ido Betz

5. כיבוי, אחסון וניקוי

◆ כיבוי

- הפסיקו להוסיף דלק, סגרו את כל פתחי האוורור ואת המכסה, והניחו לאש לכבות מעצמה.
- אין לכבות את הפחמים במים – הדבר עלול לסדוק את הקרמיקה.


◆ תחזוקה

- הדקו את החישוקים ושמו את הצייר פעמיים בשנה, או יותר לפי הצורך.
- כסו את משטחי העץ הצדדיים כשאינם בשימוש; ייתכן שיידרש חידוש ציפוי מעת לעת.
- בדקו באופן קבוע את רצועת הקפיץ ואת הברגים.
- בעת הזזת הגריל – שחררו תחילה את הגלגלים. אל תדחפו; משכו מהצייר האחורי ולא מהידית הקדמית.
- אל תסירו את קערת האש – היא מחזיקה את הפחמים וממשיכה לפעול גם אם נסדקה.

6. חלקים והרכבה


⚠ אל תהדקו את הברגים יתר על המידה – הדקו בלחץ מתון בלבד כדי לא לפגוע בברגים או ברכיבים.

לפני ההרכבה: קראו את ההוראות, בדקו את כל החלקים מול הרשימה, ובצעו את ההרכבה על משטח רך כדי לא לשרוט את הצבע. הדקו את הברגים באופן רופף תחילה, והדקו במלואם רק בסיום.




רשימת החלקים

◆ שלבי ההרכבה – תרשימים




שלב 1 – הרכבת הרגליים אל הפלטה המרכזית

Ido Betzer



שלב 2 – הצבת הגוף והרכבת הרכיבים הפנימיים



שלב 3 – חיבור התושבת לגוף



שלב 4 – המעשנה המורכבת

◆ מהלך ההרכבה – הסבר


בצעו את ההרכבה לפי הסדר הבא, בהתאם לתרשימים שלמעלה ולמספרי החלקים ברשימה:

Ido Beta

- שלב 1: חברו את שלוש הרגליים (1) אל הפלטה המרכזית (2) בעזרת הברגים (A) והאומים (B). הדקו בלחץ מתון.
- שלב 2: הציבו את גוף הקמאדו (6) במרכז המעמד. בתוך הגוף הניחו לפי הסדר: את קערת האש (5), מעליה את צלחת הפחמים המחוררת (4), ולבסוף את רשת הצלייה (3).
- שלב 3: חברו את התושבת (7) אל גוף הקמאדו בעזרת הברגים המתאימים.
- שלב 4: ודאו שכל הברגים מהודקים והקמאדו יציב – הוא מוכן לשימוש.

טיפ: הדקו את כל הברגים באופן רופף תחילה, ולאחר שכל החלקים במקומם – הדקו את כולם היטב. כך קל יותר ליישר את החלקים.

7. סדקי זיגוג (Crazing) – תופעה תקינה



דוגמה לסדקי זיגוג עדינים

בבדיקה מקרוב ייתכן שתבחינו בקווי סדק עדינים על פני השטח של הקמאדו הקרמי. זו אינה סדיקה של הקרמיקה אלא תופעה הנקראת "סדקי זיגוג" (Crazing), הנגרמת מהפרש בהתפשטות בין שכבת הזיגוג לחומר החרס.

בניגוד לסדק אמיתי, לא ניתן להרגיש אותם במגע (אלא בקצה הציפורן), אך הם בולטים יותר כשהמשטח מאובק או תחת הגדלה. התופעה אינה פוגמת בביצועי הקמאדו או באורך חייו, אף מגבירה את חוזק היחידה – ולכן אינה נחשבת לפגם או לעילה לאחריות.