Tratativas
Repuxado 120 metros de cabo
01 CEO
06 fusões
02 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Rua Bela Vista, 539

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 120 metros de cabo
01 CEO
06 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	347089116	EXECUTANTE	Julio Oliveira	RE:	102060638
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VANDALISMO	EXECUTANTE	Aguilson Moreira	RE:	0102062737
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Bela Vista, 539	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
LOCALIDADE	Atibaia - SP ES: AIA AT: SJ	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	04 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545243	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 04/02/2026