Tratativas
01 reabertura de dgo
01 fusão

Início **XC** **Fim**

R. Cap. Basílio Ribeiro da Costa, 196

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de dgo
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	356276589	EXECUTANTE		RE:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Degradação	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	R. Cap. Basílio Ribeiro da Costa, 196	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Bragança Paulista ES: BGP AT: DN	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026533202	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 19/01/2026