Tratativas
Repuxado 200 metros de cabo
1 caixa CEO nova
12 fusões
6 tubos preparados



Rodovia dos Bandeirantes, km72

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 200 metros de cabo
1 caixa CEO nova
12 fusões
6 tubos preparados

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	356766875	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rodovia dos Bandeirantes, km72	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Itupeva - SP ES: ITV AT: CX	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	1 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026540806	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 30/01/2026