Tratativas
Repuxado 20m de VT
01 CEO
02 tubo loose sem sangria
06 fusões

Início **XC** **Fim**

Avenida Independência, 65

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 20m de VT
01 CEO
02 tubo loose sem sangria
06 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	356830833	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CORTE POR TERCEIROS - OBRAS	EXECUTANTE	Ruan Fonteles	RE:	0102064131
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida Independência, 65	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Itatiba - SP ES: ITA AT: CS	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	06 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026541656	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 30/01/2026