

Rod. Waldomiro Correa de Camargo, 60,5

MATERIAIS UTILIZADOS:

100m de 04f
02 CEO
08 fusões
04 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	356931776	EXECUTANTE	Julio Moraes	RE:	0102050030
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CARGA ALTA	EXECUTANTE	Joaquim Vaz	RE:	0102063826
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rod. Waldomiro Correa de Camargo, 60,5	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Itu ES: ITU AT: PI	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	03 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026541682	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 30/01/2026