Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

Avenida Walter Nardelli, 1050

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357065797	EXECUTANTE	Henrique Andrade	RE:	0102063911
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Elias Melo	RE:	0118064645
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida Walter Nardelli, 1050	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Salto - SP ES: SLO AT: NJ	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	03 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026544604	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 04/02/2026