Tratativas
Repuxado 50m de VT
12 fusões
02 tubo loose sem sangria
01 CEO

Início **XC** **Fim**

Estrada Aimorés, 160

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 50m de VT
12 fusões
02 tubo loose sem sangria
01 CEO

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357085527	EXECUTANTE	Mauricio Fernandes	RE:	0118064616
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PODA DE ÁRVORE	EXECUTANTE	Jurandi Silva	RE:	0118064679
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estrada Aimorés, 160	EXECUTANTE	Jonathan Rodrigues	RE:	0102060445
LOCALIDADE	Atibaia - SP ES: AIA AT: SJ	EXECUTANTE	Edmilson Pereira	RE:	0102060449
CABO / TRONCO	04 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545018	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 04/02/2026