Tratativas
Repuxado 20m de VT
01 CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Rua Francisco Wohlers, 541

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 20m de VT
01 CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357088148	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE	Wendel Bueno	RE:	0102064177
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Francisco Wohlers, 541	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Joanópolis - SP ES: JPS AT: JO	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	04 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545077	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 04/02/2026