

Estr. Antônia de Souza Moreno, 383X+P3P

MATERIAIS UTILIZADOS:

02 reaberturas de CEO
08 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357108639	EXECUTANTE	Julio Oliveira	RE:	102060638
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Aguilson Moreira	RE:	0102062737
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estr. Antônia de Souza Moreno, 383X+P3P	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
LOCALIDADE	Bragança Paulista ES: BGP AT: SC	EXECUTANTE	Ruan Fonteles	RE:	0102064131
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545331	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 05/02/2026