Tratativas E1
Recuado 50 metros
01 reabertura de CEO
6 fusões

Tratativas E2
6 fusões

VT 15m

PP 20m

VT 15m

XC Inicial

XC Final

Rua Benedito Fontana, 315

MATERIAIS UTILIZADOS:

Recuado 50 metros
01 reabertura de CEO
12 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357120035	EXECUTANTE	Henrique Andrade	RE:	0102063911
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Benedito Fontana, 315	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Mairiporã - SP ES: MAR AT: TP	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	1406 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545460	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 05/02/2026