Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

Avenida Pacaembu, 1

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357145863	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIBRA QUEBRADA NA CEO / CTO / BEO	EXECUTANTE	Ruan Fonteles	RE:	0102064131
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida Pacaembu, 1	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770
LOCALIDADE	Várzea Paulista - SP ES: SLO AT: NJ	EXECUTANTE	Wendel Bueno	RE:	0102064177
CABO / TRONCO	04 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545918	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 05/02/2026