Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão



Estrada Municipal João Lino do Prado, 2

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357153154	EXECUTANTE	Felipe Silva	RE:	102062731
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIBRA QUEBRADA NA CEO / CTO / BEO	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estrada Municipal João Lino do Prado, 2	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Pinhalzinho - SP ES: PHZ AT: BE	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	02 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026546920	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 07/02/2026