Tratativas
01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

Início — **XC** — **Fim**

Via Paulo Leone, 47

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357233730	EXECUTANTE	Ruan Fonteles	RE:	0102064131
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ATAQUE DE FORMIGAS	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Via Paulo Leone, 47	EXECUTANTE	Edmilson Pereira	RE:	0102060449
LOCALIDADE	Itupeva - SP ES: ITV AT: CX	EXECUTANTE	Jurandi Silva	RE:	0118064679
CABO / TRONCO	03 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547205	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 07/02/2026