Tratativas
Recuado 20 metros de VT
01 CEO
36 fusões
12 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Rua Existente, 491

MATERIAIS UTILIZADOS:

Recuado 20 metros de VT
01 CEO
36 fusões
12 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357240202	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIBRA QUEBRADA NA CEO / CTO / BEO	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Existente, 491	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Mairiporã - SP ES: JAI AT: CG	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	461 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547273	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 07/02/2026