Tratativas
Repuxado 20m de VT
01 CEO
24 fusões
08 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Avenida Paulo Brossard, 64

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 20m de VT
01 CEO
24 fusões
08 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357289008	EXECUTANTE	Jonathan Rodrigues	RE:	0102060445
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUEDA DE ÁRVORES	EXECUTANTE	Jurandi Silva	RE:	0118064679
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida Paulo Brossard, 64	EXECUTANTE	Mauricio Fernandes	RE:	0118064616
LOCALIDADE	Francisco Morato - SP ES: FCR AT: SS	EXECUTANTE	Edmilson Pereira	RE:	0102060449
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547771	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 09/02/2026