Tratativas E1
01 CEO
Lançado 70 metros cabo 36fo
6 fusões
2 tubo loose sem sangria

Tratativas E2
01 reabertura
6 fusões
2 tubo loose sem sangria

VT 15m

PP 40m

VT 15m

XC Inicial

XC Final

Rua Interna, 1240

MATERIAIS UTILIZADOS:

Lançado 70 metros cabo 36fo
01 CEO
01 reabertura
12 fusões
04 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357377421	EXECUTANTE	Rodolfo Pereira	RE:	0102060964
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUEDA DE ÁRVORES	EXECUTANTE	Charles Oliveira	RE:	0102060469
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Interna, 1240	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Franco da Rocha - SP ES: FCR AT: SS	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	03 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026549160	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 11/02/2026