Tratativas E1
12 fusões
1 emenda nova
250 metros de cabo 24 f.o
4 tubo loose sem sangria

Tratativas E2
12 fusões
1 emenda nova
4 tubo loose sem sangria



Estr. Jonas Siaulys, 1539-1519

MATERIAIS UTILIZADOS:

24 fusões
2 emenda nova
250 metros de cabo 24 f.o
08 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357383087	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102062255
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PODA DE ÁRVORE	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estr. Jonas Siaulys, 1539-1519	EXECUTANTE	Aguilson Moreira	RE:	0102062737
LOCALIDADE	Mairiporã ES: MAR AT: TR	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026548999	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 10/02/2026