Tratativas
Repuxado 20m
01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Rua Sem Denominacao, 7588

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 20m
01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357404675	EXECUTANTE	Henrique Andrade	RE:	0102063911
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PODA DE ÁRVORE	EXECUTANTE	Alan Oliveira	RE:	0118065433
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Sem Denominacao, 7588	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Bragança Paulista - SP ES: BGP AT: AV	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026549257	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 11/02/2026