Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

Rua Cotovia, 54

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357469345	EXECUTANTE	Alan Jesus	RE:	0102062248
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIBRA QUEBRADA EM EMENDA EXISTENTE	EXECUTANTE	Felipe Silva	RE:	102062731
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Cotovia, 54	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	DO CABO: 12 ES: BGP AT: AV	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026550027	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 11/02/2026