Tratativas
01 reabertura e fechamento CEO
04 fusões

Início **XC** **Fim**

Av. Dr. José Lembo, 1066

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura e fechamento CEO
04 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357919022	EXECUTANTE	Pablo Antonio	RE:	0102059303
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Ruan Caetano	RE:	0124064626
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Av. Dr. José Lembo, 1066	EXECUTANTE	Julio Moraes	RE:	0102050030
LOCALIDADE	Itapetininga - SP ES: IGA AT: QB	EXECUTANTE	Joaquim Vaz	RE:	0102063826
CABO / TRONCO	07 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026556334	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 20/02/2026