




MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts						
1 CEO 48						
72 fusões						
16 tubo loose sem sangria						
1 álcool isopropílico						
1 fita isolante						
SGM - 2026529356						
OR / OT Nº		EXECUTANTE		RE:		CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE		RE:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:		
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:		
LOCALIDADE		EXECUTANTE		RE:		
CABO / TRONCO		EXECUTANTE		RE:		
PRIM						
DIST.:						
SGM Nº		PLACA DO VEICULO	SUPERVISOR			DATA SERVIÇO
2026529356			Wellington			