FOTOGRAFÍA	RISCO	MEDIDA PREVENCIÓN	MEDIDA PROTECCIÓN
	caída	Revisión del los soportes y las cuerdas de los arneses	Casco, arnés, guantes, podría haber una red debajo de los trabajadores
	Descarga eléctrica	El diseño de las instalaciones que reduce en gran parte la duración de una descarga	Casco, gafas
	Caída de algo pesado encima o en los pies	Si la máquina hace demasiado ruído puede necesitar mantenimiento.	Casco, chaleco reflectante, botas, gafas. También podrían tener cascos para que no moleste el ruido de la excavadora
	Enfermar por cáncer, caída	Podría cambiar el material a uno que no fuera cancerígeno	Mascarilla, traje, casco, botas. Podrían tener unas barandillas para que la caída fuese más difícil.
	Caída de algún químico en la piel	Bandejas debajo de los químicos	Bata, guantes, red para el pelo. Podrían tener gafas por si en algún momento salta un químico en una reacción