


# Condiciones ambientales en recinto de relojes, 2024



MJD 60368: Se cambió la configuración del aire a modo SWING

MJD 60389: Se apagó el aire momentáneamente por ingreso de agua de lluvia

MJD 60496: Se cortó la luz por problemas en la placa del generador

MJD 60547: Enciendo de vuelta el Aire. Disyuntor saltado