


Aclaraciones

Selección de Inserto


- Si eligen el inserto que se encuentra por defecto, y este va orientado en dirección saliente de la pieza.



- Al realizar un programa como el del ejemplo abajo, pueden tener problemas.

```
G96 S120 F0.15 M3 LIMS=1500  
T1 D1  
G90 DIAMON  
  
G0 X0 Z5  
G1 Z0  
  
M30
```

Un valor de Z5 es excaso, ya que las herramientas por defecto son muy grandes, para no terminar colisionando la herramienta.



Ejemplo Posible Colisión

En caso de una colisión de herramienta debemos seguir un procedimiento para volver la torreta al principio.


- Apretar la parada de emergencia, desactivarla, volver al modo JOG reposicionar la torreta y modificar nuestra trayectoria. En el peor de los casos utilizar el posicionamiento rápido, para transportar la herramienta de lugar.

Cambios de herramienta

Si modificamos la herramienta que estaba montada sobre nuestra máquina deberemos realizar de nuevo la referencia de nuestra herramienta, ya que al modificarse las dimensiones. El cero pieza - inserto, será otro distinto

Sugerencia 🧠

- Para tener todos los bloques enumerados se puede utilizar la opción **RENUMBER**



- Si le damos en RENUMBER tendríamos todos los bloques con su respectiva numeración

```
N0010  
N0020  
N0030
```

- Así como el ejemplo que vemos arriba. ¿Para que nos sirve tener enumerado el código?, para poder encontrar errores más fácilmente, posteriormente.