Anteproyecto Control en el proceso de corte de lentes con aumento.

Ignacio Martín Duci - 13560

Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingeniería

Cátedra: Control y Sistemas Junio 2024

1 Introducción

En el contexto de la fabricación de anteojos el proceso de corte del lente con aumento es de vital importancia por las siguientes razones:

- 1. Precisión geométrica: el corte del lente debe tener una forma perimétrica adecuada para poder ser insertado y retenido con una ligera presión provista por el marco del anteojo.
- 2. **Precisión funcional:** el proceso de corte debe ser refrigerado para evitar alteraciones de tratamientos previos y en la transparencia del lente.
- 3. Precisión posicional: dada la no simetría de la forma geométrica que tendra el lente cortado, la correcta referenciación del punto corte es fundamental para mantener la relación entre la geometría y el centro óptico.

En el proyecto a realizar se buscará modelar, analizar y simular dicho proceso de corte de lentes con aumento.

En la siguiente imagen pueden verse el primer y el último requisito de diseño:




Figure 1: Requisitos de diseño: geometría y posicionamiento.

2 Objetivos y desafíos

A continuación se detallan los objetivos principales y secundarios a completar y también aquellos desafíos que se pretende abordar y posiblemente alcanzar a modo de mejora progresiva.

2.1 Objetivos principales

- 1. Estudiar aspectos teóricos y prácticos de sistemas existentes para lograr un mejor entendimiento de la problemática general y requisitos propios de la práctica.
- 2. Modelar, analizar, simular una escenario simplificado.
- 3. Modelar, analizar y simular un escenario realista.

NOTA: En el marco del análisis se estudiarán conceptos vistos en la cátedra tales como, estabilidad, observabilidad, controlabilidad, entre otras especificaciones del dominio del tiempo y todo aquello que se considere pertinente en cada etapa del desarrollo del proyecto.

2.2 Objetivos secundarios

- Incorporar perturbaciones vibracionales, mejorar el desempeño en dichos casos.
- 2. Evaluar desempeño en diferentes escenarios y frente a diferentes contextos de trabajo.

2.3 Desafíos

- 1. Incorporar sistemas adyacentes de refrigeración, posicionamiento y generación de consigna.
- 2. Aumentar el grado de automatización del proceso productivo de forma global.
- 3. Incorporar subsistemas de seguridad tanto del dispositivo como para operarios y personas cercanas.

3 Descripción del problema

3.1 Generalidades

La máquina de corte cuenta con árbol central donde se coloca el lente con aumento en su forma original. Este árbol central gira entorno a su eje y se despalza verticalmente para lograr así la forma periférica objetivo.




Figure 2: Árbol central de máquina de corte.

Por otro lado se tiene un árbol inferior en el cual se colocan las diferentes piedras de corte con diferentes durezas a utilizar en diferentes etapas del mecanizado. A diferencia del caso anterior, este árbol mantiene la posibilidad de girar sobre su propio eje pero sin requerir una consigna de posición dada la simetría radial de este. Otra diferencia a observar es que el árbol inferior no cuenta con una traslación vetical sino horizontal que permitirá la selección de la piedra de corte.




Figure 3: Árbol inferior de máquina de corte

3.2 Diagrama de bloques

Se presenta a continuación una propuesta de cómo se organizará el sistema de control con su respectiva planta de proceso.

NOTA: Con '*' se indican valores de consigna.

NOTA: El bloque de generación de consigna se encuentra dentro del controlador, la separación se debe a la intención de remarcar la necesidad de interpretar la consigna de forma previa.




Figure 4: Diagrama de bloques de la propuesta del sistema de control + planta.

3.3 Escenario simplificado y realista

Para el desarrollo progresivo del proyecto se plantea realizar primeramente un modelado con múltiples simplificaciones que pueden llevar al modelo a apartarse levemente de la realidad.

3.3.1 Escenario simplificado

- 1. Forma periférica del lente perfectamente circular, el objetivo será disminuir efectivamente el radio del lente con aumento mediante la introducción de una consigna escalar indicativa de este radio objetivo.
- 2. Inexistencia de vibraciones.
- 3. Traslaciones y rotaciones perfectas.

3.3.2 Escenario realista

- 1. Forma periférica del lente no necesariamente circular abarcando cualquier formato de lazo cerrado válido.
- 2. Incorporación de vibraciones y retroalimentaciones necesesarias que permiten un desempeño adecuado frente a comportamientos no ideales.